



**ÁUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

<b>Placas:</b>	JPF1705	<b>Vehículo</b>	
<b>Marca:</b>	FORD		
<b>Modelo:</b>	FIESTA 2016		
<b>Version:</b>	SEDAN 4 PUERTAS STD L4		<b>A-01-02</b>
<b>No. De Serie:</b>	3FADPABJ1GM177700		
<b>Color:</b>	BLANCO	<b>Seguro:</b>	SI
<b>Tipo de vehículo:</b>	AUTOMOVIL	<b>Cobertura:</b>	AMPLIA
<b>Rotulo :</b>	REGIDORES Y ESCUDO DEL AYUNTAMIENTO EN PUERTAS SECRETARIA DE ADMINISTRACION DEL PODER EJECUTIVO	<b>Póliza :</b>	2839680
<b>Proveedor:</b>	DEL ESTADO DE JALISCO	<b>Inciso No:</b>	31
<b>Factura:</b>	NO	<b>Vigencia:</b>	29/05/2020 A 18/12/2020
<b>Costo:</b>	\$0.00		
<b>Modo de Adquisicion:</b>	CONTRATO DE COMODATO		
<b>Fecha de Adquisición:</b>	08/05/2020		
<b>No. De Motor:</b>	S/N		
<b>Características :</b>	AUTOMOVIL ESTANDAR 4 PUERTAS PARA 5 PASAJEROS		
<b>Departamento:</b>	REGIDORES		
<b>Usuario:</b>	JUAN MANUEL ANTILLON RUELAS		
<b>Adeudo en Recaudadora:</b>	CHECAR EN EL ESTADO		
<b>Condicion Actual:</b>	EN SERVICIO		
<b>Observaciones:</b>	VEHICULO EN BUENAS CONDICIONES		



ACTUALIZADO OCTUBRE, 2020



**ÁUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

<b>Placas:</b>	<u>JW27092</u>	<b>Vehículo</b>	<u>                    </u>
<b>Marca:</b>	<u>TOYOTA</u>		<u>Expediente</u>
<b>Modelo:</b>	<u>2007</u>	I-03-23 NO. ANT.	<u>A-01-03</u>
<b>Version:</b>	<u>KING CAB, 4 Y 6 CIKL.</u>		
<b>No. De Serie:</b>	<u>5TETU62N67Z366133</u>		
<b>Color:</b>	<u>BLANCO</u>	<b>Seguro:</b>	<u>Si (ANA )</u>
<b>Tipo de vehículo:</b>	<u>PICK UP</u>	<b>Cobertura:</b>	<u>Amplia</u>
<b>Rotulos:</b>	<u>NO</u>	<b>Póliza :</b>	<u>2839680</u>
<b>Proveedor:</b>	<u>GDL AUTOMOTRIZ</u>	<b>Inciso:</b>	<u>27</u>
<b>Factura:</b>	<u>D51C61D</u>	<b>Vigencia:</b>	<u>23/01/2020 - 18/12/2020</u>
<b>Costo:</b>	<u>\$190,000.00</u>		
<b>Modo de Adquisición:</b>	<u>COMPRA</u>		
<b>Fecha de Adquisición:</b>	<u>04/30/2019</u>		
<b>No. De Motor:</b>	<u>H. USA</u>		
<b>Características :</b>	<u>camioneta dos puertas, caja de carga mediana</u>		
<b>Departamento Asignado:</b>	<u>Regidores</u>		
<b>Usuario:</b>	<u>Manuel Salvador Contreras Magaña</u>		
<b>Adeudo en Recaudadora:</b>	<u>\$ 735.00 Hasta Octubre 18, 2020</u>		
<b>Condicion Actual:</b>	<u>en buenas condiciones en general</u>		
<b>Observaciones:</b>	<u>VEHICULO SEMINUEVO</u>		



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

Actualizado OCTUBRE, 2020



**ÁUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

**Placas:** JV91330  
**Marca:** Mitsubishi  
**Modelo:** 2018  
**Version:** I200 Pick up doble cabina 4X2 Std. 4 Ptas.  
**No. De Serie:** MMBML45G7JH026484  
**Color:** Blanco  
**Tipo de vehículo:** Camioneta  
**Rotulos:** No  
**Proveedor:** Automotriz MotorMexa, S.A. DE C.V.  
**Factura:** 9180  
**Costo:** \$ 333,000.01  
**Modo de Adquisición:** Compra  
**Fecha de Adquisición:** 25/08/2018  
**No. De Motor:** Hecho en Tailandia  
**Características:** Camioneta doble cabina conasientos de tela ,rin de aluminio 16.  
**Departamento:** Presidencia  
**Usuario:** Roberto Ayala Lopez

**Vehículo**  

00
----

  
**Expediente**  

B-01-02
---------


**Seguro:** SI (ANA)  
**Cobertura:** Amplia  
**Póliza :** 2839680  
**Inciso No.** 0020  
**Vigencia:** 18/12/2019- 18/12/2020

**Adeudo en Recaudadora:** \$ 1,847.00 Hasta Octubre, 2020

**Condicion Actual:** en servicio

**Observaciones:** vehiculo nuevo, nada mas tenemos copia de la factura

		Licencia	
Nombre		Tipo	No. De Licencia



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

ACTUALIZADO OCTUBRE, 2020



**DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

**Placas:** JW27091  
**Marca:** Toyota  
**Modelo:** 2006  
**Version:** TRD SPORT, PICK UP DOBLE CABINA, V6, 24 VALV.  
**No. De Serie:** 3TMJU62N06M016466  
**Color:** Blanco  
**Tipo de vehículo:** pick up  
**Rotulos:** no  
**Proveedor:** Adriana Chavez Lopez  
**Factura:** 1639  
**Costo:** \$ 220,000.00  
**Modo de Adquisición:** Compra  
**Fecha de Adquisición:** 10/10/2019  
**No. De Motor:** 1GR8054897  
**Características:** Camioneta con 4 puertas tomas de aire en el cofre, con caja corta  
**Departamento:** Desarrollo Social y Humano  
**Usuario:** Pendiente

**Vehículo**  
  
**Expediente**  
L-01-01

**Seguro:** Si (ANA)  
**Cobertura:** Amplia  
**Póliza :** 2839680  
**Inciso No.** 26  
**Vigencia:** 23/01/2020 a 18/12/2020


C-03-02 NO. ANT.

**Adeudo en Recaudadora:** \$ 1,906.00 Hasta Octubre, 2020

**Condicion Actual:** En servicio

**Observaciones:** buenas condiciones en general

Licencia			
	Tipo	No. De Licencia	Vigencia



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

Actualizado Marzo 02, 2020



**ÀUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO**  
**DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO**  
**PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

<b>Placas:</b>	JF42773	<b>Vehículo</b>	
<b>Marca:</b>	General Motors	<b>Expediente</b>	
<b>Modelo:</b>	Luv pick up / chasis / estacas 2000		
<b>Version</b>	Paq B chasis cabina estandar		
<b>No. De Serie:</b>	8GGTFRC10YA086488		<b>C-06-01</b>
<b>Color:</b>	Blanco	<b>Seguro:</b>	No
<b>Tipo de vehículo:</b>	Camioneta	<b>Cobertura:</b>	No
<b>Rotulos:</b>	Pendiente	<b>Póliza :</b>	No
<b>Proveedor:</b>	Ingenio Tamazula	<b>Inciso:</b>	No
<b>Factura:</b>	DD-1193	<b>Vigencia:</b>	No
<b>Costo:</b>	\$0.00		
<b>Modo de Adquisición:</b>	Donacion		
<b>Fecha de Adquisición:</b>	Marzo, 07, 2015		
<b>No. De Motor:</b>	YA086488		
<b>Características:</b>	motor 4 cilindros,transmision estandar		
<b>Departamento:</b>	Delegacion la Garita		
<b>Usuario:</b>	Rafael Pulido Cuevas		
<b>Adeudo en Recaudadora:</b>	\$ 7,461.00 Hasta Octubre 18, 2020		
<b>Condicion actual:</b>	En servicio		
<b>Observaciones:</b>			

<b>Nuevas Observaciones:</b>	Defensa delantera dañada, golpiada la salpicadera izquierda, no tiene retrovisor del lado izquierdo y el derecho esta quebrado, las 4 llantas ya no sirven, el capacete se encuentra sumido, las micas delanteras en malas condiciones, la redila picada, sin luces traseras, la puerta del lado del copiloto esta caída, se encuentra tirando aceite y es necesario empacar el motor, falta el servicio de mantenimiento general, no tiene gato hidraulico y ni llanta de refaccion.
<b>Fecha de las nuevas observaciones:</b>	Realizamos el levantamiento del 9 hasta el 22 de Octubre del 2018
<b>Condicion Actualizada</b>	Se encuentra en servicio



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

Actualizado Septiembre, 2020



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

<b>Placas:</b>	FTC6845	Las placas las tenemos en Patrimonio Municipal	<b>Vehículo</b>
<b>Marca:</b>	Nissan		
<b>Modelo:</b>	1994		<b>Expediente</b>
<b>Version</b>	Sedan 2 Puertas		<b>C-07-02</b>
<b>No. De Serie:</b>	1N4EB32A4RC849699		
<b>Color:</b>	Gris		<b>Seguro:</b> No
<b>Tipo de vehículo:</b>	Automovil		<b>Cobertura:</b> No
<b>Rotulos:</b>	Gobierno Hecho para todos, laterales		<b>Póliza :</b> No
<b>Proveedor:</b>	Martha del Sagrario Gutierrez Martinez		<b>Inciso:</b> No
<b>Factura:</b>	24619		<b>Vigencia:</b> No
<b>Costo:</b>	\$5,671.24		
<b>Modo de Adquisición:</b>	Compra		
<b>Fecha de Adquisición:</b>	Nov. 22 del 2011		
<b>No. De Motor:</b>	GA169128212		
<b>Características:</b>	Automovil 4 puertas		
<b>Departamento:</b>	Delegacio Vista Hermosa		
<b>Usuario:</b>	Donovan Robles Rodriguez		
<b>Adeudo en Recaudadora:</b>	\$ 8,854.00 Hasta Marzo 02, 2020		
<b>Condicion actual:</b>	En servicio		
<b>Observaciones:</b>	<b>Las placas del vehiculo son de colima y no esta dado de baja. El vehiculo esta circulando sin placas en la delegacion de Vista Hermosa</b>		

<b>Nuevas Observaciones:</b>	No tiene placas, esta despintada en todos lados de la carroceria, tiene una calavera quebrada, las llantas se encuentran a 1/4 de vida util, el interior en mal estado y una luz no prende.
<b>Fecha de las nuevas observaciones:</b>	Realizamos el levantamiento del 9 hasta el 22 de Octubre del 2018
<b>Condicion Actualizada</b>	Se encuentra en servicio



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

Actualizado Marzo 02, 2020



**ÁUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PÚBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

Placas: sin placas  
 Marca: Internacional 3800  
 Modelo: 2002  
 Version: sin version  
 No. De Serie: 1HVBBAAM32H517222  
 Color: Verde -Blanco  
 Tipo de vehículo: Camion  
 Rotulos: club leon  
 Proveedor: COGA AUTOS SA DE CV  
 Factura: 14850 NL  
 Costo: \$30,670.40  
 Modo de Adquisición: COMPRA  
 Fecha de Adquisición: 15/04/2014  
 No. De Motor: S/N  
 Características: autobus escolar  
 Departamento: Delegacio Vista Hermosa  
 Usuario: Donovan Robles Rodriguez

**Vehículo**  
  
**Expediente**

Seguro: No  
 Cobertura: No  
 Póliza : No  
 Inciso: No  
 Vigencia: No

Adeudo en Recaudadora: no tiene placas

Condicion actual: Fera de servicio

Observaciones: \_\_\_\_\_

Nuevas Observaciones:	Quitar la cabeza para hacer un diagnostico para tener la falla mas exacta, si tiene pila, si vale la pena acomodarlo, el camion tiene frenos de liquido hay que convertirlo en frenos de aire
Fecha de las nuevas	Realizamos el levantamiento del 9 hasta el 22 de Octubre del 2018
Condicion Actualizada	<b>Fuera de servicio</b>



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

Actualizado Febrero 27, 2020



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

<b>Placas:</b>	JDG7244	<b>Vehículo</b>	<b>04</b>
<b>Marca:</b>	Ford	<b>Expediente</b>	<b>C-09-01</b>
<b>Modelo:</b>	1991		
<b>Version:</b>	E 350 1 VAN	<b>Seguro:</b>	No
<b>No. De Serie:</b>	1FDKE30M4MHB19459	<b>Cobertura:</b>	No
<b>Color:</b>	Blanco	<b>Póliza :</b>	No
<b>Tipo de vehículo:</b>	Van Econoline	<b>Inciso:</b>	No
<b>Rotulos:</b>	El Tulillo Fire Dept. Ambulancia	<b>Vigencia:</b>	No
<b>Proveedor:</b>	H&H Zamora Bros Catering Trucks MFG		
<b>Factura:</b>	CA67732582		
<b>Costo:</b>	\$0.00		
<b>Modo de Adquisicion:</b>	Donacion del Extranjero		
<b>Fecha de Adquisición:</b>	Marzo 04 de 2005		
<b>No. De Motor:</b>	S/N		
<b>Características:</b>	Para pasajeros y transporte de camillas		
<b>Departamento:</b>	Delegación de El Tulillo		
<b>Usuario:</b>	Miguel Diaz Sanchez		
<b>Adeudo en Recaudadora:</b>	Revisar en Recaudadora.		
<b>Condicion Actual:</b>			
<b>Observaciones:</b>	requiere atencion estetica. Malas condiciones		

<b>Nuevas Observaciones:</b>	Le falta el servicio de Mantenimiento General, las 2 baterias no sirven, las llantas ya no sirven y ademas se encuentran resecas, le falta todo el equipo medico, las micas y la torreta resecas, le gfalla un foco auxiliar. Si cuenta con el rin, el gato hidraulico y su cruceta.
<b>Fecha de las nuevas observaciones:</b>	Realizamos el levantamiento del 9 hasta el 22 de Octubre del 2018
<b>Condicion Actualizada</b>	<b>Fuera de servicio</b>



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

Actualizado Marzo 02, 2020





**ÁUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PÚBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

<b>Placas:</b>	<u>JGY2507</u>	<b>Vehículo</b>	<input type="text"/>
<b>Marca:</b>	<u>Nissan</u>	<b>Expediente</b>	<input type="text"/>
<b>Modelo:</b>	<u>2003</u>		
<b>Version:</b>	<u>GSII Austero T/M con A/A</u>		
<b>No. De Serie:</b>	<u>3N1EB31S83K502854</u>		
<b>Color:</b>	<u>Blanco</u>	<b>Seguro:</b>	<u>SI (ANA)</u>
<b>Tipo de vehículo:</b>	<u>Automovil</u>	<b>Cobertura:</b>	<u>Amplia</u>
<b>Rotulos :</b>	<u>H.Ayuntamiento y escudo en puetas, cofre y cajuela</u>	<b>Póliza :</b>	<u>2839680</u>
<b>Proveedor:</b>	<u>Avon Cosmetics, S. DE R.L. C.V.</u>	<b>Inciso No:</b>	<u>0009</u>
<b>Factura:</b>	<u>23891</u>	<b>Vigencia:</b>	<u>18/12/2019- 18/12/2020</u>
<b>Costo:</b>	<u>\$0.00</u>		
<b>Modo de adquisicion:</b>	<u>Donacion</u>		
<b>Fecha de Adquisición:</b>	<u>Abril 11 del 2013</u>	<input type="text" value="F-01-02"/>	<input type="text" value="No, Anterior"/>
<b>No. De Motor:</b>	<u>GA16824803S</u>		
<b>Características:</b>	<u>Tsuru sedan 4 Puer. GS II austero</u>		
<b>Departamento asignado:</b>	<u>DELEGACION DE NIGROMANTE ( SAN JUAN DER LA MONTAÑA)</u>		
<b>Usuario:</b>	<u>ELISER GARCIA OCHOA</u>		

**Adeudo en Recaudadora:** \$ 19,470.00 Hata Octubre 01, 2020

**Condicioin Actual:** En servicio

**Observaciones:** crystal delantero estrellado. El vehiculo se encuentra en exelentes condiciones, llantas en perfecto estado.

**Licencia:** Pendiente

<b>Requisitos Observaciones:</b>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

Actualizado Julio 22, 2020



**ÁUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

**Placas:** JJZ6655  
**Marca:** Nissan  
**Modelo:** 2001  
**Version:** Tsuru sedan 4 puertas  
**No. De Serie:** 3N1EB31S61K254522  
**Color:** Blanco  
**Tipo de vehículo:** automovil  
**Rotulos:** Escudo del ayuntamiento en el cofre  
**Proveedor:** Pendiente  
**Factura:** S/F  
**Costo:** \$0.00  
**Modo de Adquisicion:** Pendiente  
**Fecha de Adquisición:** Pendiente  
**No. De Motor:** s/n  
**Características :** vehiculo estandar de 5 velocidades  
**Departamento:** Delegacion Morelos  
**Usuario:** Socorro Sambrano Padilla

**Vehículo**  
  
**Expediente**

**Seguro:** No  
**Cobertura:** No  
**Póliza :** No  
**Inciso:** No  
**Vigencia:** No

**Adeudo en Recaudadora:** \$ 13,492.00 Hasta Octubre 04, 2020

**Condicion Actual:** en servicio

**Observaciones:** El interior del vehiculo se encuentra en la siguientes condiciones: el piso roto, asientos rotos, no tiene la tapa de la parte superio de los asientos traseros, empaques de las puertas rotos. No tiene la chapa de la puerta del tanque de gasolina.



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

Actualizado Marzo 04, 2020



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

<b>Placas:</b>	JDU2606	<b>Vehículo</b>	<b>06</b>
<b>Marca:</b>	Nissan	<b>Expediente</b>	<b>C-12-01</b>
<b>Modelo:</b>	Tsuru 2005		
<b>Version:</b>	GS1 AUSTERO T/M 5 VEL.		
<b>No. De Serie:</b>	3N1EB32S65K323649		
<b>Color:</b>	Blanco	<b>Seguro:</b>	No
<b>Tipo de vehículo:</b>	Automóvil	<b>Cobertura:</b>	No
<b>Rotulos:</b>	Escudo del ayuntamiento y reglamentos	<b>Póliza :</b>	No
<b>Proveedor:</b>	Vehiculos y Automoviles Modernos del Sur	<b>Inciso:</b>	No
<b>Factura:</b>	15372	<b>Vigencia:</b>	No
<b>Costo:</b>	\$95,500.00		
<b>Modo de Adquisición:</b>	Compra		
<b>Fecha de Adquisición:</b>	Marzo 04 de 2005		
<b>No. De Motor:</b>	GA16843888T		
<b>Características :</b>	Cap. 5 pas. transmisión estandar, motor 4 cil. 4 puertas.		
<b>Departamento:</b>	Reglamentos		
<b>Usuario:</b>	Alejandro Antillon Valencia		

**Adeudo en Recaudadora:** \$ 8,592.00 Hasta Octubre, 2020

**Condicion Actual:** En Servicio

**Observaciones:** Revision de luces en general, no enciende en las mañanas.

		Licencia	
Nombre		Tipo	Vigencia
Gerardo Silva Medina		Chofer	01/06/2021

**Nuevas Observaciones:**

Falta el servicio de Mantenimiento General, la cajuela no sirve, la defensa descuadrada, interior en mal estado, no tiene los tapones interiores de la carroceria, el vidrio trasero le falta empaques y tambien las puertas, tiene un raspon en la puerta trasera, no sirve la tapa de la gasolina.

Realizamos el levantamiento del 9 hasta el 22 de Octubre del 2018

En servicio



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

Actualizado marzo 06, 2020



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

<b>Placas:</b>	<u>XYM50</u>	<b>Motocicleta</b>
<b>Marca:</b>	<u>Honda</u>	<b>04</b>
<b>Modelo:</b>	<u>2006</u>	<b>Expediente</b>
<b>Version:</b>	<u>SCV-100</u>	<b>C-12-02</b>
<b>No. De Serie:</b>	<u>3H1JF08616D201337</u>	
<b>Color:</b>	<u>Azul</u>	<b>Seguro:</b> <u>No</u>
<b>Tipo de vehículo:</b>	<u>Motoneta</u>	<b>Cobertura:</b> <u>No</u>
<b>Rotulos:</b>	<u>Cuenta con uno al frente</u>	<b>Póliza :</b> <u>No</u>
<b>Proveedor:</b>	<u>Shikimoto S.A. de C.V.</u>	<b>Inciso:</b> <u>No</u>
<b>Factura:</b>	<u>16397</u>	<b>Vigencia:</b> <u>No</u>
<b>Costo:</b>	<u>\$17,305.00</u>	
<b>Modo de Adquisición:</b>	<u>Compra</u>	
<b>Fecha de Adquisición:</b>	<u>Febrero 15 de 2007</u>	
<b>No. De Motor:</b>	<u>JF08E9004123</u>	
<b>Características:</b>	<u>Capacidad 2 Pasajeros</u>	
<b>Departamento Asignado:</b>	<u>Reglamentos</u>	
<b>Usuario:</b>	<u>Alejandro Antillon Valencia</u>	
	<u>05-04-09-01-01-01-92</u>	
<b>Adeudo en Recaudadora:</b>	<u>\$ 2,596.00 A octubre 2020</u>	
<b>Codicion Actual:</b>	<b>robada</b>	
<b>Observaciones:</b>	<u>No se encuentra en el departamento, fue robada</u>	

<b>Nuevas Observaciones:</b>	<b>No la reportaron robada en el periodo 2015-2018, no le dieron seguimiento.</b>
<b>Fecha de las nuevas observaciones:</b>	<b>Realizamos el levantamiento del 9 hasta el 22 de Octubre del 2018 y no la encontramos.</b>
<b>Condicion Actualizada</b>	<b>No la localizamos (robada) y fuera de servicio</b>



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

Actualizado octubre , 2020



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

<b>Placas:</b>	<u>JP18993</u>	<b>Vehículo</b>	<u>                    </u>
<b>Marca:</b>	<u>Ford</u>	<b>Expediente</b>	<u>                    </u>
<b>Modelo:</b>	<u>1998</u>	<b>C-16-01</b>	
<b>Version:</b>	<u>XLT PICK UP 8 CIL.</u>		
<b>No. De Serie:</b>	<u>1FTZX18W5WNA29264</u>		
<b>Color:</b>	<u>Rojo</u>	<b>Seguro:</b>	<u>SI (ANA)</u>
<b>Tipo de vehículo:</b>	<u>Camioneta</u>	<b>Cobertura:</b>	<u>Amplia</u>
<b>Rotulos:</b>	<u>Numeros de emergencia y escudo de proteccion civil</u>	<b>Póliza :</b>	<u>2839680</u>
<b>Proveedor:</b>	<u>Nestor Aarón Alcalá Zavala</u>	<b>Inciso No.</b>	<u>0003</u>
<b>Factura:</b>	<u>9668278</u>	<b>Vigencia:</b>	<u>18/12/2019- 18/12/2020</u>
<b>Costo:</b>	<u>\$85,000.00</u>		
<b>Modo de adquisición:</b>	<u>compra</u>		
<b>Fecha de Adquisición:</b>	<u>Febrero 08, 2008</u>		
<b>No. De Motor:</b>	<u>Hecho en USA</u>		
<b>Características :</b>	<u>Cabina y 1/2, caja larga y 2 puertas, con motor V 8</u>		
<b>Departamento Asignado:</b>	<u>Protección Civil</u>		
<b>Usuario:</b>	<u>Hugo Emilio Cañas Briseño</u>		
<b>Adeudo en Recaudadora:</b>	<u>\$ 6,599.00 Hata Octubre 09, 2020</u>		
<b>Condicion actual:</b>	<u>En servicio</u>		
<b>Observaciones:</b>	<u>requiere servicio en lo estetico.</u>		

<b>Nuevas Observaciones:</b>	<b>Las flechas laterales jodidas, la defensa picada, calavera derecha danada, falta el espejo retrovisor izquierdo, la lamina picada se encuentra salitreada. le falta su servicio de mantenimiento en general, no tiene llanta de refaccion, tampoco gato hidraulico y cruceta, le falta el kit de herramienta basica y de emergencia (cables). se le agrego una barra de luces led en la parte superior de las cabina, se le adapto una bomba de agua nueva en la aptre tracera para conbatir incendios, se le adapto un rollbar en la partee</b>
<b>Fecha de las nuevas observaciones:</b>	<b>actualizado Abril 11, 2019</b>
<b>Condicion Actualizada</b>	<b>En servicio</b>



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

Actualizado Marzo 09. 2020



**ÁUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

<b>Placas:</b>	<u>JHZ3161</u>	<b>Vehículo</b>	<b>62</b>
<b>Marca:</b>	<u>Ford</u>	<b>Expediente</b>	<b>C-16-02</b>
<b>Modelo:</b>	<u>2009</u>		
<b>Version:</b>	<u>ECOLINE E-150</u>		
<b>No. De Serie:</b>	<u>1FTNE14W59DA20861</u>		
<b>Color:</b>	<u>Blanco</u>	<b>Seguro:</b>	<u>SI (ANA)</u>
<b>Tipo de vehículo:</b>	<u>ambulancia</u>	<b>Cobertura:</b>	<u>Amplia</u>
<b>Rotulos:</b>	<u>secretaria de salud jalisco y ayuntamiento</u>	<b>Póliza :</b>	<u>2839680</u>
<b>Proveedor:</b>	<u>Secretaria de Salud Jalisco</u>	<b>Inciso No.</b>	<u>0004</u>
<b>Factura:</b>	<u>4471</u>	<b>Vigencia:</b>	<u>18/12/2019- 18/12/2020</u>
<b>Costo:</b>	<u>\$0.00</u>		
<b>modo de adquisicion:</b>	<u>comodato</u>		
<b>Fecha de Adquisición:</b>	<u>Julio 08, 2010</u>		
<b>No. De Motor:</b>	<u>S/N</u>		
<b>Caracteriaticas :</b>	<u>Ambulancia equipada con instumentos medicos de primeros auxilios</u>		
<b>Departamento asignado:</b>	<u>Protección Civil</u>		
<b>Usuario:</b>	<u>Jorge Samaniego Baroza</u>		

**Adeudo en Recaudadora:** No se encontraron las placas en adeudo vehicular

**Condicion actual:** EN servicio

**Observaciones:** No funciona palanca de velocidades.

<b>Nuevas Observaciones:</b>	<b>No sirve la transmision (la caja de velocidades), no trae el vidrio de una ventana, chocada una puerta, le falta su servicio de mantenimiento en general, no tiene llanta de refaccion, tampoco gato hidraulico y cruceta, le falta el kit de herramienta basica y de emergencia (cables).</b>
<b>Fecha de las nuevas observaciones:</b>	<b>Realizamos el levantamiento del 9 hasta el 22 de Octubre del 2018</b>
<b>Condicion Actualizada</b>	

**Se encuentran los conceptos de compras de:**

**Refacciones y reparacion de computadora para la ambulancia numero 62 con un gasto de \$28,878.20 pesos. Con numero de expediente C-16-02 (proporcionada de la ficha tecnica de los vehiculos), el costo esta muy elevado.**

**Reparacion de transmision automatica de ambulancia de Proteccion Civil con un gasto de \$18,560.00 pesos (no especifica para cual ambulancia se realizo la compra).**

**Todas estas observaciones de compras no coincide con la situacion actual de la ambulancia numero 62 expediente C-16-02 en lo cual se le piden que se demuestren cuentas claras.**



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

Actualizado Marzo 09,2020



**ÁUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

<b>Placas:</b>	JHZ3152	<b>Vehículo</b>	<b>63</b>
<b>Marca:</b>	Chevrolet	<b>Expediente</b>	<b>C-16-03</b>
<b>Modelo:</b>	2005		
<b>Version:</b>	G-CARGO VAN		
<b>No. De Serie:</b>	1GCFG15X151145700	<b>Seguro:</b>	No
<b>Color:</b>	Blanco	<b>Cobertura:</b>	No
<b>Tipo de vehículo:</b>	Ambulancia	<b>Póliza :</b>	No
<b>Rotulos:</b>	Laterales Protección Civil y Bomberos	<b>Inciso:</b>	No
<b>Proveedor:</b>	Secretaría de Salud Jalisco	<b>Vigencia:</b>	No
<b>Factura:</b>	09142A		
<b>Costo:</b>	412.275.00		
<b>modo de adquisicion:</b>	Donacion		
<b>Fecha de Adquisición:</b>	Junio 17, 2019		
<b>No. De Motor:</b>	S/N		
<b>Características:</b>	Ambulancia equipada con instrumentos medicos de primeros auxilios		
<b>Departamento asignado:</b>	Protección Civil		
<b>Usuario:</b>	Jorge Samaniego Baroza		
<b>No. De inventario empres:</b>	05-04-01-01-03-02-27		
<b>Adeudo en Recaudadora:</b>	No se encontraron las placas en adeudo vehicular.		

**Condicion actual:** En Servicio

**Observaciones:** Asientos rotos, el vehiculo muestra algunos golpes, torreta no funciona, tira aceite del motor y transmision, petardea cuando est fria y se apaga hasta que calienta,

**Nuevas Observaciones:**

**El motor se encuentra en mal estado, utilizamos el escaner y nos proporcionor los diferentes codigos de falla el P0016 (cigüeñal), P0060, P0449 y P0463. La direccion hidraulica dañada, la suspension no sirve, no cuenta con camilla, vidrio de frente estrechado, las 4 llantas no sirven, espejo lateral izquierdo quebrado y el derecho en malas condiciones, golpeada del lado derecho, golpeada la salpicadera del lado izquierdo, la puerta trasera golpeada, los 2 asientos rotos, servicio de tapiceria en malas condiciones, las 2 manijas de la chapas quebradas, no abre la puerta trasera izquierda, la burrera en malas condiciones y el faro quebrado, le falta su servicio de mantenimiento en general, no tiene llanta de refaccion, tampoco gato hidraulico y cruceta, le falta el kit de herramienta basica v de emergencia (cables).**

Fecha de las nuevas observaciones:

Realizamos el levantamiento del 9 hasta el 22 de Octubre del 2018



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

Actualizado Octubre, 2020



**ÁUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO**  
**DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO**  
**PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

<b>Placas:</b>	<u>JR83837</u>	<b>Vehículo</b>	<u>                    </u>
<b>Marca:</b>	<u>Dodge</u>	<b>Expediente</b>	<u>                    </u>
<b>Modelo:</b>	<u>Ram 4000, 2010</u>	<b>C-16-04</b>	
<b>Version:</b>	<u>1605 Chasis Cabina, Manual</u>		
<b>No. De Serie:</b>	<u>3D6WN5EL3AG182361</u>		
<b>Color:</b>	<u>Rojo / blanco</u>	<b>Seguro:</b>	<u>SI (ANA)</u>
<b>Tipo de vehículo:</b>	<u>Camión</u>	<b>Cobertura:</b>	<u>Amplia</u>
<b>Rotulos:</b>	<u>en ambas puertas, Proteccion Civil en el cofre.</u>	<b>Póliza :</b>	<u>2839680</u>
<b>Proveedor:</b>	<u>Quiroga Trucks S. A. de C. V.</u>	<b>Inciso No.</b>	<u>0005</u>
<b>Factura:</b>	<u>1440</u>	<b>Vigencia:</b>	<u>18/12/2019- 18/12/2020</u>
<b>Costo:</b>	<u>\$1,198,037.21</u>		
<b>Modo de adquisición:</b>	<u>Compra</u>		
<b>Fecha de Adquisición:</b>	<u>Agosto 27 del 2010</u>		
<b>No. De Motor:</b>	<u>S/N</u>		
<b>Características :</b>	<u>tipo bomberos con motobomba</u>		
<b>Departamento asignado:</b>	<u>Protección Civil</u>		
<b>Usuario:</b>	<u>Jorge Samaniego Baroza</u>		

**Adeudo en Recaudadora:** \$ 7,611.00 Hata el 18 de Octubre 2020

**Condicion Actual:** En servicio

**Observaciones:** en servicio

<b>Nuevas Observaciones:</b>	Tiene problemas en el embrague, trae llantas 3/4 de vida, golpeada la puerta izquierda pequeña vertical y la derecha no abre, dos focos laterales el derecho y el izquierdo quebrado, dos faros movibles no sirven, dos focos que se localizan abajo del chasis no prenden, asiento del conductor roto, estribo izquierdo en malas condiciones, un led izquierdo no funciona, le falta su servicio de mantenimiento en general, no tiene llanta de refaccion, tampoco gato hidraulico y cruceta, le falta el kit de herramienta basica y de emergencia (cables). pasa agua al motor se sobrecalento esta en taller particular para cabio de empaques y rectificacionde cabeza.
<b>Fecha de las nuevas observaciones:</b>	Realizamos el levantamiento del 09 hasta el 11 de Abril del 2019

<b>Obsercvaciones del Acta No. 57 del día 20 de Julio de 2018</b>	<b>Se encuentran los conceptos de compras de:</b>
	Reparacion de la caja de velocidades del camion Slayder de proteccion Civil con un gasto de \$17,353.60 pesos. Con un numero de expediente de C-16-04 (proporcionada de la ficha tecnica de los vehiculos)
	Esta observacion de compra no coincide con la situacion actual del camion Slayde (nada mas le repararon el cilindro esclavo cuesta aproximadamente \$1000.00pesos, le reconstruyeron el clutch aproximadamente con un costo de \$5000.00 pesos) en lo cual se le piden que se demuestren cuentas claras.



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

Actualizado Marzo 09, 2020





**ÀUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

<b>Placas:</b>	<u>JHZ3779</u>	<b>Vehículo</b>
<b>Marca:</b>	<u>Ford</u>	<input type="text"/>
<b>Modelo:</b>	<u>Econoline 2012</u>	Expediente
<b>Version:</b>	<u>M7G/A E150 AAC</u>	<b>C-16-05</b>
<b>No. De Serie:</b>	<u>1FTNE1EW5DDA06692</u>	
<b>Color:</b>	<u>Blanco, linea roja</u>	<b>Seguro:</b> <u>SI (ANA)</u>
<b>Tipo de vehículo:</b>	<u>Ambulancia</u>	<b>Cobertura:</b> <u>Amplia</u>
<b>Rotulos:</b>	<u>en puetas delanteras y en parte lateral trasera.</u>	<b>Póliza :</b> <u>2839680</u>
<b>Proveedor:</b>	<u>Gobierno del Estado</u>	<b>Inciso No.</b> <u>0006</u>
<b>Factura:</b>	<u>No</u>	<b>Vigencia:</b> <u>18/12/2019- 18/12/2020</u>
<b>Costo:</b>	<u>\$0.00</u>	
<b>modo de adquisicion:</b>	<u>Comodato</u>	
<b>Fecha de Adquisición:</b>	<u>Junio 02 del 2013</u>	
<b>No. De Motor:</b>	<u>S/N</u>	
<b>Características:</b>	<u>Ambulancia equipada para primeros auxilios</u>	
<b>Departamento asignado:</b>	<u>Proteccion Civil.</u>	
<b>Usuario:</b>	<u>Jorge Samaniego Baroza</u>	
<b>Adeudo en Recaudadora:</b>	<u>No se encontraron las placas en adeudo vehicular</u>	
<b>Condicion actual:</b>	<u>En servicio</u>	
<b>Observaciones:</b>	<u>asiento del conductor roto, la torreta no funciona. En general en buen estado.</u>	

<b>Nuevas Observaciones:</b>	<b>Utilizamos el escaner y nos proporcionor los diferentes codigos de falla el P0135, P0132, P2243, P2254, P0053, P0155, le falta el cambio de las 4 llantas por lo que se encuentran en mal estado, no trabaja el aire acondicionado (Gas), <u>asiento del conductor roto</u>, dos calaveras traseras no las trae, la defensa delantera golpiada del lado izquierdo, guardafangos y la puerta golpiada del lado derecho, dos luces laterales no sirvendel lado izquierda y derecho, un faro de led trasero dañado y dos de frente, le falta su servicio de mantenimiento en general, no tiene llanta de refaccion, tampoco gato hidraulico y cruceta, le falta el kit de herramienta basica y de emergencia (cables).</b>
<b>Fecha de las nuevas observaciones:</b>	<b>Realizamos el levantamiento del 9 hasta el 22 de Octubre del 2018</b>

<b>Obsercvaciones del Acta No. 57 del dia 20 de Julio de 2018</b>	<b>Se encuentran los conceptos de compras de:</b>
	<b>Compra de computadora para la unidad 2271 de Proteccion Civil (ese numero no coincide debe ser 2275) con un gasto de \$17,400.00 pesos. La unidad numero 2275 tiene un numero de expediente de C-16-05 (proporcionada de la ficha tecnica de los vehiculos)</b>
	<b>Esta observacion de compra no coincide con la situacion actual de launidad 2275 con numero de expediente C-16-05 en lo cual se le pide que se demuestren cuentas claras.</b>



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

Actualizado Marzo 09, 2020



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

<b>Placas:</b>	JHZ2487	<b>Vehículo</b>	
<b>Marca:</b>	Chevrolet	<b>Expediente</b>	
<b>Modelo:</b>	Chevy 2001	<b>C-16-07</b>	
<b>Version:</b>	Paq. E Austero	<b>Seguro:</b>	NO
<b>No. De Serie:</b>	3G1SF24261S131600	<b>Cobertura:</b>	NO
<b>Color:</b>	Pewter	<b>Póliza :</b>	NO
<b>Tipo de vehículo:</b>	Automovil	<b>Contrato:</b>	NO
<b>Rotulos:</b>	Secretaria del Estado puerta del conductor	<b>Vigencia:</b>	NO
<b>Proveedor:</b>	Gobierno del Estado		
<b>Factura:</b>	No		
<b>Costo:</b>	\$0.00		
<b>Modo de adquisición:</b>	Comodato		
<b>Fecha de Adquisición:</b>	Junio 20 Del 2014		
<b>No. De Motor:</b>	S/N		
<b>Características:</b>	automovil austero.		
<b>Departamento Asignado:</b>	Proteccion Civil.		
<b>Usuario:</b>	Jorge Samaniego Baroza		
<b>No. De inventario empres:</b>	05-04-01-02-01-03-91		
<b>Adeudo en Recaudadora:</b>	No se encontraron las placas en adeudo vehicular		

**Condicion Actual:** Fuera de servicio

**Observaciones:** Actualmente el vehiculo se encuentra devielado

No. Expediente anterior E-04-01

<b>Nuevas Observaciones:</b>	<b>El motor requiere reparacion, le falta servicio de matenimiento general, las 4 llantas en mal estado, asientos rotos, chocada del lado derecho, retrovisor izquierdo quebrado, un faro izquierdo quebrado, el emblema delantero no lo tiene, cofre es de otro chevi, no cuenta con gato hidraulico, no tiene cruceta y tampoco la llanta de refaccion.</b>
<b>Fecha de las nuevas observaciones:</b>	<b>Realizamos el levantamiento del 9 hasta el 22 de Octubre del 2018</b>



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

Actualizado Octubre, 2020



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

<b>Placas:</b>	<u>JLS1238</u>	<b>Vehículo</b>	<input type="text"/>
<b>Marca:</b>	<u>Dodge</u>	<b>Expediente</b>	<input type="text"/>
<b>Modelo:</b>	<u>2014</u>		
<b>Versión:</b>	<u>RAM 2500 Pro Máster</u>		
<b>No. De Serie:</b>	<u>3C6TRVCG4EE124996</u>		<b>C-16-08</b>
<b>Color:</b>	<u>Blanco, Rojo</u>	<b>Seguro:</b>	<u>SI (ANA)</u>
<b>Tipo de vehículo:</b>	<u>Ambulancia</u>	<b>Cobertura:</b>	<u>Amplia</u>
<b>Rótulos:</b>	<u>ambulancia, samu, escudo del estado laterales</u>	<b>Póliza :</b>	<u>2839680</u>
<b>Proveedor:</b>	<u>Secretaria de salud.</u>	<b>Inciso No.</b>	<u>0007</u>
<b>Factura:</b>	<u>No</u>	<b>Vigencia:</b>	<u>18/12/2019- 18/12/2020</u>
<b>Costo:</b>	<u>\$0.00</u>		
<b>Modo de adquisición:</b>	<u>Comodato</u>		
<b>Fecha de Adquisición:</b>	<u>Enero 14 del 2016</u>		
<b>No. De Motor:</b>	<u>S/N</u>		
<b>Características :</b>	<u>Ambulancia tipo van equipada con instrumentos de primero auxilios.</u>		
<b>Departamento asignado:</b>	<u>Protección Civil</u>		
<b>Usuario:</b>	<u>Jorge Samaniego Baroza</u>		

**Adeudo en Recaudadora:** No se encontraron las placas en adeudo vehicular

**Condición Actual:** En servicio

**Observaciones:** En buenas condiciones

No. Expediente anterior

**Nuevas Observaciones:**

---

**Fecha de las nuevas observaciones:**

**Utilizamos el escaner y nos proporcionaron el código P0113 falla en el motor, servicio de suspensión, los amortiguadores se encuentran en mal estado, las llantas tienen 1/4 de vida, tiene estrellada la torreta, se encuentra suelto el asiento que utiliza la persona que acompaña a la persona que están trasladando y le falta una pieza corrediza, le falta su servicio de mantenimiento en general, no tiene llanta de refacción, tampoco gato hidráulico y cruceta, le falta el kit de herramienta básica y de emergencia (cables).**

---

**Realizamos el levantamiento del 9 hasta el 22 de Octubre del 2018**



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

Actualizado Marzo 09, 2020



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

<b>Placas:</b>	JPF1846	<b>Vehículo</b>	
<b>Marca:</b>	DODGE	<b>Expediente</b>	C-16-09
<b>Modelo:</b>	2020		
<b>Version:</b>	RAM 2500 PROMASTER 11.5 URGENCIAS BASICAS		
<b>No. De Serie:</b>	3C6TRVCG9LE120777		
<b>Color:</b>	BLANCO BRILLANTE	<b>Seguro:</b>	No
<b>Tipo de vehículo:</b>	BAGONETA	<b>Cobertura:</b>	No
<b>Rotulos:</b>	SAMU DE JALISCO, AMBULANCIA TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO, ESCUDO CON LEYENDA DEL GOBIERNO DE JALISCO.	<b>Póliza :</b>	No
<b>Proveedor:</b>	GOBIERNO DE JALISCO	<b>Inciso:</b>	No
<b>Factura:</b>	NO	<b>Vigencia:</b>	No
<b>Costo:</b>	\$ -		
<b>Modo de Adquisición:</b>	COMODATO		
<b>Fecha de Adquisición:</b>	29/06/2020		
<b>No. De Motor:</b>	SIN NUMERO		
<b>Características:</b>	AMBULANCIA EQUIPADA CON EQUIPO PARA PRIMEROS AUXILIOS .		
<b>Departamento Asignado:</b>	PROTECCIONCIVIL		
<b>Usuario:</b>	JORGE SAMANIEGO BAROSA		

**Adeudo en Recaudadora:** \$ -

**Condicion Actual:** EN PERFECTAS CONDICIONES ( VEHICULO NUEVO)

**Observaciones:**

EQUIPO DENTRO DE LA AMBULANCIA: (4 REANIMADORES DE ASISTENCIA RESPIRATORIA, 1 CARRO CAMILLA PARA AMBULANCIA, 1 ESTETOSCOPIO PARA CAPSULA DOBLE, EQUIPO DE ESTERILIZADOR PARA ATENCION DE PARTOS, TANQUE DE OXIGENO FIJO CON MANOMETRO, TERMOMETRO DIGITAL, DISPOSITIVO DE ESTERILIZACION TERMICA, SISTEMA DE INMOVILIZACION PEDIATRICA, FERULA PARA MIEMBROS TORAXICOS Y PELVICA, TABLA CORTA CON SISTEMA DE SUJECION O CHALECO DE EXTRACCION, CAMILLA RIGIDA CON SISTEMA DE SUGECION, ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL, ASPIRADOR PORTATIL PARA SUCCION CONTINUA, GLUCOMETRO, TANQUE DE OXIGENO PORTATIL TAMAÑO D, DESFIBRILADOR EXTERNO PORTARTIL Y ESTEROSCOPIO DE PINARD. 1



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

ACTUALIZADO SEPTIEMBRE 10, 2020



**ÀUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

<b>Placas:</b>	<u>JJL1463</u>	<b>Vehículo</b>	<b>0 1</b>
<b>Marca:</b>	<u>Jeep</u>	<b>Expediente</b>	<b>D-01-02</b>
<b>Modelo:</b>	<u>2011</u>		
<b>Version:</b>	<u>L.N 3.71 DVD RA-17 AUTOMATICA</u>		
<b>No. De Serie:</b>	<u>1J4RS4GG2BC597594</u>		
<b>Color:</b>	<u>Blanco</u>	<b>Seguro:</b>	<u>SI (ANA)</u>
<b>Tipo de vehículo:</b>	<u>Camioneta</u>	<b>Cobertura:</b>	<u>Amplia</u>
<b>Rotulos:</b>	<u>no</u>	<b>Póliza :</b>	<u>2839680</u>
<b>Proveedor:</b>	<u>LUIS ALBERTO FLORES PAREDES</u>	<b>Inciso No.</b>	<u>0023</u>
<b>Factura:</b>	<u>1036</u>	<b>Vigencia:</b>	<u>18/12/2019- 18/12/2020</u>
<b>Costo:</b>	<u>\$260,000.00</u>		
<b>Modo de Adquisición:</b>	<u>compra</u>		
<b>Fecha de Adquisición:</b>	<u>01/10/2019</u>		
<b>No. De Motor:</b>	<u>s/n</u>		
<b>Características:</b>	<u>AIRBAG (CON+PAS+LAT) LAREDO / LIMITED 4 PUERTAS WAGON JEFFERSON 3.6L V6</u>		
<b>Departamento:</b>	<u>Sindicatura Municipal</u>		
<b>Usuario:</b>	<u>Martinez Torres Mariana</u>		

**Adeudo en Recaudadora:** \$ 1,129.00 Hata Octubre 18, 2020

**Condicion Actual:** en servicio

**Obsevaciones:** vehiculo semi nuevo en buenas condiciones

		Licencia		
Nombre		Tipo	No. De Licencia	Vigencia



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

Actualizado Marzo 17, 2020



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

<b>Placas:</b>	JDK9369	<b>Vehículo</b>	<b>1 2</b>
<b>Marca:</b>	General Motors	<b>Expediente</b>	<b>E-07-01</b>
<b>Modelo:</b>	Chevy 1997		
<b>Version:</b>	Paq. T Taxi 3 Ptas.	<b>E-08-01 EXP ANT.</b>	
<b>No. De Serie:</b>	3G1SF2427VS156351		
<b>Color:</b>	Blanco	<b>Seguro:</b>	No
<b>Tipo de vehículo:</b>	Automóvil ( Coche)	<b>Cobertura:</b>	No
<b>Rotulos:</b>	del Ayuntamiento	<b>Póliza :</b>	No
<b>Proveedor:</b>	Secretaria de finanzas	<b>Inciso:</b>	No
<b>Factura:</b>	No	<b>Vigencia:</b>	No
<b>Costo:</b>	\$0.00		
<b>Modo de Adquisicion:</b>	Comodato		
<b>Fecha de Adquisición:</b>	Mayo 16 de 2007		
<b>No. De Motor:</b>	VS156251		
<b>Características :</b>	Paquete "Taxi" con 2 puertas y motor de 4 cilindros		
<b>Departamento Asignado:</b>	Catastro		
<b>Usuario:</b>	Gonzalo Medina		
<b>Adeudo en Recaudadora:</b>	No se encontraron las placas en adeudo vehicular		
<b>Condicion Actual:</b>	En servicio		
<b>Observaciones:</b>	En buenas condiciones		

<b>Nuevas Observaciones:</b>	<b>El vidrio de frente estrechado, no centa con el emblema delantero, los asientos delanteros rotos y el interior se encuentra en mal estado, picaduras en la lamina del capacete</b>
<b>Fecha de las nuevas observaciones:</b>	<b>Realizamos el levantamiento del 9 hasta el 22 de Octubre del 2018</b>
<b>Condicion Actualizada</b>	<b>En servicio</b>



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

Actualizad Marzo 10, 2020



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

<b>Placas:</b>	<u>JM06162</u>	<b>Vehículo</b>	<u>                    </u>
<b>Marca:</b>	<u>FORD</u>	<b>Expediente</b>	<u>                    </u>
<b>Modelo:</b>	<u>2004</u>		
<b>Version:</b>	<u>Cabina Regular XL 4x2</u>		
<b>No. De Serie:</b>	<u>3FTEF17W84MA30953</u>		<u>F-01-01</u>
<b>Color:</b>	<u>Blanco</u>	<b>Seguro:</b>	<u>SI (ANA)</u>
<b>Tipo de vehículo:</b>	<u>Camioneta</u>	<b>Cobertura:</b>	<u>Amplia</u>
<b>Rotulos :</b>	<u>H.Ayuntamiento 2015-2018</u>	<b>Póliza :</b>	<u>2839680</u>
<b>Proveedor:</b>	<u>Picaho Automotriz S.A. de CV.</u>	<b>Inciso No:</b>	<u>0008</u>
<b>Factura:</b>	<u>44859</u>	<b>Vigencia:</b>	<u>18/12/2019- 18/12/2020</u>
<b>Costo:</b>	<u>\$146,000.00</u>		
<b>Modo de adquisicion:</b>	<u>compra</u>		
<b>Fecha de Adquisición:</b>	<u>Marzo 15 de 2005</u>		
<b>No. De Motor:</b>	<u>4MA30953</u>		
<b>Características:</b>	<u>Capacidad para 3 pasajeros, transmisión estandar con motor de 8 cilindros</u>		
<b>Departamento asignado:</b>	<u>Oficialia Mayor</u>		
<b>Usuario:</b>	<u>Francisco Valencia Cortez</u>		

**Adeudo en Recaudadora:** \$ 9,007.00 Hasta Octubre, 2020

Nombre	Licencia	Licencia	Vigencia
Francisco Valencia Cortez	Chofer	12R1712554	01/10/2019 Vencida

<b>Clave del producto o servicio</b>	<u>25172709</u>
<b>Descripcion</b>	<u>Un equipo completo de aire acondicionado</u>
<b>Folio</b>	<u>450</u>
<b>No. De serie del CSD 0000</b>	<u>100000040581313</u> 8
<b>Clave de unidad</b>	<u>H87</u>
	<u>564</u>
<b>fecha</b>	<u>22/06/2019</u>
<b>total</b>	<u>\$15,019.00</u>

<b>Nuevas Observaciones:</b>	<b>Calaveras traseras quebradas, defensa dañada, el retrovisor del lado izquierdo quebrado, el asiento del conducto roto, le falta el servicio de mantenimiento general, el vehiculo y las llantas se encuentran en buen estado.</b>
<b>Fecha de las nuevas observaciones:</b>	<b>Realizamos el levantamiento del 9 hasta el 22 de Octubre del 2018</b>
<b>Condicion Actualizada</b>	<b>Se encuentra en servicio</b>



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

Actualizado marzo 10, 2020



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

Placas: JS02350  
 Marca: Chrysler  
 Modelo: 2012  
 Version: ST RegularCab Motor 4.7 LT  
 No. De Serie: 3C6ZDBAP7CG213702  
 Color: Blanco  
 Tipo de vehículo: Camioneta  
 Rotulos : Pendiente  
 Proveedor: Gobierno del estado  
 Factura: No  
 Costo: \$0.00  
 Modo de adquisicion: Comodato  
 Fecha de Adquisición: Nov. 08, 2012  
 No. De Motor: S/N  
 Características: Dodge Ram 2500  
 Departamento asignado: MAQUINARIA  
 Usuario: EDUARDO AMEZCUA TORRES

**F-01-04 ANTERIOR**

**Vehículo**  
  
**Expediente**

Seguro: SI (ANA)  
 Cobertura: Amplia  
 Póliza : 2839680  
 Inciso No: OO12  
 Vigencia: 18/12/2019- 18/12/2020

Adeudo en Recaudadora: revisar en el estado

Condicioin Actual: **En servicio**

**Nuevas Observaciones:**

---

**Fecha de las nuevas observaciones:**

---

**ACTUALIZACION 03/04/2019**

Se escaneo al vehiculo encontrandose que el catalizador se encuentra en malas condiciones, los pistones del cofre estan dañados, trae un golpe en la salpicadera derecha, los amortiguadores delanteros se encuentran a media vida, la compuerta esta dañada, la base del espejo del lado del chofer esta quebrada, la tapiceria de los asientos se encuentran rota, ambas defensas cuentan con un golpe. Las 4 llantas estan en buen.

---

Realizamos el levantamiento del 03 de abril del 2019

---

se jodio el radiador, la bomba del agua, el motor se brinco dos tiempo, se quemaron los empaques de la cabeza y los busos y las vielas y cromaderas se quemaron. Se ocupa reparar el motor y cabezal con el conjunto de pistones y kit de reparacion con un costo aprox. de \$65,000.00



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

Actualizado marzo 12, 2020





**ÀUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

Placas: JHY1344  
 Marca: FORD  
 Modelo: EDGE 2007  
 Version: SEL PLUS 4 X 2 UV6 MOTOR 35 LT  
 No. De Serie: 2FMDK39C87BA52JAS  
 Color: perla  
 Tipo de vehículo: PICK UP  
 Rotulos: no  
 Proveedor: Secretaria del estado  
 Factura: no  
 Costo: \$0.00  
 Modo de Adquisición: Comodato  
 Fecha de Adquisición: 13/09/2019  
 No. De Motor: S/N  
 Características: Camioneta 4 puertas  
 Departamento: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)  
 Usuario: PENDIETE

<b>Vehículo</b>	
01	
<b>Expediente</b>	
f-01-05	O-01-02
<b>Seguro:</b>	<u>SI (ANA)</u>
<b>Cobertura:</b>	<u>Amplia</u>
<b>Póliza :</b>	<u>2839680</u>
<b>Inciso No.</b>	<u>0021</u>
<b>Vigencia:</b>	<u>18/12/2019- 18/12/2020</u>

Adeudo en Recaudadora: \$ -

Condicion Actual: en servicio

Obsevaciones: Buenas condiciones en general ( los documentos tienen 3 colores diferentes)

Nombre	Licencia		No. De Licencia	Vigencia
	Tipo			



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

ACTUALIZADO FEBRERO 2020



**ÁUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

<b>Placas:</b>	JR90017		<b>Vehículo</b>
<b>Marca:</b>	Ford		<b>16</b>
<b>Modelo:</b>	2009		<b>Expediente</b>
<b>Version:</b>	Ranger CREW CAB XL MOTOR 2.3 LTS	<b>EXP. ANT (G-02-01)</b>	<b>C-07-04</b>
<b>No. De Serie:</b>	8AFDT50D696227253	<b>EXP. ANT F-01-06</b>	
<b>Color:</b>	Blanco	<b>Seguro:</b>	No
<b>Tipo de vehículo:</b>	Camioneta doble cabina	<b>Cobertura:</b>	No
<b>Rotulos:</b>	Pendiente	<b>Póliza :</b>	No
<b>Proveedor:</b>	Secretaria de Finanzas	<b>Inciso:</b>	No
<b>Factura:</b>	No. (contrato de comodato)	<b>Vigencia:</b>	No
<b>Costo:</b>	\$0.00		
<b>Modo de Adquisicion:</b>	Comodato		
<b>Fecha de Adquisición:</b>	Junio 30 de 2010		
<b>No. De Motor:</b>	S/N		
<b>Características :</b>	Motor 4 cil, cap. 1 ton. de carga, de 5 vel.		
<b>Departamento Asignado:</b>	Delegacion Vista Hermosa		
<b>Usuario:</b>	Donovan Robles Rodriguez		

**Adeudo en Recaudadora:** No se encontraron placas en adeuso vehicular

**Condicion Actual:** En servicio

**Observaciones:** Le falta : Mofle roto (silenciador), cambio de balatas (frenos traseros, tambores), servicio de mantenimiento general, espejo del retrovisor derecho. Tiene la compuerta dañada, tiene un golpe trasero y falta la placa delantera.



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

Actualizado Octubre, 2020



**ÁUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO**  
**DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO**  
**PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

**Placas:** JRZ2647  
**Marca:** VOLKSWAGEN  
**Modelo:** VENTO 2020  
**Version:** CONFORT LINE STD  
**No. De Serie:** MEX5H2600LT040784  
**Color:** BLANCO CANDY  
**Tipo de vehículo:** AUTOMOVIL  
**Rotulos:** LEYENDA OFICIALIA MAYOR, ESCUDO DEL AYUNTAMIENTO  
**Proveedor:** AGUA AZUL MOTORS S.A. DE S.V.  
**Factura:** 23058  
**Costo:** \$231,990.00  
**Modo de Adquisicion:** COMPRA  
**Fecha de Adquisición:** 02/27/2020  
**No. De Motor:** CLS754736  
**Características :** AUTOMOVIL CON CAPACIDAD PARA 5 PAS. 4 PUERTAS  
**Departamento Asignado:** OFICIALIA MAYOR  
**Usuario:** AYALA LOPEZ ROBERTO

**Vehículo**  
  
**Expediente**  
F-01-07

**Seguro:** SI  
**Cobertura:** AMPLIA  
**Póliza :** 2839680  
**Inciso:** 30  
**Vigencia:** 02/03/2020 A  
18/12/2020

**Adeudo en Recaudadora:** \$ 435.00 INFRACCION POR EXCESO DE VELOCIDAD

**Condicion Actual:** EN SERVICIO

**Observaciones:** VEHICULO EN BUENAS CONDICIONES



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
 Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
 Jefe de Patrimonio Mpal.

ACTUALIZADO JULIO 01, 2020



**ÁUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

<b>Placas:</b>	JM06168	<b>Vehículo</b>	<b>17</b>
<b>Marca:</b>	Ford	<b>Expediente</b>	<b>H-02-01</b>
<b>Modelo:</b>	2005		
<b>Version:</b>	Heritage f - 250 Cabina Regular XL, 4X2, Tela Motor 4,6 Lts.		
<b>No. De Serie:</b>	3FTEF17W75MA15040		
<b>Color:</b>	Blanco	<b>Seguro:</b>	No
<b>Tipo de vehículo:</b>	Camioneta con caja para carga	<b>Cobertura:</b>	No
<b>Rotulos:</b>	Del Ayuntamiento en ambas puertas	<b>Póliza :</b>	No
<b>Proveedor:</b>	Picacho Automotriz S.A. de C.V.	<b>Inciso:</b>	No
<b>Factura:</b>	44402	<b>Vigencia:</b>	No
<b>Costo:</b>	151985		
<b>Modo de Adquisicion:</b>	Compra		
<b>Fecha de Adquisición:</b>	Marzo 19 de 2005		
<b>No. De Motor:</b>	5MA15040		
<b>Características :</b>	Transmisión manual 5 velocidades, capacidad de 3 pasajeros motor V8 de 4.6L		
<b>Departamento Asignado:</b>	Comunicación Social y Canal 52		
<b>Usuario:</b>	Luis Fernando Cibrian Ramos		

**Adeudo en Recaudadora:** \$ 10,654.00 Hasta Marzo 17, 2020

**Condicion Actual:** En servicio

**Observaciones:**

		Licencia		
Nombre		Tipo	No. De Licencia	Vigencia
J. Jesus Ramirez Antillon		Chofer	29R2081420	12/06/2018

**Nuevas Observaciones:**

Retrovisor derecho quebrado, asiento del conductor roto, calavera izquierda quebrada, el vidrio de frente estrechado, golpiada la defensa delantera y la facia quebrado del lado derecho, 3 llantas se encuentran con 1/4 de vida y 1 llanta de 1/2 vida, le falta el servicio general de mantenimiento.

**Fecha de las nuevas observaciones:**

**Condicion Actualizada**

Se encuentra en servicio



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

actualizado Marzo 17, 2020



**ÀUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

<b>Placas:</b>	<u>JN71392</u>	<b>Vehículo</b>	<b>6 8</b>
<b>Marca:</b>	<u>Ford</u>	<b>Expediente</b>	<b>1-01-01</b>
<b>Modelo:</b>	<u>2007</u>		
<b>Version:</b>	<u>Ranger CRW CAB XL AC,</u>		
<b>No. De Serie:</b>	<u>8AFDT50D776080020</u>		
<b>Color:</b>	<u>Blanco</u>	<b>Seguro:</b>	<u>Si (ANA)</u>
<b>Tipo de vehículo:</b>	<u>Camioneta</u>	<b>Cobertura:</b>	<u>Resp. Civil</u>
<b>Rotulos:</b>	<u>un logotipo del Ayuntamiento en cada puerta</u>	<b>Póliza :</b>	<u>2839680</u>
<b>Proveedor:</b>	<u>Colima Autocamiones S.A. de C.V.</u>	<b>Inciso No:</b>	<u>OO10</u>
<b>Factura:</b>	<u>9978</u>	<b>Vigencia:</b>	<u>18/12/2019-18/12/2020</u>
<b>Costo:</b>	<u>\$157,084.00</u>		
<b>Modo de Adquisicion:</b>	<u>Compra</u>		
<b>Fecha de Adquisición:</b>	<u>Junio 29 de 2007</u>		
<b>No. De Motor:</b>	<u>S/N</u>		
<b>Características :</b>	<u>capacidad de carga 1 ton, doble cabina, 5 pas.</u>		
<b>Departamento Asignado:</b>	<u>Obras Públicas</u>		
<b>Usuario:</b>	<u>Gerardo Arriaga Ortega</u> <u>Asael Cardenas Magaña</u> <u>Cesar Eduardo Gonzalez Castañeda</u>		

**Adeudo en Recaudadora:** \$ 7,179.00 Hasta Octubre, 2020

**Condicion Actual:** En servicio

**Observaciones:** requiere revision completa de sistema de frenos.

<b>Nuevas Observaciones:</b>	La camioneta se encuentra en el taller de Don Goyo fuera de servicio, tiene jodida la cabeza del motor, vidrio de frente quebrado del lado del copiloto, retrovisor derecho quebrado, los asientos delanteros rotos, no tiene la tapa de la compuerta trasera, golpe trasero en el lado del conductor, las calaveras no sirven, las 4 llantas se encuentra en buen estado, no tiene la llanta de refaccion y no cuenta con el gato hidraulico.
<b>Fecha de las nuevas observaciones:</b>	Realizamos el levantamiento del 9 hasta el 22 de Octubre del 2018
<b>Condicion Actualizada</b>	<b>En servicio</b>



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

Actualizado Marzo 17, 2020



**ÀUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

<b>Placas:</b>	JM06161	<b>Vehículo</b>	<b>07</b>
<b>Marca:</b>	Ford	<b>Expediente</b>	<b>I-01-02</b>
<b>Modelo:</b>	2004		
<b>Version:</b>	Cabina regular XL 4X2 Motor 4.6 L.		
<b>No. De Serie:</b>	3FTEF17W34MA26793		
<b>Color:</b>	Blanco	<b>Seguro:</b>	No
<b>Tipo de vehículo:</b>	Pick up	<b>Cobertura:</b>	No
<b>Rotulos:</b>	Administración 2015, escudo del ayuntamiento	<b>Póliza :</b>	No
<b>Proveedor:</b>	Picacho Automotriz S.A. de C.V.	<b>Inciso:</b>	No
<b>Factura:</b>	44860	<b>Vigencia:</b>	No
<b>Costo:</b>	\$146,000.00		
<b>Modo de Adquisicion:</b>	Compra		
<b>Fecha de Adquisición:</b>	Marzo 15, 2005		
<b>No. De Motor:</b>	A16994		
<b>Características:</b>	Cap. 3 pasajeros, cabina regular y caja larga		
<b>Departamento Asignado:</b>	Obras públicas		
<b>Usuario:</b>	Freddie Julian Jimenez Negrete		
<b>Adeudo en Recaudadora:</b>	\$ 7,611.00 Hasta Octubre, 2020		
<b>Condicion Actual:</b>	En servicio		
<b>Observaciones:</b>	En servicio. En regulares condiciones mecanicas. No trae la placa delantera, falta reportarlo.		

**Nuevas Observaciones:**

Necesita su servicio de mantenimiento general, su afinacion, checar la suspension, no cuenta con gato hidraulico y ni llanta de refaccion, el vidrio delantero estrechado, asiento roto y en malas condiciones, golpe lateral del lado del chofer, defensa trasera golpiada, la placa delantera no tiene y la trasera esta en mal estado, las calaveras trasera quebradas, las llantas de atras en malas condiciones y las delanteras en buenas condiciones.



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

Actualizado Marzo 17, 2020



**ÀUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

<b>Placas:</b>	<u>No Tiene</u>	<b>Vehiculo</b>	<u>                    </u>
<b>Marca:</b>	<u>Kenworth</u>	<b>Expediente</b>	<u>                    </u>
<b>Modelo:</b>	<u>1981</u>	<b>1-01-04</b>	
<b>Version:</b>	<u>W900</u>		
<b>No. De Serie:</b>	<u>1NKWL29K8BS188883</u>		
<b>Color:</b>	<u>Azul</u>	<b>Seguro:</b>	<u>No</u>
<b>Tipo de vehículo:</b>	<u>Camion</u>	<b>Cobertura:</b>	<u>No</u>
<b>Rotulos:</b>	<u>No</u>	<b>Póliza :</b>	<u>No</u>
<b>Proveedor:</b>	<u>Salvador Sanchez Tejeda</u>	<b>Inciso:</b>	<u>No</u>
<b>Factura:</b>	<u>No</u>	<b>Vigencia:</b>	<u>No</u>
<b>Costo:</b>	<u>\$200,000.00</u>		
<b>Modo de Adquisicion:</b>	<u>Compra</u>		
<b>Fecha de Adquisición:</b>	<u>febrero 22, 2013</u>		
<b>No. De Motor:</b>	<u>S/N</u>		
<b>Características:</b>	<u>Camion Aspirador par Drenaje</u>		
<b>Departamento Asignado:</b>	<u>Obras Públicas</u>		
<b>Usuario:</b>	<u>Juna Carlos Magaña Hernandez</u>		
<b>Adeudo en Recaudadora:</b>	<u>No esta dado de alta</u>		
<b>Condicion Actual:</b>	<u>En servicio,</u>		
<b>Observaciones:</b>	<u>en buenas condiciones</u>		

**Nuevas Observaciones:**

Esta fallando el motor, le falta su servicio general de mantenimiento, calavera derachea quebrada, el retrovisor izquierdo no lo tiene, las llantas estan usadas y ademas una llanta tronada, no tiene piso en la caseta.



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

Actualizado Marzo 18, 2020



**ÁUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

**Placas:** ZPU3J  
**Marca:** Honda  
**Modelo:** 2020  
**Version:** CGL-125 TOOL  
**No. De Serie:** 3H1JA5450LD906537  
**Color:** PLATA  
**Tipo de vehículo:** Motocicleta  
**Rotulos:** No  
**Proveedor:** SHIKIMOTO, S.A. DE C.V.  
**Factura:** MGZ2739  
**Costo:** \$22,990.01  
**Modo de Adquisición:** Compra  
**Fecha de Adquisición:** 21/05/2020  
**No. De Motor:** JA47E5033989  
**Características:** Motocicleta estandar color plata con negro con parilla en la parte trasera  
**Departamento Asignado:** Obras publicas  
**Usuario:** Diaz Lugo Braulio de Jesus

**Vehiculo**  
  
**Expediente**

**Seguro:** SI  
**Cobertura:** AMPLIA  
**Póliza :** 3034428  
**Inciso:** 0  
**Vigencia:** 26/06/2020 A  
26/06/2021

**Adeudo en Recaudadora:** \$0.00

**Condicion Actual:** En servicio

**Observaciones:** Motocicleta totalmente nueva



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

CREADO JUNIO 29, 2020





**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

**Placas:** JP69395  
**Marca:** Ford  
**Modelo:** 2008  
**Version:** Cabina regular XL 4X4, motor 4.6 l.  
**No. De Serie:** 3FTGF18W28MA28743  
**Color:** Blanco  
**Tipo de vehículo:** Camion ( Pick up)  
**Rotulos:** Mariana Trinitaria en ambas Puertas  
**Proveedor:** Congregación Mariana Trinitaria  
**Factura:** 45974  
**Costo:** \$0.00  
**Modo de adquisición:** Donación  
**Fecha de Adquisición:** 24 de Octubre del 2008  
**No. De Motor:** S/N  
**Características :** Cabina regular 4 x 4, motor 4.6 lts.  
**Departamento Asignado:** Maquinaria  
**Usuario:** Eduardo Amezcua Torres

**Vehículo**  
**52**  
**Expediente**  
**I-03-01**

**Seguro:** No  
**Cobertura:** No  
**Póliza :** No  
**Inciso:** No  
**Vigencia:** No

**Adeudo en Recaudadora:** \$ 7,815.00 Hata Octubre 18, 2020

**Condicion Actual:** en servicio

**Observaciones:** Pendiente



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

Actualizado marzo 18, 2020



**ÁUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

<b>Placas:</b>	JH38783	<b>Vehículo</b>	<b>5 1</b>
<b>Marca:</b>	Chevrolet	<b>Expediente</b>	<b>I-03-02</b>
<b>Modelo:</b>	1992		
<b>Version:</b>			
<b>No. De Serie:</b>	3GCEC30XXNM102003	<b>Seguro:</b>	No
<b>Color:</b>	Blanco con verde	<b>Cobertura:</b>	No
<b>Tipo de vehículo:</b>	Camion ( pick up)	<b>Póliza :</b>	No
<b>Rotulos:</b>	No cuenta con ninguno	<b>Inciso:</b>	No
<b>Proveedor:</b>	Gobierno Del Estado	<b>Vigencia:</b>	No
<b>Factura:</b>	No		
<b>Costo:</b>	\$0.00		
<b>Modo de Adquisicion:</b>	Comodato		
<b>Fecha de Adquisición:</b>	Abril 20 de 2004		
<b>No. De Motor:</b>	S/N		
<b>Características :</b>	Camioneta con caja para carga		
<b>Departamento Asignado:</b>	Maquinaria		
<b>Usuario:</b>			

**Adeudo en Recaudadora:** no se encontraron placas

**Condicion Actual:** no se encuentra

**observaciones:** Vehiculo fue Robado

<b>Nuevas Observaciones:</b>	No le dieron seguimiento en la administracion desde el año 2014-2018
<b>Fecha de las nuevas observaciones:</b>	10 de octubre
<b>Condicion Actualizada</b>	<b>Robado</b>



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

Actualizado marzo 19, 2020



**ÁUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

<b>Placas:</b>	JN03420	<b>Vehículo</b>	<b>47</b>
<b>Marca:</b>	Ford	<b>Expediente</b>	<b>I-03-03</b>
<b>Modelo:</b>	1998	<b>Seguro:</b>	No
<b>Version:</b>	Cabina Diesel 153, 30,000 LBS.	<b>Cobertura:</b>	No
<b>No. De Serie:</b>	1FDYA90W2JVA53923	<b>Póliza :</b>	No
<b>Color:</b>	Morado	<b>Inciso:</b>	No
<b>Tipo de vehículo:</b>	Camión con caja tipo volteo	<b>Vigencia:</b>	No
<b>Rotulos :</b>	Cuenta con un logotipo en cada puerta		
<b>Proveedor:</b>	Uttsa S.A. de C.V.		
<b>Factura:</b>	4400		
<b>Costo:</b>	\$220,000.00		
<b>Modo de adquisicion:</b>	Compra		
<b>Fecha de Adquisición:</b>	Abril 25 del 2005		
<b>No. De Motor:</b>	53923		
<b>Características :</b>	Camion equipado con pipa de almacenamiento de agua.		
<b>Departamento Asignado:</b>	Maquinaria		
<b>Usuario:</b>	C. Rogelio Garcia Jimenez		

**Adeudo en Recaudadora:** verificar en recaudadora

**Condicion Actual:** En servicio

**observaciones:** cuatro llantas traseras en pesimas condiciones dos del lado derecho y dos del izquierdo, el motor gasta aproximadamente 10 litros de aceite por semana no funcionan las luces. Ductos de agua para el radiador fisurados. Tanque de diesel izquierdo roto, interior en pesimoestado asiento del conductor es la base sin cojin, reten que sale del diferencial de la flecha cardan no sirve, cofre y caseta rotos espejos laterales rotos y el radiador no trae proteccion.

<b>Nuevas Observaciones:</b>	Pendiente
<b>Fecha de las nuevas observaciones:</b>	Pendiente
<b>Condicion Actualizada</b>	<b>Se encuentra en servicio</b>



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

Actualizado marzo 19, 2020



**ÁUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PÚBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

<b>Placas:</b>	JN03421	<b>Vehículo</b>	<b>46</b>
<b>Marca:</b>	Dina	<b>Expediente</b>	<b>I-03-04</b>
<b>Modelo:</b>	1985		
<b>Version:</b>	No Definido		
<b>No. De Serie:</b>	8107718B5	<b>Seguro:</b>	No
<b>Color:</b>	Morado	<b>Cobertura:</b>	No
<b>Tipo de vehículo:</b>	Camion	<b>Póliza :</b>	No
<b>Rotulos:</b>	Calcas del Ayuntamiento en puertas	<b>Inciso:</b>	No
<b>Proveedor:</b>	UTTSA S.A de C. V.	<b>Vigencia:</b>	No
<b>Factura:</b>	4426		
<b>Costo:</b>	\$300,000.00		
<b>Modo de Adquisicion:</b>	Compra		
<b>Fecha de Adquisición:</b>	Octubre 11, 2005		
<b>No. De Motor:</b>	43104787		
<b>Características:</b>	Equipado con caja larga y Sistema Hidralico		
<b>Departamento Asignado:</b>	Maquinaria		
<b>Usuario:</b>	Eduardo Amezcua Torres		

**Adeudo en Recaudadora:** revisar en recaudadora

**Condicion Actual:** Fuera de servicio

**Observaciones:** Vehiculo se volteo en el cerro y se encuentra en reparacion.

<b>Nuevas Observaciones:</b>	Se encuentra en un taller de San Antonio, requiere cambio de caseta, esta quebrado todo lo de frente, alineacion de Barra, tanque de diesel derecho golpiado, las llantas delanteras no sirven, vidrio delantero quebrado de lado derecho, calaveras traseras quebradas, la compuerta trasera se encuentra en el taller de vehiculos.
<b>Fecha de las nuevas observaciones:</b>	Realizamos el levantamiento del 9 hasta el 22 de Octubre del 2018
<b>Condicion Actualizada</b>	<b>Fuera de servicio</b>



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

Actualizado Marzo 20, 2020



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

Placas: JR10620  
 Marca: KENWORTH  
 Modelo: 2010  
 Version: T 370 14,969 KG.  
 No. De Serie: 3BKHLN9X0AF374057  
 Color: Blanco  
 Tipo de vehículo: Camión de carga tipo volteo  
 Rotulos: Trae uno en el cofre y uno en cada puerta  
 Proveedor: Lamicer, S. A. de C. V.  
 Factura: 2863  
 Costo: \$525,118.08  
 modo de Adquisicion: Compra  
 Fecha de Adquisición: Junio 09 de 2009  
 No. De Motor: 46993947  
 Características: Capacidad de carga de 14m3, con 2 ejes  
 Departamento Asignado: Maquinaria  
 Usuario: Norberto Garcia Barajas  
 Adeudo en Recaudadora: \$ 7,611.00 Hasta Octubre, 2020  
 condicion Actual: En servicio  
 Observaciones: Buenas condiciones

**Vehículo**  
**4 5**  
**Expediente**  
**I-03-05**

Seguro: No  
 Cobertura: No  
 Póliza : No  
 Inciso: No  
 Vigencia: No

<b>Nuevas Observaciones:</b>	Requiere revision de frenos, Suite del freno del motor esta dañado, el control crucero jodido, tira aceite del Sinfín, tapones del diesel dañados, las 2 llantas delanteras en mal estado y las demas en buen estado, el tanque de diesel de lado del chofer golpiado, tiene fracturas en la compuerta trasera, no tienen llantas de refaccion y no tiene el rin, no cuenta con gato hidraulico, tiene golpes en la defensa delantera, le faltan 2 pantaloneras, el interior en buen estado, requiere servicio general de mantenimiento.
<b>Fecha de las nuevas observaciones:</b>	Realizamos el levantamiento del 9 hasta el 22 de Octubre del 2018
<b>Condicion Actualizada</b>	Se encuentra en servicio



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

Actualizado Marzo 20, 2020



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

<b>Placas:</b>	JR10621	<b>Vehículo</b>	<b>44</b>
<b>Marca:</b>	KENWORTH	<b>Expediente</b>	<b>I-03-06</b>
<b>Modelo:</b>	2010		
<b>Version:</b>	T370,14,969 KG		
<b>No. De Serie:</b>	3BKHLN9C2AF374058		
<b>Color:</b>	Blanco	<b>Seguro:</b>	No
<b>Tipo de vehículo:</b>	Camión	<b>Cobertura:</b>	No
<b>Rotulos:</b>	ayuntamiento y secretaria de desarro rural en puertas.	<b>Póliza :</b>	No
<b>Proveedor:</b>	Lamicenter S.A. de C. V.	<b>Inciso:</b>	No
<b>Factura:</b>	2884	<b>Vigencia:</b>	No
<b>Costo:</b>	\$525,118.08		
<b>Modo de adquisicion:</b>	Convenio		
<b>Fecha de Adquisición:</b>	Junio 09 de 2009		
<b>No. De Motor:</b>	46993945		
<b>Características :</b>	Volteo con capacidad para 14 m3		
<b>Dpartamento Asignado:</b>	Maquinaria		
<b>Usuario:</b>	Pedro Rodriguez Gutierrez		
<b>Adeudo en Recaudadora:</b>	\$ 7,611.00 Hasta Octubre, 2020		
<b>Condicion Actual:</b>	En servicio		
<b>Observaciones:</b>	Tira liquido la direccion hidraulica, cristal delanter estrellado		

<b>Nuevas Observaciones:</b>	El piston del volteo tiene fugas de aceite, el piston de levante averiado, el control del crucero no sirve (volante), requiere revision de baleros y de frenos en general, el tensor del diferencial dañado, fuga de aceite en la base de filtros, le falta ajustar el clutch, no sirve el sistema de aire acondicionado y los botones quebrados, tanque de diesel golpiado, taponos de diesel dañados, no trae luces traseras, trae juego en los pernos del cajon, fractura en la salpicadera derecha, fractura en el soporte de cajon y compuerta, no tiene llanta de refaccion, las llantas delanteras en mal estado y requiere 2 lineales, 4 llantas de 1/2 vida, el interior en buen estado.
<b>Fecha de las nuevas observaciones:</b>	Realizamos el levantamiento del 9 hasta el 22 de Octubre del 2018



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

Actualizado marzo 20, 2020



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

<b>Placas:</b>	No trae	<b>Vehículo</b>
<b>Marca:</b>	Caterpillar	<b>54</b>
<b>Modelo:</b>	120 H, 2006	<b>Expediente</b>
<b>Version:</b>		<b>I-03-07</b>
<b>No. De Serie:</b>	5FM04455	<b>Seguro:</b>
<b>Color:</b>	Amarillo	No
<b>Tipo de vehículo:</b>	Máquina motoconformadora	<b>Cobertura:</b>
<b>Rotulos:</b>	Seder por los costados	No
<b>Proveedor:</b>	Tracsa S.A. de C.V.	<b>Póliza :</b>
<b>Factura:</b>	GDE 81299	No
<b>Costo:</b>	\$1,932,000.00	<b>Inciso:</b>
<b>Modo de Adquisicion:</b>	Compra	No
<b>Fecha de Adquisición:</b>	noviembre 30 de 2006	<b>Vigencia:</b>
<b>No. De Motor:</b>	S/N	No
<b>Características:</b>	motor Con potencia neta de 125 caballos de fuerza, motor 6 cilindros y trans. De 8 vel.	
<b>Departamento Asignado:</b>	Maquinaria	
<b>Usuario:</b>	Eduardo Amezcua Torres	
<b>Adeudo en Recaudadora:</b>	No	
<b>Condicion Actual:</b>	En servicio	
<b>Observaciones:</b>	Cristal delantero estrellado, motor en buen estado, frenos trabajando bien estetica requiere reparaciones algunas partes se encuentran con sarro requiere reparacion de als luces	
<b>Nuevas Observaciones:</b>	Fuga de aceite en el motor del circulo, vidrio de frente quebrado, escape dañado, luces delanteras y trasera dañadas, bujes de dirrecion en mal estado, fugas de aceite en la caja de controles, asiento del operador roto, estribo quebrado, faltan los ajustes de los gatos de inclinacion y tiene fugas de acet, sensor de perno de inclinacion de cuchilla dañado, zanco del riper quebrado, no funciona el medidor de aceite y el odometro, requiere <b>reparacion del compresor porque avienta aceite.</b>	
<b>Fecha de las nuevas observaciones:</b>	Realizamos el levantamiento del 9 hasta el 22 de Octubre del 2018	



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

Actualizado marzo 20, 2020



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

<b>Placas:</b>	<u>No tiene</u>	<b>Vehículo</b>	<b>50</b>
<b>Marca:</b>	<u>Volvo</u>	<b>Expediente</b>	<b>I-03-08</b>
<b>Modelo:</b>	<u>G710B</u>	<b>Seguro:</b>	<u>No</u>
<b>Version:</b>	<u></u>	<b>Cobertura:</b>	<u>No</u>
<b>No. De Serie:</b>	<u>38161</u>	<b>Póliza :</b>	<u>No</u>
<b>Color:</b>	<u>Amarillo</u>	<b>Inciso:</b>	<u>No</u>
<b>Tipo de vehículo:</b>	<u>Motoconformadora</u>	<b>Vigencia:</b>	<u>No</u>
<b>Rotulos:</b>	<u>Seder y Ayuntamiento por los costados</u>		
<b>Proveedor:</b>	<u>Converto Dexel</u>		
<b>Factura:</b>	<u>GD00034970</u>		
<b>Costo:</b>	<u>\$818,488.92</u>		
<b>Modo de Adquisicion:</b>	<u>Compra</u>		
<b>Fecha de Adquisición:</b>	<u>Abril 28 de 2006</u>		
<b>No. De Motor:</b>	<u>L0D7DGAE2</u>		
<b>Características:</b>	<u>Motor de 4 tiempos, turboalimentado de 6 cilindros en línea con potencia variable</u>		
<b>Departamento asignado:</b>	<u>Máquinaria</u>		
<b>Usuario:</b>	<u>Eduardo Amezcua Torres</u>		
<b>Adeudo en Recaudadora:</b>	<u>No</u>		
<b>Condicion Actual:</b>	<u>En servicio</u>		
<b>Observaciones:</b>	<u>Motor en buen estado. Tiene fuga de liquido de frenos, Espejo lateral izquierdo quebrado, pistones de la cuchilla tiran aceite. piston de ajuste del volante no sirve se cae el volante y lo trae sujeto con un pedazo de madera.</u>		

<b>Nuevas Observaciones:</b>	<b>Requiere ajuste del círculo, requiere 4 llantas, cambios de aceites y filtros en general, la cubierta del ventilador trasero golpeada, piston de posicion de volante dañado, le faltan las puntas de los escarificadores, no trae luces delanteras, luces traseras quebradas, retrovisor derecho quebrado, estribo doblado, le falta el boton del parking.</b>
<b>Fecha de las nuevas observaciones:</b>	<b>Realizamos el levantamiento del 9 hasta el 22 de Octubre del 2018</b>



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

Actualizado Marzo 20, 2020





**ÁUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

<b>Placas:</b>	No tiene		<b>Vehículo</b>
<b>Marca:</b>	JCB		<b>4 8</b>
<b>Modelo:</b>	2005	I-03-09 exp.ant	<b>Expediente</b>
<b>Version:</b>	214e-2T		<b>N-02-17</b>
<b>No. De Serie:</b>	SLP214TC5U0905487		
<b>Color:</b>	Amarillo		<b>Seguro:</b> No
<b>Tipo de vehículo:</b>	Maquina retroexcavadora		<b>Cobertura:</b> No
<b>Rotulos:</b>	Cuenta con algunos		<b>Póliza :</b> No
<b>Proveedor:</b>	Samtrac S.A. de C.V.		<b>Inciso:</b> No
<b>Factura:</b>	8915 A		<b>Vigencia:</b> No
<b>Costo:</b>	\$280,504.64		
<b>Modo de Adquisicion:</b>	Compra		
<b>Fecha de Adquisición:</b>	Diciembre 30 de 2005		
<b>No. De Motor:</b>	S/N		
<b>Características :</b>	con cuchara fronta con capacidad de 1.0 m3		
<b>Departamento Asignado</b>	Aseo publico		
<b>Usuario:</b>	CAMPOS ANDRADE RIGOBERTO YAMAL		
<b>No. de inventario empres:</b>	05-06-03-01-01-69		
<b>Adeudo en Recaudadora:</b>	No		
<b>Condicion Actual:</b>	En servicio		
<b>Observaciones:</b>	Motor con detalles, llantas en condiciones regular, Por acuerdo de Convenio se cubrio el costo al 50% invirtiendo el Ayuntamiento 140252.32 y DERSE una parte igual.		

**Nuevas Observaciones:**

Requiere reparacion de motor, los 2 retenes del eje dañados, fugas de aceites en el banco de valvulas traseras, fugas de aceite en el piston del swing, fuga de aceite en el piston brazo trasero, le falta el tapon del tanque de diesel, el asiento roto, las llantas en estado regular, falta la parrilla delantera, el cofre dañado, la cuchara en condiciones regulares, la tapa del motor quebrada, le falta una cubierta izquierda y las 2 tapas del eje delantero, se requieren 4 pernos y bujes del cucharon, le falta el chicote original del acelerador y el pedal, faltan las micas de luces delanteras,



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

Actualizado Septiembre, 2020



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

**Placas:** JHZ1253  
**Marca:** Chevrolet  
**Modelo:** Chevy C2 2006  
**Version:** Paq. B Baasico 5 Ptas. Nacional.  
**No. De Serie:** 3G1SF61X96S133081  
**Color:** Blanco  
**Tipo de vehiculo:** Automovil  
**Rotulos:** Escudo y leyenda del gobierno del estado en laterales  
**Proveedor:** Gobierno del Estado  
**Factura:** No  
**Costo:** \$ -  
**Modo de Adquisicion:** Comodato  
**Fecha de Adquisición:** 17/12/2019  
**No. De Motor:** pendiente  
**Características:** Vehiculo 5 pts. 4 cil. 1.6 lts.  
**Departamento Asignado:** DESARROLLO SOCIAL HUMANO (Participacion Ciudadana)  
**Usuario:** Maria Guadalupe Gonzalez Alcaraz

**Adeudo en Recaudadora:** No

**Condicion Actual:** En buenas condiciones en general.

**Vehículo**  
  
**Expediente**  
L-01-02

**Seguro:** SI  
**Cobertura:** AMPLIA  
**Póliza :** 2839680  
**Inciso:** 28  
**Vigencia:** 23/01/2020 A 18/12/2020

**Observaciones:**



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

Actualizado Julio 03, 2020



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

<b>Placas:</b>	<u>No tiene</u>	<b>Vehículo</b>	<b>49</b>
<b>Marca:</b>	<u>John Deere</u>	<b>Expediente</b>	<b>N-02-18</b>
<b>Modelo:</b>	<u>850 J, año 2005</u>		
<b>Version:</b>		<b>I-03-10 INV. ANTERIOR</b>	
<b>No. De Serie:</b>	<u>T0850JX111862</u>		
<b>Color:</b>	<u>Amarillo</u>	<b>Seguro:</b>	<u>No</u>
<b>Tipo de vehículo:</b>	<u>Maquina con equipo hidráulico</u>	<b>Cobertura:</b>	<u>No</u>
<b>Rotulos:</b>	<u>Trae uno de cada lado en la parte tracera</u>	<b>Póliza :</b>	<u>No</u>
<b>Proveedor:</b>	<u>Magussa Industrial S.A. de C.V.</u>	<b>Inciso:</b>	<u>No</u>
<b>Factura:</b>	<u>0613 M</u>	<b>Vigencia:</b>	<u>No</u>
<b>Costo:</b>	<u>\$2,510,174.00</u>		
<b>Modo de Adquisición:</b>	<u>Compra</u>		
<b>Fecha de Adquisición:</b>	<u>Diciembre 30 de 2005</u>		
<b>No. De Motor:</b>	<u>RG6081H269055</u>		
<b>Características :</b>	<u>Motor 6 cilindros a Diesel, transmisión hidrostática y carriles con cadenas selladas de 610 mm</u>		
<b>Departamento Asignado</b>	<u>Aseo publico</u>		
<b>Usuario:</b>	<u>Silva Nuñez Lazaro</u>		
<b>No. De inventario empres:</b>	<u>05-06-03-01-01-90</u>		
<b>Adeudo en Recaudadora:</b>	<u>No</u>		
<b>Condicion Actual.</b>	<u>En servicio</u>		

**Observaciones:** Detalles en palanca de control y en los penos de las cadenas por acuerdo de convenio, cada dependencia cubrio un 50% del total, 1,255,087.00



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

Actualizado Octubre, 2020



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

**Placas:** No tiene  
**Marca:** Caterpillar  
**Modelo:** 416 - E (4x4)  
**Version:**  
**No. De Serie:** SHA01730  
**Color:** Amarillo  
**Tipo de vehículo:** Maquina Retroexcavadora  
**Rotulos:** No  
**Proveedor:** Derse  
**Factura:** GDE 82411  
**Costo:** \$379,500.00  
**Modo de Adquisicion:** Compra  
**Fecha de Adquisición:** Noviembre 01 de 2006  
**Características :** con martillo hidraulico  
**Departamento Asignado:** Maquinaria  
**Usuario:** Delfino Sánchez Torres

**Adeudo en Recaudadora:** No

**Condicion Actual:** En servicio

**Vehículo**  
**43**  
**Expediente**  
**I-03-11**

**Seguro:** No  
**Cobertura:** No  
**Póliza :** No  
**Inciso:** No  
**Vigencia:** No

**Nuevas Observaciones:**

Falta el martillo hidraulico Kwanglim Hydro-Khan, no trae tapon de diesel, fugas de aceite en los gatos del brazo trasero, pernos del bote delantero y bujes no sirven, cristales delanteros rotos, salpicaderas rotas, no tiene nada de luces, no marca el flotador de diesel, chicote y palanca del acelerador trasero no lo trae, se encuentra quebrado el brazo del bote delantero y esta fracturado el bote trasero, fugas de aceite en la transmision, 2 llantas delanteras en mal estado.



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

Actualizado Marzo 30, 2020



**ÁUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

<b>Placas:</b>	<u>No trae</u>	<b>Vehículo</b>	<u>                    </u>
<b>Marca:</b>	<u>Caterpillar</u>	<b>Expediente</b>	<u>                    </u>
<b>Modelo:</b>	<u>924H</u>		<b>I-03-13</b>
<b>Version:</b>	<u>                    </u>		
<b>No. De Serie:</b>	<u>HXC00977</u>	<b>Seguro:</b>	<u>No</u>
<b>Color:</b>	<u>Amarillo</u>	<b>Cobertura:</b>	<u>No</u>
<b>Tipo de vehículo:</b>	<u>Máquina,</u>	<b>Póliza :</b>	<u>No</u>
<b>Rotulos:</b>	<u>Secretaria del desarrollo rural en pluma de cargador.</u>	<b>Inciso:</b>	<u>No</u>
<b>Proveedor:</b>	<u>Tracsa S. A. de C. V.</u>	<b>Vigencia:</b>	<u>No</u>
<b>Factura:</b>	<u>GDE 110593</u>		
<b>Costo:</b>	<u>\$769,596.10</u>		
<b>Modo de adquisicion:</b>	<u>Compra</u>		
<b>Fecha de Adquisición:</b>	<u>Marzo 28 de 2009</u>		
<b>No. De Motor:</b>	<u>S/N</u>		
<b>Carcterísticas :</b>	<u>Cargador frontal, motor con potencia neta 128hp. Sistema de monitoreo satelital</u>		
<b>Departamento asignado:</b>	<u>Máquinaria</u>		
<b>Usuario:</b>	<u>Leopoldo Jimenez Segura</u>		
<b>No. de inventario empres:</b>	<u>05-06-03-01-01-07-66</u>		
<b>Adeudo en Recaudadora:</b>	<u>No</u>		

**Condicion Actual:** En servicio

**Observaciones;** Cristal frontal estrellado, al igual que el cristal de la ventana derecha. Tira liquido del turbo, fallas con la bomba del diesel, pasa aceite al tanque del diese, piston del volante no funciona.

**Nuevas Observaciones:** Trae el Joystick dañado, se neutraliza la transmision ala estar trabajando, tiene juego en el perno central, requiere cambios de aceites en general (transmision, motor, filtros), no funciona el aire acondicionado, en la bomba de diesel tiene fugas, no trae gavilanes de la cuchilla, la bomba elevadora de diesel no funciona, requiere juego de balatas y el freno de cambio de estacionamiento, se requiere 2 llantas delanteras, esta quebrado el vidrio delantero de la esquina derecha, luces delanteras y trasera del lado derecho no funcionan, las luces preventivas y stop no funcionan, interir en buen estado.



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

Actualizado Octubre, 2020



**ÁUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

<b>Placas:</b>	JL93695	<b>Vehículo</b>
<b>Marca:</b>	Ford	<b>40</b>
<b>Modelo:</b>	F -250 Heritage, año 2005	Expediente
<b>Version:</b>	Cabina regular XL, 4X2	<b>I-03-14</b>
<b>No. De Serie:</b>	3FTEF17W35MA03824	
<b>Color:</b>	Blanco	<b>Seguro:</b> No
<b>Tipo de vehículo:</b>	Camion	<b>Cobertura:</b> No
<b>Rotulos:</b>	del ayuntamiento en el cofre, puertas y compuerta.	<b>Póliza :</b> No
<b>Proveedor:</b>	Picacho Automotriz S.A. de C.V.	<b>Inciso:</b> No
<b>Factura:</b>	41970	<b>Vigencia:</b> No
<b>Costo:</b>	\$149,950.00	
<b>Modo de Adquisicion:</b>	Compra	
<b>Fecha de Adquisición:</b>	Noviembre, 23 , 2004	
<b>No. De Motor:</b>	5MA03824	
<b>Características :</b>	Capacidad para 3 pasajeros , motor 8 cil. Caja larga	
<b>Departamento Asignado:</b>	Maquinaria	
<b>Usuario:</b>	Eduardo Amezcua Torres	

**Adeudo en Recaudadora:** \$ 8,675.00 Hasta Octubre, 2020

**Condicion Actual:** En servicio

**observaciones:** Defensa delantera rota. Llantas traseras en mal estado. Los frenos solo frenan del lado derecho. tira liquido hidraulico del contenedor. Cristal delanter estrellado, tapizado en malas condiciones. No trae herramienta de ningun tipo, pistones del cofre no sirven

**Nuevas Observaciones:** Se calienta el motor y pierde fuerza, la bateria esta dañada, las 4 llantas no sirven, no trae gato hidraulico, asientos rotos, parrilla delantera quebrada, no tiene emblema delantero, salpicadera de lado derecho quebrada y la de lado izquierdo golpiada, una calavera delantera derecha quebrada y tambien las calaveras traseras, golpiada la defensa trasera y la compuerta, la caja golpiada de adentro, tiene un tallon de lado izquierdo trasero. y el vidrio de frente estrellado.



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

Actualizado Marzo 30, 2020



**ÁUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PÚBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

Placas: JR90737  
 Marca: Ford  
 Modelo: 1999  
 Version: Lobo Lariat dob. Cab. 4X4 V8  
 No. De Serie: 2FTRX08L3XCA03141  
 Color: Arena  
 Tipo de vehículo: Camion  
 Rotulos: Pendiente  
 Proveedor: Gobierno del Estado  
 Factura: S/N  
 Costo: \$0.00  
 Modo de Adquisición: Comodato  
 Fecha de Adquisición: Junio del 2014  
 No. De Motor: S/N  
 Características : Camioneta con caja para carga  
 Departamento Asignado: Maquinaria  
 Usuario: Eduardo Amezcua Torres

**Vehículo**  
 Expediente  
 I-03-15

Seguro: No  
 Cobertura: No  
 Póliza : No  
 Inciso: No  
 Vigencia: No

Adeudo en Recaudadora: chechar en recaudadora

Condicion Actual: En servicio

Observaciones: motor con un 60% de vida.

**Nuevas Observaciones:**

Tira aceite por la tapa de la cabeza, los amortiguadores del cofre no sirven, suspension dañada, tanque de diesel dañada, los poiler quebrados, las 4 llantas en mal estado, el asiento del conductor roto y condiciones regulares, vidrio de frente quebrado, los 2 retrovisores dañados, los 2 estribos flojos, golpiada la defensa trasera y la compuerta, las calaveras de frente y las luces de niebla quebradas, le falta el servicio de mantenimiento general, no cuenta con llanta de refaccion, ni gato hidraulico y ni la cruceta.



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

Aactualizado Marzo 31, 2020



**ÀUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

Placas: JS69651  
 Marca: Volvo  
 Modelo: 1996  
 Version: NR64T 16 Vel.  
 No. De Serie: 4V4WDBCH0TN713360  
 Color: Azul  
 Tipo de vehículo: Tracto Camion  
 Rotulos: pendiente  
 Proveedor: Sonotriz S A de C V  
 Factura: 6538 C  
 Costo: \$62,758.32  
 Modo de Adquisicion: Compra  
 Fecha de Adquisición: Junio 04, 2015  
 No. De Motor: S/N  
 Características :  
 Departamento Asignado: Maquinaria  
 Usuario: Eduardo Amezcua Torres

**Vehículo**  
 Expediente  
**I-03-16**

Seguro: No  
 Cobertura: No  
 Póliza : No  
 Inciso: No  
 Vigencia: No

Adeudo en Recaudadora: \$ 6,616.00 Hasta Octubre, 2020

Condicion Actual: En servicio

Observaciones: Buenas condiciones.

**Nuevas Observaciones:**

Tiene 16 llantas vitalizadas usadas, las 2 llantas delanteras en buen estado, tiene fuga de aceite en la tapa, coraza quebrada, no tiene las 2 baterías se las robaron, el marcador del diesel no funciona, esta quebrado el estribo y la pared, la defensa golpeada, un espejo concavo no trae, la parrilla quebrada, 4 faros laterales quebrados, interior en buen estado, no trae gato hidraulico y ni llaves para cambiar las llantas, faltan los 2 gatos de tornillo y 4 ganchos de cadena



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

Actualizad Marzo 31, 2020





**ÁUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

<b>Placas:</b>		<b>Vehículo</b>
<b>Marca:</b>	International 4300 SBA 4X2	<b>pendiente</b>
<b>Modelo:</b>	ISB 223HP35K Año 2020	<b>Expediente</b>
<b>Version:</b>		<b>I-03-18</b>
<b>No. De Serie:</b>	<b>3HAMMMR7LL392354</b>	
<b>Color:</b>	Blanco	<b>Seguro:</b> SI
<b>Tipo de vehículo:</b>	Camion Pipa	<b>Cobertura:</b> Amplia
<b>Rotulos:</b>	leyenda "a toda maquina" en color azul	<b>Póliza :</b> 1290262034
<b>Proveedor:</b>	Gobierno del estado	<b>Inciso:</b> 0001
<b>Factura:</b>	no	<b>Vigencia:</b> 29/03/2019-27/03/2024
<b>Costo:</b>	\$0.00	
<b>Modo de Adquisicion:</b>	pendiente	
<b>Fecha de Adquisición:</b>	Marzo 29, 2019	
<b>No. De Motor:</b>		
<b>Características :</b>	<b>Camion pipa con bomba de agua de motor a gasolina</b>	
<b>Departamento Asignado:</b>	<b>Maquinaria</b>	
<b>Usuario:</b>	<b>Eduardo Amezcua Torres</b>	
<b>No. De inventario empres:</b>	05-04-01-01-05-04-84	
<b>Adeudo en Recaudadora:</b>	\$0.00	
<b>Condicion Actual:</b>	<b>Perfectas condiciones (vehiculo nuevo )</b>	
<b>Observaciones:</b>	No nos entregaron papeles del vehiculo, contiene cierta herramienta: 1 Gato Hidraulico de 12 Toneladas, 3 Reflejantes ,y 1 Extinguidor.	



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

Actualizado Abril 01, 2020



**ÁUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO**  
**DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO**  
**PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

<b>Placas:</b>	sin placas	<b>Vehículo</b>	pendiente
<b>Marca:</b>	KENWORTH	<b>Expediente</b>	I-03-19
<b>Modelo:</b>	T370 Año 2020	<b>T3 SERIES</b>	
<b>Version:</b>			
<b>No. De Serie:</b>	3BKHLN9X0LF318865		
<b>Color:</b>	blanco	<b>Seguro:</b>	SI
<b>Tipo de vehículo:</b>	Camion Volteo	<b>Cobertura:</b>	Amplia
<b>Rotulos:</b>	leyenda " La Refundacion a toda maquina" por los costados	<b>Póliza :</b>	1290262033
<b>Proveedor:</b>	Gobierno del estado	<b>Inciso:</b>	0015
<b>Factura:</b>	no	<b>Vigencia:</b>	27/03/2019-27/03/2024
<b>Costo:</b>	\$0.00		
<b>Modo de Adquisicion:</b>			
<b>Fecha de Adquisición:</b>	Marzo 29, 2019		
<b>No. De Motor:</b>			
<b>Características :</b>	Camion volteo de 14 metros cubicos, nuevo		
<b>Departamento Asignado:</b>	<b>Maquinaria</b>		
<b>Usuario:</b>	Eduardo Amezcua Torres		
<b>No. De inventario empress:</b>	05-04-01-01-05-04-85		
<b>Adeudo en Recaudadora:</b>	\$0.00		
<b>Condicion Actual:</b>	<b>Perfecto estado ( vehiculo nuevo)</b>		
<b>Observaciones:</b>	No nos entregaron papeles del vehiculo, contiene cierta herramienta: 1 Gato Hidraulico de 20 Toneladas, 3 Reflejantes ,y 1 Extinguidor.		



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

Actualizado Abril 01, 2020



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

<b>Placas:</b>	<u>sin placas</u>	<b>Vehículo</b>
<b>Marca:</b>	<u>Caterpillar</u>	<b>pendiente</b>
<b>Modelo:</b>	<u>416F2</u>	<b>Expediente</b>
<b>Version:</b>		<b>1-03-20</b>
<b>No. De Serie:</b>	<u>CAT0416FTLBF06362</u>	<u>G4D60956</u>
<b>Color:</b>	<u>amarillo</u>	<b>Seguro:</b> <u>SI</u>
<b>Tipo de vehículo:</b>	<u>Retroexcavadora</u>	<b>Cobertura:</b> <u>Amplia</u>
<b>Rotulos:</b>	<u>leyenda " La Refundacion a toda maquina" por los costados</u>	<b>Póliza :</b> <u>GO 39001152</u>
<b>Proveedor:</b>	<u>gobierno del estado</u>	<b>Inciso:</b> <u>22</u>
<b>Factura:</b>	<u>no</u>	<b>Vigencia:</b> <u>28/03/2019-28/03/2024</u>
<b>Costo:</b>	<u>\$0.00</u>	
<b>Modo de Adquisición:</b>	<u>péndiente</u>	
<b>Fecha de Adquisición:</b>	<u>Marzo 29, 2019</u>	
<b>No. De Motor:</b>		
<b>Características :</b>	<u>maquina pesada con pala frontal y con pala en la parte trasera.</u>	
<b>Departamento Asignado:</b>	<u>maquinaria</u>	
<b>Usuario:</b>	<u>Eduardo Amezcua Torres</u>	
<b>No. de inventario empres:</b>	<u>05-06-03-01-01-01-67</u>	
<b>Adeudo en Recaudadora:</b>	<u>no</u>	
<b>Condicion Actual:</b>	<u>perfecto estado</u>	
<b>Observaciones:</b>	<u>maquina nueva</u>	



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

Actualizado Septiembre, 2020



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

<b>Placas:</b>	<u>No tiene</u>	<b>Vehículo</b>
<b>Marca:</b>	<u>CATERPILLAR</u>	<b>pendiente</b>
<b>Modelo:</b>	<u>D6T XL</u>	<b>Expediente</b>
<b>Version:</b>		<b>1-03-21</b>
<b>No. De Serie:</b>	<u>CAT00D6TTSMC01935</u> <u>R1P00562</u>	
<b>Color:</b>	<u>Amarillo</u>	<b>Seguro:</b> <u>SI</u>
<b>Tipo de vehículo:</b>	<u>Tractor D-6 sobre orugas, Buldocer</u>	<b>Cobertura:</b> <u>Amplia</u>
<b>Rotulos:</b>	<u>leyenda " La Refundacion a toda maquina" por los costados</u>	<b>Póliza :</b> <u>GO 39001152</u>
<b>Proveedor:</b>	<u>gobierno del estado</u>	<b>Inciso:</b> <u>5</u>
<b>Factura:</b>	<u>no</u>	<b>Vigencia:</b> <u>28/03/2019-28/03/2024</u>
<b>Costo:</b>	<u>\$0.00</u>	
<b>Modo de Adquisición:</b>	<u>péndiente</u>	
<b>Fecha de Adquisición:</b>	<u>Marzo 29, 2019</u>	
<b>No. De Motor:</b>		
<b>Características :</b>	<u>Maquina con pala frontal, ganchos para aflojar tierra y con orugas.</u>	
<b>Departamento Asignado:</b>	<u>Maquinaria</u>	
<b>Usuario:</b>	<u>Eduardo Amezcua Torres</u>	
<b>Adeudo en Recaudadora:</b>	<u></u>	
<b>Condicion Actual:</b>	<u>perfecto estado</u>	
<b>Observaciones:</b>	<u>maquina nueva</u>	

<b>Nuevas Observaciones:</b>
<b>Fecha de las nuevas</b>
<b>Condicion Actualizada</b>



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

Actualizado Abril 01, 2020



**ÁUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

<p><b>Placas:</b> _____</p> <p><b>Marca:</b> <u>CATERPILLAR</u></p> <p><b>Modelo:</b> <u>CS11 GC</u></p> <p><b>Version:</b> _____</p> <p><b>No. De Serie:</b> <u>CAT0CS11PRK800128</u></p> <p><b>Color:</b> <u>Amarillo</u></p> <p><b>Tipo de vehículo:</b> <u>Vibro Compactador</u></p> <p><b>Rotulos:</b> <u>leyenda " La Refundacion a toda maquina" por los costados</u></p> <p><b>Proveedor:</b> <u>gobierno del estado</u></p> <p><b>Factura:</b> <u>no</u></p> <p><b>Costo:</b> <u>\$0.00</u></p> <p><b>Modo de Adquisicion:</b> <u>péndiente</u></p> <p><b>Fecha de Adquisición:</b> <u>Marzo 29, 2019</u></p> <p><b>No. De Motor:</b> _____</p> <p><b>Características :</b> <u>Maquina con un vibro compactador</u></p> <p><b>Departamento Asignado:</b> <u>Maquinaria</u></p> <p><b>Usuario:</b> <u>Eduardo Amezcua Torres</u></p> <p><b>No. de invnetario impress:</b> <u>05-06-03-01-01-08-68</u></p> <p><b>Adeudo en Recaudadora:</b> _____</p> <p><b>Condicion Actual:</b> <u>perfecto estado</u></p> <p><b>Observaciones:</b> <u>maquina nueva</u></p>	<p><b>Vehículo</b></p> <p><u>pendiente</u></p> <p><u>Expediente</u></p> <p><u>I-03-22</u></p> <p><b>Seguro:</b> <u>SI</u></p> <p><b>Cobertura:</b> <u>Amplia</u></p> <p><b>Póliza :</b> <u>GO 39001152</u></p> <p><b>Inciso:</b> <u>3</u></p> <p><b>Vigencia:</b> <u>28/03/2019-28/03/2024</u></p>
---	--



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

Actualizado Septiembre,, 2020



**ÁUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

<b>Placas:</b>	JJ11148	<b>Vehículo</b>	<b>2 1</b>
<b>Marca:</b>	Ford	<b>Expediente</b>	<b>L-06-02</b>
<b>Modelo:</b>	1993		
<b>Version:</b>	XLT 16, Motor4.9 LTS. SEFI, T/A 4 Vel.		
<b>No. De Serie:</b>	AC2LMY39357		
<b>Color:</b>	Verde	<b>Seguro:</b>	No
<b>Tipo de vehículo:</b>	Camion	<b>Cobertura:</b>	No
<b>Rotulos:</b>	En ambas puertas escudo del ayuntamiento	<b>Póliza :</b>	No
<b>Proveedor:</b>	Adolfo Contreras	<b>Inciso:</b>	No
<b>Factura:</b>	11179	<b>Vigencia:</b>	No
<b>Costo:</b>	\$48,000.00		
<b>Modo de Adquisicion:</b>	Compra		
<b>Fecha de Adquisición:</b>	Octubre 01 de 1999		
<b>No. De Motor:</b>	K14973		
<b>Características :</b>	Camioneta con carroceria metalica.		
<b>Departamento Asignado:</b>	Deportes		
<b>Usuario:</b>	Javier Lagunas Gonzalez		
<b>No. De inventario empres:</b>	05-04-01-01-04-03-86		
<b>Adeudo en Recaudadora:</b>	\$ 8,252.00 A octubre 2020		
<b>Condicion Actual:</b>	En servicio		
<b>Observaciones:</b>			

<b>Nuevas Observaciones:</b>	Se encuentra en un taller mecanico de Vista Hermosa fuera de servicio esta descluchada, no tiene la compuerta trasera, no tiene la calvera trasera y las de frente estan quebradas, asientos regulares, el retrovisor derecho no lo tiene y el izquierdo en malas condiciones, el vidrio de frente quebrado, golpiada del lado derecho, las llantas delanteras no sirven y la de atras tienen 1/4 de vida, la lamina en mal estado

LICENCIA		
TIPO	VIGENCIA	NOMBRE
CHOFER	11/12/2022	CEJA ESPINOZA RAMON



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

Actualizado Octubre, 2020





**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

<b>Placas:</b>	No trae	<b>Motocicleta</b>
<b>Marca:</b>	Honda	<b>05</b>
<b>Modelo:</b>	2009	<b>Expediente</b>
<b>Version:</b>	CMX-250CC REBEL	<b>L-06-03</b>
<b>No. De Serie:</b>	81634518002851	
<b>Color:</b>	Azul	<b>Seguro:</b> No
<b>Tipo de vehículo:</b>	Motocicleta	<b>Cobertura:</b> No
<b>Rotulos:</b>	No	<b>Póliza :</b> No
<b>Proveedor:</b>	Congregación Mariana Trinitaria A.C.	<b>Inciso:</b> No
<b>Factura:</b>	N/O	<b>Vigencia:</b> No
<b>Costo:</b>	\$0.00	
<b>Modo de Adquisicon:</b>	Donacion	
<b>Fecha de Adquisición:</b>	Diciembre 08 de 2008	
<b>No. De Motor:</b>	S/N	
<b>Características:</b>	Motocicleta tipo chopper	
<b>Departaento Asignado:</b>	Deportes	
<b>Usuario:</b>	Javier Lagunas Gonzalez	
<b>No. De inventario empres:</b>	05-04-09-01-01-01-87	
<b>Adeudo en Recaudadora:</b>	No tiene Placas	

**Condicion Actual:** En servicio

**Observaciones:** No se recibio documentación del presente, solo se recibe la Motocicleta con su póliza de garantia y servicios (se recibe junto con el Vehículo 81)



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

Actualizado Octubre, 2020



**ÀUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

<b>Placas:</b>	JR60014	<b>Vehículo</b>	<b>13</b>
<b>Marca:</b>	Dodge	<b>Expediente</b>	<b>M-01-01</b>
<b>Modelo:</b>	2010	<b>Seguro:</b>	No
<b>Version:</b>	Vase, Aut, 6 Cil. 4X2	<b>Cobertura:</b>	No
<b>No. De Serie:</b>	3D7Y51EK1AG562237	<b>Póliza :</b>	No
<b>Color:</b>	Blanco	<b>Inciso:</b>	No
<b>Tipo de vehículo:</b>	Camion	<b>Vigencia:</b>	No
<b>Rotulos :</b>	Policia		
<b>Proveedor:</b>	Gobierno de Jalisco		
<b>Factura:</b>	No		
<b>Costo:</b>	\$0.00		
<b>Modo de Adquisicion.</b>	Comodato		
<b>Fecha de Adquisición:</b>	Octubre 06 de 2009		
<b>No. De Motor:</b>	S/N		
<b>Características:</b>	Equipada Con torreta y codigos sonoros		
<b>Departamento Asignado:</b>	Seguridad Publica		
<b>Usuario:</b>	Jose Omar Baltazar Ascencion		
<b>No. De inventario empres:</b>	05-04-01-01-04-08-88		
<b>Adeudo en Recaudadora:</b>	No se encuentran placas en consulta de adeudo		

**Condicion Actual:** Fuera de servicio

**Obseervaciones:** no cuenta con la placa delantera

**Nuevas Observaciones:**

No se le reparo la cabeza del motor, los amortiguadores del cofre no funcionan, las llantas delanteras no sirven, la barra estabilizadora y 2 rotulas no sirven, el interior en mal estado roto los asientos, retrovisor derecho en mal estado, defensa trasera golpeada, calavera izquierda quebrada, no tiene llante de refaccion, no tiene gato hidraulico y cruceta, le falta el servicio de mantenimiento general, la puerta izquierda caída, le falta el kit de herramienta basica y de emergencia (cables).



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

Actualizad Octubre,, 2020





**ÁUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PÚBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

<b>Placas:</b>	JL55211	<b>Vehículo</b>	<b>19</b>
<b>Marca:</b>	Chrysler	<b>Expediente</b>	<b>M-01-04</b>
<b>Modelo:</b>	2008		
<b>Version:</b>	Base Automatico, 6 Cil. 4X2	<b>Seguro:</b>	No
<b>No. De Serie:</b>	3D7H516K48G249689	<b>Cobertura:</b>	No
<b>Color:</b>	Blanco	<b>Póliza :</b>	No
<b>Tipo de vehículo:</b>	Camion	<b>Inciso:</b>	No
<b>Rotulos:</b>	Trae a cada lado, alucivos a Seguridad pública	<b>Vigencia:</b>	No
<b>Proveedor:</b>	Gobierno del Estado		
<b>Factura:</b>	No		
<b>Costo:</b>	\$0.00		
<b>Modo de Adquisicion:</b>	comodato		
<b>Fecha de Adquisición:</b>	Agosto 18 de 2008		
<b>No. De Motor:</b>	S/N		
<b>Características :</b>	Dodge Ram 1500		
<b>Drepartamento Asignado:</b>	Seguridad Pública		
<b>Usuario:</b>	Jose Omar Baltazar Ascencion		
<b>Adeudo en Recaudadora:</b>	\$ 6,891.00		
<b>Condicion Actual:</b>	En servicio		
<b>Observaciones:</b>	En regular estado en general		

**Nuevas Observaciones:**

**El motor se encuentra en regulares condiciones, le falta la tapa de la torreta, no trae la placa delantera, las 4 llantas no sirven, luces en ma estado, luz del capapete no tiene, interior en regulares condiciones, retrovisor derecho en mal estado y el izquierdo quebrado, se encuentra golpeada del lado derecho, las 2 calaveras traseras quebradas, defensa golpeada, le falta su servicio de mantenimiento en general, no tiene llanta de refaccion, no tiene gato hidraulico y cruceta, le falta el kit de herramienta basica y de emergencia (cables).**



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

Actualizado Abril 13, 2020



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

**Placas:** JL55210  
**Marca:** Chrysler  
**Modelo:** 2008  
**Version:** Base Automatico, 6 Cil. 4X2  
**No. De Serie:** 3D7H516KX8G249700  
**Color:** Blanco  
**Tipo de vehículo:** Camioneta con caja para carga  
**Rotulos:** Pendiente  
**Proveedor:** Gobierno del Estado  
**Factura:** No  
**Costo:** \$0.00  
**Modo de Adquisicion:** Comodato  
**Fecha de Adquisición:** Agosto 18 de 2008  
**No. De Motor:** S/N  
**Características :** Dodge Ram 1500  
**Departamento Asignado:** Seguridad Pública  
**Usuario:** Jose Omar Baltazar Ascencion

**Vehículo**  
**20**  
**Expediente**  
**M-01-05**

**Seguro:** No  
**Cobertura:** No  
**Póliza :** No  
**Inciso:** No  
**Vigencia:** No

**Adeudo en Recaudadora:** \$ 6,802.00

**Condicion Actual:** servicio

**Observaciones:**



**Observaciones del Acta No. 57 del día 20 de Julio de 2018**

**Se encuentran los conceptos de compras de:**

**Una bomba de direccion de la patrulla numero 20 con expediente M-01-05**

**Esta observacion de compra no coincide con la situacion actual de la patrulla numero 20 expediente M-01-05 en lo cual se le piden que se demuestren cuentas claras porque se encuentra el vehiculo en Ciudad Guzman**



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

Actualizado Abril 13, 2020



**ÁUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

<b>Placas:</b>	JR90350	<b>Vehículo</b>	95
<b>Marca:</b>	Dodge	<b>Expediente</b>	M-01-07
<b>Modelo:</b>	Dakota 2012		
<b>Version:</b>	Crew Cab,SLT 4x2 Aut. 6 il.		
<b>No. De Serie:</b>	1C6RDUAK2CS710374		
<b>Color:</b>	Blanco	<b>Seguro</b>	No
<b>Tipo de vehículo:</b>	Camion	<b>Cobertura:</b>	No
<b>Rotulos:</b>	Policia	<b>Póliza :</b>	No
<b>Proveedor:</b>	El Gobierno del Estado	<b>Inciso:</b>	No
<b>Factura:</b>		<b>Vigencia:</b>	No
<b>Costo:</b>	\$0.00		
<b>Modo de Adquisicion:</b>	Comodato		
<b>Fecha de Adquisición:</b>	Septiembre 22 de 2011		
<b>No. De Motor:</b>	S/N		
<b>Características :</b>	Patrulla, cuatro puertas con estructura metalica en parte trasera		
<b>Departamento Asignado:</b>	Seguridad Pública		
<b>Usuario:</b>	Jose Omar Baltazar Ascencion		

**Adeudo en Recaudadora:** No se encuentran placas en consulta de adeudo

**Condicion Actual:** Fuera de servicio

**Observaciones:**

<b>Nuevas Observaciones:</b>	El motor de la transmision no sirve, la transmision tira aceite, hay un tiradero de aceite hidraulico, el motor gasta mucha gasolina se requiere checar el motor, no tiene la mica de la farola, llantas en mal estado, los rines no son iguales, defensa trasera dañada, vidrio de frente quebrado y la calavera trasera, los 2 asientos delanteros rotos y el techo, el estado interior regular, <u>le falta su servicio de mantenimiento en general, no tiene llanta de refaccion, no tiene gato hidraulico y cruceta, le falta el kit de herramienta basica y de emergencia (cables).</u>
<b>Fecha de las nuevas observaciones:</b>	Realizamos el levantamiento del 9 hasta el 22 de Octubre del 2018
<b>Condicion Actualizada</b>	<b>fuera de servicio</b>
	Se encuentran los conceptos de compras de:
<b>Obsrcvaciones del Acta No. 57 del día 20 de Julio de 2018</b>	Reparacion de transmision automatica de la patrulla numero 95 con un gasto de \$18,560.00 pesos con un numero de expediente de M-01-07 proporcionada por la ficha tecnica de vehiculos. Ademas la cotizamos en Ciudad Guzman con un valor de \$11,500.00 pesos.
	Esta observacion de compra no coincide con la situacion actual de la patrulla numero 95 expediente M-01-07 en lo cual se le piden que se demuestren cuentas claras.



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

Actualizado Abril 15, 2020



**ÁUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

<b>Placas:</b>	JR91577	<b>Vehículo</b>	
<b>Marca:</b>	Chrysler	<b>Expediente</b>	
<b>Modelo:</b>	2016		<b>M-01-10</b>
<b>Version:</b>	ram 2500 4x4	<b>Seguro</b>	No
<b>No. De Serie:</b>	3C6SRBDT7GG172246	<b>Cobertura:</b>	No
<b>Color:</b>	Blanco	<b>Póliza :</b>	No
<b>Tipo de vehículo:</b>	Camion	<b>Inciso:</b>	No
<b>Rotulos:</b>	Pendiente	<b>Vigencia:</b>	No
<b>Proveedor:</b>	Consejo de Seguridad Publica del Estado		
<b>Factura:</b>	No		
<b>Costo:</b>	\$0.00		
<b>Modo de Adquisicion:</b>	Comodato		
<b>Fecha de Adquisición:</b>	Abril 07, 2016		
<b>No. De Motor:</b>	S/N		
<b>Características :</b>	Camioneta equipada para seguridad publica		
<b>Departamento Asignado:</b>	Seguridad Pública		
<b>Usuario:</b>	Jose Omar Baltazar Ascencion		
<b>Adeudo en Recaudadora:</b>	No se encuentran placas en consulta de adeudo		
<b>Condicion Actual:</b>	En servicio		
<b>Observaciones:</b>	buen estado		

**Nuevas Observaciones:**

El vidrio de frente estrellado. Retrovisor derecho quebrado, no tiene en el interior el espejo retrovisos, tiene daños en la tapiceria en el techo, interio se encuentra en buen estado general y las llantas, defensa trasera golpeada, le falta su servicio de mantenimiento en general, no tiene llanta de refaccion, no tiene gato hidraulico y cruceta, le falta el kit de herramienta basica y de emergencia (cables).

**Observaciones del Acta No. 57 del día 20 de Julio de 2018**

**Se encuentran los conceptos de compras de:**

Reparacion y laminado de la patrulla numero 8 con un gasto de \$51,040.00 pesos con un numero de expediente de vehiculo M-01-10 (proporcionado de la ficha tecnica de vehiculos). Quedo bien mal , esta descuadrada y se le mete el agua.

Servicio de 40 mil kilometros de la patrulla numero 8 con un gasto de \$18,179.13 pesos, el costo esta demasiado elevado.

Estas observaciones de compra no coincide con la situacion actual de la patrulla numero 8 expediente M-01-10 en lo cual se le piden que se demuestren cuentas claras.



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

Actualizado mayo 18, 2020



**ÁUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

<b>Placas:</b>	JS02962	<b>Vehículo</b>	97
<b>Marca:</b>	Dodge	<b>Expediente</b>	M-01-17
<b>Modelo:</b>	2014	<b>Seguro:</b>	No
<b>Version:</b>	RAM 2500	<b>Cobertura:</b>	No
<b>No. De Serie:</b>	3C6SRBDT7EG332400	<b>Póliza :</b>	No
<b>Color:</b>	Blanco	<b>Inciso:</b>	No
<b>Tipo de vehículo:</b>	Camion	<b>Vigencia:</b>	No
<b>Rotulos:</b>	Pendiente		
<b>Proveedor:</b>	Gobierno del Estado de Jalisco		
<b>Factura:</b>	No		
<b>Costo:</b>	\$0.00		
<b>Modo de Adquisicion:</b>	comodato		
<b>Fecha de Adquisición:</b>	Noviembre 11, 2014		
<b>No. De Motor:</b>	S/N		
<b>Características :</b>	Patrulla, cuatro puertas con estructura metalica en parte trasera		
<b>Departamento Asignado:</b>	Seguridad publica		
<b>Usuario:</b>	Jose Omar Baltazar Ascencion		
<b>Adeudo en Recaudadora:</b>	No se encontraron placas		
<b>Condicion Actual:</b>	En servicio		
<b>Observaciones:</b>	En estado regular en general		

<b>Nuevas Observaciones:</b>	<b>La dona de escape y los amortiguadores del cofre no sirven, las llantas traseras en malas condiciones, los codigos sonoros no sirven, el flotador de la gasolina no marca, defensa trasera y la compuerta golpiada, el emblema trasero no lo tiene, la defensa delantera tubular se encuentra suelta, las dirrecciones izquierda y derecha no sirven, la luz del stop no sirve, no le funciona la 4x4,</b>
	<b>Se encuentran los conceptos de compras de:</b>
	<b>Cremallera para la unidad numero 97 de seguridad publica con un gasto de \$19,720.00 pesos. Con numero de expediente del vehiculo M-01-17 (proporcionada de la ficha tecnica de los vehiculos)</b>
	<b>Reparacion de cremallera electrica de la patrulla numero 97 con un gasto de \$20,300.00 pesos</b>
<b>Observaciones del Acta No. 57 del dia 20 de Julio de 2018</b>	<b>Todas estas observaciones de compras no coincide con la situacion actual de la patrulla numero 97 expediente M-01-17 en lo cual se le piden que se demuestren cuentas claras.</b>



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

Actualizado Mayo 18 2020



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

<b>Placas:</b>	<u>JR91957</u>	<b>Vehículo</b>	<input type="text"/>
<b>Marca:</b>	<u>Crysler</u>	<b>Expediente</b>	<input type="text"/>
<b>Modelo:</b>	<u>Dodge Ram 1500 SLT, 2017</u>	<b>M-01-26</b>	
<b>Version:</b>	<u>CREW CAB 3.6L V&amp; 4X2</u>		
<b>No. De Serie:</b>	<u>3C6SRADG3HG525998</u>		
<b>Color:</b>	<u>Blanco</u>	<b>Seguro:</b>	<u>SI (ANA)</u>
<b>Tipo de vehículo:</b>	<u>Camioneta-patrulla</u>	<b>Cobertura:</b>	<u>Amplia</u>
<b>Rotulos:</b>	<u>Pendiente</u>	<b>Póliza :</b>	<u>2839680</u>
<b>Proveedor:</b>	<u>Gobierno del Estado</u>	<b>Inciso No:</b>	<u>0011</u>
<b>Factura:</b>	<u>No</u>	<b>Vigencia:</b>	<u>18/12/2019- 18/12/2020</u>
<b>Costo:</b>	<u>\$0.00</u>		
<b>Modo de Adquisicion:</b>	<u>Comodato</u>		
<b>Fecha de Adquisición:</b>	<u>marzo 03 del 2017</u>		
<b>No. De Motor:</b>	<u>S/N</u>		
<b>Características:</b>	<u>Patrulla, cuatro puertas con estructura metalica en parte trasera</u>		
<b>Departamento asignado:</b>	<u>Seguridad Publica</u>		
<b>Usuario:</b>	<u>Jose Omar Baltazar Ascencion</u>		
<b>Adeudo en Recaudadora:</b>	<u>No se encuentran placas en consulta de adeudo</u>		
<b>Condicion Actual:</b>	<u>En servicio,</u>		
<b>Observaciones:</b>	<u>buenas condicones.</u>		

<b>Nuevas Observaciones:</b>	<u>Motor en buenas condiciones, llantas regulares interior en buenas condiciones, le faltan 2 plasticos que van en el estribo del lado izquierdo y del derecho, rellenar el aire acondicionado, no tiene la mica de la farola roja, le falta su servicio de mantenimiento en general, no tiene llanta de refaccion, no tiene gato hidraulico y cruceta, le falta el kit de herramienta basica y de emergencia (cables).</u>



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

..\\..\\..\\Pictures\\VEHICULOS\\M-01-26

ACTUALIZADO FEBRERO 2020



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL TAMAZULA DE GORDIANO**

<b>Placas:</b>	JR95047	<b>Vehiculo</b> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 5px auto;"></div>
<b>Marca:</b>	Dodge	
<b>Modelo:</b>	Ram 2009	<b>Expediente</b> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 5px auto; text-align: center;">M-01-29</div>
<b>Version:</b>		
<b>No. De Serie:</b>	1D3HV18T19S822338	
<b>Color:</b>	Negro	<b>Seguro:</b> No
<b>Tipo de vehículo:</b>	Pick up	<b>Cobertura:</b> No
<b>Rotulos:</b>	policia y lineas rojas en los costados	<b>Póliza :</b> No
<b>Proveedor:</b>	Gobierno del estado	<b>Inciso:</b> No
<b>Factura:</b>		<b>Vigencia:</b> No
<b>Costo:</b>	\$0.00	
<b>Modo de Adquisicion:</b>	comodato	
<b>Fecha de Adquisición:</b>		
<b>No. De Motor:</b>	S/N	
<b>Características :</b>	camioneta color negro con logotipos de policia municipal.	
<b>Departamento Asignado:</b>	Seguridad Pública	<b>PENDIENTE PEDIR LOS DOCUMENTOS DEL VEHICULO.</b>
<b>Usuario:</b>	Jose Omar Baltazar Ascencion	
<b>No. De inventario empres:</b>	05-04-01-02-04-09-93	
<b>Adeudo en Recaudadora:</b>	No	
<b>Condicion Actual:</b>	Fuera de servicio	
<b>Observaciones:</b>	El frente de la unidad esta en pesimas condiciones, llantas trasera aldo derecho en mal estado. En lo mecanico en estado regular.	

<b>Nuevas Observaciones:</b>	Tiene dañado el diferencial, la compuerta se encuentra dañada no cierra, escape roto, sin calavera derecha, la defensa delantera y trasera golpeada, retrovisor izquierdo sin luz y quebrado, el faro derecho quebrado, interior en condiciones regulares, <u>le falta su servicio de mantenimiento en general, no tiene llanta de refaccion, no tiene gato hidraulico y cruceta, le falta el kit de herramienta basica y de emergencia (cables).</u>
	<b>Se encuentran los conceptos de compras de:</b>
	Una Transmision para la camioneta Dodge Ram de Seguridad Publica con un gasto d \$ 17,000.00 pesos, no especifica para cual patrulla hicieron esa compra. Ademas la cotizamos en Ciudad Guzman con un valor de \$11,000.00 pesos.
<b>Observaciones del Acta No. 57 del día 20 de Julio de 2018</b>	Cremallera para la patrulla 10 con un gasto de \$ 23,200.00 pesos, Con un numero de expediente M-01-29 (proporcionada de la ficha tecnica de los vehiculos)
	Transmision de Ram y computadora para patrulla numero 10 con un gasto de \$ 27,840.00 pesos. Con un numero de expediente M-01-29 (proporcionada de la ficha tecnica de los vehiculos)
	Todas estas observaciones de compras no coincide con la situacion actual de la patrulla numero 10 expediente M-01-29 en lo cual se le piden que se demuestren cuentas claras.



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

Actualizado Octubre , 2020



**ÁUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

Placas: No trae  
 Marca: Dodge  
 Modelo: \_\_\_\_\_  
 Version: \_\_\_\_\_  
 No. De Serie: AD7RV1GT2AS133479  
 Color: Negro  
 Tipo de vehículo: Camion  
 Rotulos : No  
 Proveedor: \_\_\_\_\_  
 Factura: No  
 Costo: No  
 Modo de Adquisición: \_\_\_\_\_  
 Fecha de Adquisición: \_\_\_\_\_  
 No. De Motor: S/N  
 Características : Camioneta blindada  
 Departamento Asignado: Seguridad Publica  
 Usuario: Jose Omar Baltazar Ascencion

**Vehículo**  
 \_\_\_\_\_  
**Expediente**  
**M-01-30**

Seguro: No  
 Cobertura: No  
 Póliza : No  
 Inciso: No  
 Vigencia: No


Adeudo en Recaudadora: No aparece

Condicion Actual: Fuera de servicio

Observaciones: Se encuentra en reparacion en el taller municipal, proxima en salir.  
 no tenemos documentacion del vehiculo

**Nuevas Observaciones:**

**La placa delantera no la tiene, sin bateria, las 4 llantas en mal estado, interio en muy mal estado, la torreta y el vidrio delantero quebrados, los elevadores de las puertas no sirven, no tiene los espejos concavos, le falta su servicio de mantenimiento en general, no tiene llanta de refaccion, no tiene gato hidraulico y cruceta, le falta el kit de herramienta basica y de emergencia (cables).**



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

Actualizado Abril 03, 2018





**ÀUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

Placas: JR83505  
 Marca: Dodge  
 Modelo: 2008  
 Version: RAM 2500 SLT QU  
 No. De Serie: 1D7HU18268J192409  
 Color: Blanco  
 Tipo de vehículo: Policia  
 Rotulos :  
 Proveedor:  
 Factura:  
 Costo:  
 Modo de Adquisicion:  
 Fecha de Adquisición:  
 No. De Motor: S/N  
 Características : patrulla  
 Departamento Asignado: Seguridad Publica  
 Usuario: Jose Omar Baltazar Ascencion

Adeudo en Recaudadora: No aparece

Condicion Actual: En servicio

Observaciones: **En regulares condiciones, no hay documentacion del vehiculo**

**Vehículo**  
 Expediente  
**M-01-31**

Seguro: No  
 Cobertura: No  
 Póliza : No  
 Inciso: No  
 Vigencia: No

**Nuevas Observaciones:**

Fecha de las nuevas observaciones:

Condicion Actualizada

Transmision dañada, el aire acondicionado no sirve, motor regular trabajando, panal de la transmision ya esta roto, la torreta dañada, las 4 llanatas en mal estado, golpiada el costado derecho,retrovisor derecho quebrado, los asientos rotos, no tiene el emblema de la dodge, faros delanteros en mal estado, limpiaparabrisas en malas condiciones, los 2 focos auxiliares quebrados, **le falta su servicio de mantenimiento en general, no tiene llanta de refaccion, no tiene gato hidraulico y cruceta, le falta el kit de herramienta basica y de emergencia (cables).**

Realizamos el levantamiento del 9 hasta el 22 de Octubre del 2018

**Se encuentra en servicio**

**Obsercvaciones del Acta No. 57 del día 20 de Julio de 2018**

**Se encuentran los conceptos de compras de:**

Compra de un motor usado para la unidad numero 09 de seguridad publica con un gasto de \$40,600.00 pesos, con un numero de expediente M-01-31 (proporcionada de la ficha tecnica de los vehiculos)

Esta observacion de compra no coincide con la situacion actual de la patrulla numero 09 expediente M-01-31 en lo cual se le piden que se demuestren cuentas claras.



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

Actualizado Abril 03, 2018



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

**Placas:** JR92554  
**Marca:** Dodge  
**Modelo:** 2018  
**Version:** Crew Cab Slt 4X2 Aut. 3.6 Lts 6 Cil  
**No. De Serie:** 3C6SRADG9JG235643  
**Color:** Blanco  
**Tipo de vehículo:** Camioneta  
**Rotulos:** Seguridad publica  
**Proveedor:** Secretaria de finanzas  
**Factura:** No  
**Costo:** \$0.00  
**Modo de Adquisicion:** Comodato  
**Fecha de Adquisición:** 03/11/2018  
**Características :** Camioneta doble cabina con rollbar y banca central con respaldo  
**Departamento Asignado:** Seguridad publica  
**Usuario:** Jose Omar Baltazar Ascencion

**Vehículo**  
  
**Expediente**

**Seguro:** SI (ANA)  
**Cobertura:** Amplia  
**Póliza :** 2839680  
**Inciso:** OO19  
**Vigencia:** 18/12/2019- 18/12/2020

**Adeudo en Recaudadora:** revisar en secretaria de finanzas

**Condicion Actual:** TUVO UN ACCIDENTE ( VOLCADURA ) QUEDO EN PERDIDA TOTAL.

**Observaciones:** Vehiculo Nuevo

**CONDICION ANTERIOR AL ACCIDENTE**



**CONDICION ACTUAL 09/09/2020**



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

ACTUALIZADO SEPTIEMBRE 09, 2020



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

Placas: JW60176  
 Marca: Nissan  
 Modelo: 2020  
 Version: pendiente  
 No. De Serie: 3N6AD33A2LK825210  
 Color: Blanco  
 Tipo de vehículo: Pick up  
 Rotulos: Seguridad publica  
 Proveedor: La Secretaria  
 Factura: No  
 Costo: \$0.00  
 Modo de Adquisicion: Comodato  
 Fecha de Adquisición: 01/11/2019  
 Características : Camioneta doble cabina con rollbar y banca central con respaldo  
 Departamento Asignado: Seguridad publica  
 Usuario: Jose Omar Baltazar Ascencion

**Vehículo**  
  
**Expediente**

Seguro: Si (HDI SEGUROS)  
 Cobertura: Amplio Pick Ups  
 Inciso: A0000  
 Póliza : 386-753-71  
 Vigencia: 31/10/2019 a 31/10/2020

Adeudo en Recaudadora: no

Condicion Actual: Buenas condiciones

Observaciones: Vehiculo Nuevo



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

ACTUALIZADO FEBRERO 2020



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

**Placas:** JW60216  
**Marca:** Nissan  
**Modelo:** Frontier 2020  
**Version:** Pendiente  
**No. De Serie:** 3N6AD33A9LK820943  
**Color:** Blanco  
**Tipo de vehículo:** Pick up  
**Rotulos:** Seguridad publica  
**Proveedor:** Secretaria del estado  
**Factura:** No  
**Costo:** \$0.00  
**Modo de Adquisicion:** Comodato  
**Fecha de Adquisición:** 01/11/2019  
**Características :** Camioneta doble cabina con rollbar y banca central con respaldo  
**Departamento Asignado:** Seguridad publica  
**Usuario:** Jose Omar Baltazar Ascencion

**Vehículo**  
  
**Expediente**  
M-01-34

**Seguro:** Si (HDI SEGUROS)  
**Cobertura:** Amplio Pick Ups  
**Inciso:** A0000  
**Póliza :** 386-753-73  
**Vigencia:** 31/10/2019 a 31/10/2020

**Adeudo en Recaudadora:** No

**Condicion Actual:** Buenas condiciones

**Observaciones:** Vehiculo Nuevo



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

ACTUALIZADO FEBRERO 2020



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

<b>Placas:</b>	JT81078	<b>Vehículo</b>	<b>100</b>
<b>Marca:</b>	International	<b>Expediente</b>	<b>N-02-01</b>
<b>Modelo:</b>	2014		
<b>Version:</b>	4300-195 HP. 4X2		
<b>No. De Serie:</b>	3HAMMAAR5EL019397	<b>Seguro:</b>	si
<b>Color:</b>	Blanco	<b>Cobertura:</b>	amplia
<b>Tipo de vehículo:</b>	Camion	<b>Póliza :</b>	2954421
<b>Rotulos :</b>	Simar Sur Suereste en las puertas	<b>Inciso:</b>	1
<b>Proveedor:</b>	Camionera de Jalisco S.A. de C. V.	<b>Vigencia:</b>	25/03/2020 a 25/03/2020
<b>Factura:</b>	FM 2262		
<b>Costo:</b>	\$0.00		
<b>Modo de Adquisición:</b>	Comodato		
<b>Fecha de Adquisición:</b>	Febrero 14, 2014		
<b>No. De Motor:</b>	466HM2U2205026		
<b>Características :</b>	Camion recolector de basura con compactador		
<b>Departamento asignado:</b>	Aseo publico		
<b>Usuario:</b>	Fidencio Muñiz Avalos		
<b>No. De inventario empres</b>	05-04-01-01-05-04-60		
<b>Adeudo en Recaudadora:</b>	\$ 7,596.00 Octubre, 2020		

**Condicion actual :** En servicio

**Observaciones:** motor en buenas condiciones, cristales y espejos laterales completos, interior en perfecto estado, luces en general trabando muy bien, solo trae suelto el escape.

**Nuevas Observaciones:** Le falta su servicio de mantenimiento general (motor y hidraulico), la placa delantera y trasera no las tiene puestas pero las tiene en el interior del camion, no tiene el tapon del diesel, no tiene llanta de refaccion, tampoco gato hidraulico y cruceta, le falta el kit de herramienta basica y de emergencia (cables).necesti reparacion del clutch

**Fecha de las nuevas observaciones:**

**Condicion Actualizada**



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

Actualizado Octubre, 2020



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL TAMAZULA DE GORDIANO**

<b>Placas:</b>	<u>JT81079</u>	<b>Vehículo</b>
<b>Marca:</b>	<u>International</u>	<b>99</b>
<b>Modelo:</b>	<u>2014</u>	<b>Expediente</b>
<b>Version:</b>	<u>4300-195 HP. 4X2</u>	<b>N-02-02</b>
<b>No. De Serie:</b>	<u>3HAMMAAR5EL024003</u>	
<b>Color:</b>	<u>blanco</u>	<b>Seguro:</b> <u>si</u>
<b>Tipo de vehículo:</b>	<u>camion</u>	<b>Cobertura:</b> <u>amplia</u>
<b>Rotulos :</b>	<u>Simar Sur Sureste en las puertas</u>	<b>Póliza :</b> <u>2954421</u>
<b>Proveedor:</b>	<u>Camionera de Jalisco S.A. de C. V.</u>	<b>Inciso:</b> <u>2</u>
<b>Factura:</b>	<u>FM2259</u>	<b>Vigencia:</b> <u>25/03/2020 a 25/03/2021</u>
<b>Costo:</b>	<u>\$0.00</u>	
<b>Modo de Adquisicion:</b>	<u>Comodato</u>	
<b>Fecha de Adquisición:</b>	<u>febrero, 14 de 2014</u>	
<b>No. De Motor:</b>	<u>466HM2U2205197</u>	
<b>Características :</b>	<u>Camion recolector de basura con compactador</u>	
<b>Departamento Asignado:</b>	<u>Aseo publico</u>	
<b>Usuario:</b>	<u>CAMPOS ANDRADE RIGOBERTO YAMAL</u>	
<b>No. De inventario empres</b>	<u>05-04-01-01-05-04-59</u>	
<b>Adeudo en Recaudadora:</b>	<u>\$ 6,474.00 a octubre 2020</u>	

**Condicion actual :** En servicio

**Observaciones:** Revisar las placas y calca que concuerden

**Nuevas Observaciones:**

**Le falta su servicio de mantenimiento general, llantas delanteras en malas condiciones, no tiene el tapon del tanque de diesel, la placa delantera y trasera no las tiene puestas pero las tiene en el interior del camion, no tiene llanta de refaccion, tampoco gato hidraulico y cruceta, le falta el kit de herramienta basica y de emergencia (cables). calaveras traseras quebradas, espejo latera izquierdo dañado, asiento del copiloto roto.**

**Fecha de las nuevas observaciones:**

**Condicion Actualizada**



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

Actualizado Octubre, 2020



**ÀUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO**  
**DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO**  
**PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

<b>Placas:</b> JL93690	<b>Vehículo</b>
<b>Marca:</b> Nissan	28
<b>Modelo:</b> Estacas largo, 2004	<b>Expediente</b>
<b>Version:</b> T:M: 2.4 Lts. Dir. Hid.	N-02-04
<b>No. De Serie:</b> 3N6CD15S74K145274	
<b>Color:</b> Blanco	<b>Seguro:</b> No
<b>Tipo de vehículo:</b> Camion	<b>Cobertura:</b> No
<b>Rotulos:</b> algunos de otras administraciones	<b>Póliza :</b> No
<b>Proveedor:</b> Industrias Magaña S.A. de C.V.	<b>Inciso:</b> No
<b>Factura:</b> 3688	<b>Vigencia:</b> No
<b>Costo:</b> \$149,972.17	
<b>Modo de Adquisicion:</b> Compra	
<b>Fecha de Adquisición:</b> Diciembre 16 de 2004	
<b>No. De Motor:</b> KA24228900A	
<b>Características :</b> equipado con sistema hidraulico para autocarga y descarga de contenedores.	
<b>Departamento Asignado:</b> Aseo publico	
<b>Usuario:</b> Jorge García Jacobo	
<b>No. De inventario empres:</b> 05-04-01-01-05-05-81	
<b>Adeudo en Recaudadora:</b> \$ 7,596.00 A Octubre 2020	

**Condicion Actual:** fuera de servicio

**Observaciones:** fuera de servicio

**Nuevas Observaciones:**

**Motor en mal estado y requiere revision general del motor, calavera izquierda no tiene, calaveras traseras quebradas, golpes en la puerta, golpes laterales en las 2 salpicaderas, el vidrio de frente esta quebrado, asiento roto, llantas en 1/2 vida, le falta su servicio de mantenimiento en general, no tiene llanta de refaccion, tampoco gato hidraulico y cruceta, le falta el kit de herramienta basica y de emergencia (cables). no tiene retrovisor, no tiene las luces reflectoras traseras. desvielado.**

**Fecha de las nuevas observaciones:**



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

Actualizado Octubre, 2020



**ÀUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

<b>Placas:</b>	No Trae	<b>Vehículo</b>
<b>Marca:</b>	International	<b>3 5</b>
<b>Modelo:</b>	Año 1989	<b>Expediente</b>
<b>Version:</b>		<b>N-02-06</b>
<b>No. De Serie:</b>	1HTSDTVN7LH223373	
<b>Color:</b>	Blanco y azul	<b>Seguro:</b> si
<b>Tipo de vehículo:</b>	Camion	<b>Cobertura:</b> amplia
<b>Rotulos :</b>	Pendiente	<b>Póliza :</b> 2954421
<b>Proveedor:</b>	Tractopartes Tamazula S.A. de C.V.	<b>Inciso:</b> 3
<b>Factura:</b>	2079, 2080, 2081 y 2082	<b>Vigencia:</b> 25/03/2020 a 25/03/2021
<b>Costo:</b>	\$145,000.00	
<b>Modo de Adquisicion:</b>	Copra	
<b>Fecha de Adquisición:</b>	Mayo 07 de 2007	
<b>No. De Motor:</b>	468GM3U619159	
<b>Características :</b>	Equipada con recipiente con equipo hidraulico para recoger basura	
<b>Departamento Asignado:</b>	Aseo publico	
<b>Usuario:</b>	Juan Carlos Jacobo Martínez	
<b>No. De inventario empres</b>	05-04-01-01-05-04-82	
<b>Adeudo en Recaudadora:</b>	No	
<b>Condicion Actual:</b>	En servicio	
<b>Observaciones:</b>	camion con varios detalles mecanicos	

**Nuevas Observaciones:**

La prensa para descargar la basura no sirve la tienen que abrir manualmente, no tiene las 2 placas, Motor en mal estado y requiere revision general del motor, calavera izquierda no tiene, calaveras traseras quebradas, golpes en la puerta, golpes laterales en las 2 salpicaderas, el vidrio de frente esta golpeado, asiento roto, llantas en 1/2 vida, le falta su servicio de mantenimiento en general, no tiene llanta de refaccion, tampoco gato hidraulico y cruceta, le falta el kit de herramienta basica y de emergencia (cables). caja y cabina compactadora en mal estado, no tiene el tapon del aceite, no tiene un seguro del cofre, no tiene el escape, defensa delantera mal estado, puerta del chofer caída. manijas en general en mal estado.



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

Actualizado Octubre, 2020





**ÁUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

**Placas:** JR77965  
**Marca:** Kenworth  
**Modelo:** 2011  
**Version:** T 370 14, 969 KG.  
**No. De Serie:** 3BKHHM8X9BF376095  
**Color:** Blanco  
**Tipo de vehículo:** Camión  
**Rotulos:** Ayuntamiento en las Puertas  
**Proveedor:** Industrias Magaña, S. A. de C. V.  
**Factura:** 6924  
**Costo:** \$1,241,770.50  
**Modo de Adquisición:** Compra  
**Fecha de Adquisición:** Agosto 26 de 2010  
**No. De Motor:** 376095  
**Características :** Con caja compactadora  
**Departamento Asignado:** Aseo publico  
**Usuario:** Ivan Omar Vaca Jasso  
**No. De inventario empres:** 05-04-01-01-05-04-60  
**Adeudo en Recaudadora:** \$ 9,178.00 a octubre 2020

**Vehículo**  
85  
**Expediente**  
N-02-07

**Seguro:** si  
**Cobertura:** amplia  
**Póliza :** 2954421  
**Inciso:** 4  
**Vigencia:** 25/03/2020 a 25/03/2021

**Condicion Actual:** En servicio

**Observaciones:** en servicio

**Adquisición:** Reparacion de cabeza, de compresor, cambio de aceite, servicio en general.  
**Proveedor:** Maria Lourdes de la Torre Castillo  
**Factura:** 996  
**Costo:** \$42,224.00  
**Fecha de Adquisición:** 16/06/2016



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.



Actualizado Octubre, 2020




**ÁUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

<b>Placas:</b>	JR77966	<b>Vehículo</b>	86
<b>Marca:</b>	Kenworth	<b>Expediente</b>	N-02-08
<b>Modelo:</b>	2011		
<b>Version:</b>	T 370 14, 969 KG.		
<b>No. De Serie:</b>	3BKHHM8X5BF375302		
<b>Color:</b>	Blanco	<b>Seguro:</b>	si
<b>Tipo de vehículo:</b>	Camión	<b>Cobertura:</b>	amplia
<b>Rotulos:</b>	Ayuntamiento en las Puertas	<b>Póliza :</b>	2954421
<b>Proveedor:</b>	Industrias Magaña, S. A. de C. V.	<b>Inciso:</b>	5
<b>Factura:</b>	6957	<b>Vigencia:</b>	25/03/2020 a 25/03/2021
<b>Costo:</b>	\$1,241,770.50		
<b>Modo de Adquisición:</b>	Compra		
<b>Fecha de Adquisición:</b>	Septiembre 14 de 2010		
<b>No. De Motor:</b>	375302		
<b>Características :</b>	Con caja compactadora, dirección hidraulica, a 6 velocidades		
<b>Departamento Asignado:</b>	Aseo publico		
<b>Usuario:</b>	Jorge armando Orozco Ramirez		
<b>Adeudo en Recaudadora:</b>	\$ 7,596.00 a Octubre 2020		
<b>Condicion Actual:</b>	En servicio		
<b>Observaciones:</b>	Buenas condiciones		

<b>Nuevas Observaciones:</b>	El mango izquierdo y derecho dañado del eje, los bujes del eje delantero dañado, defensa dañada, le falta su servicio de mantenimiento en general, no tiene llanta de refaccion, tampoco gato hidraulico y cruceta, le falta el kit de herramienta basica y de emergencia (cables). defensa golpeada, llantas traseras con media vida, espejo lateral del lado delchofer quebrado, no tiene los controles dela calefaccion, los dos salpicaderas golpeadas,tira aceite del compactador.



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

Actualizado Octubre, 2020



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

<b>Placas:</b>	JS06536	<b>Vehículo</b>	
<b>Marca:</b>	Freightliner	<b>Expediente</b>	
<b>Modelo:</b>	2011	<b>N-02-09</b>	
<b>Version:</b>	360 7,255 kg	<b>Seguro</b>	si
<b>No. De Serie:</b>	JLMBBH1S3BK003998	<b>Cobertura:</b>	amplia
<b>Color:</b>	Blanco	<b>Póliza :</b>	2954421
<b>Tipo de vehículo:</b>	Camion con contenedor	<b>Inciso:</b>	6
<b>Rotulos:</b>	Presenta a cada costado	<b>Vigencia:</b>	25/03/2020 a 25/03/2021
<b>Proveedor:</b>	Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos		
<b>Factura:</b>	no		
<b>Costo:</b>	\$0.00		
<b>Modo de Adquisición:</b>	Comodato		
<b>Fecha de Adquisición:</b>	Diciembre 28 de 2010		
<b>No. De Motor:</b>	D56315		
<b>Características :</b>	Transmision manual de 5 velocidades y potencia de 147 hp		
<b>Departamento Asignado:</b>	Aseo publico		
<b>Chofer asignado:</b>	Enrique Quintero Guzman		
<b>no. De inventario empres</b>	05-04-01-01-05-04-62		
<b>Adeudo en Recaudadora:</b>	\$ 6,474.00 a octubre 2020		
<b>Condicion Actual:</b>	En servicio		
<b>Observaciones:</b>	En buenas condiciones		

<b>Nuevas Observaciones:</b>	<b>No sirven los compresores electricos, descluchado, defensa delantera golpeada aun lado de la placa, llantas regulares, le falta su servicio de mantenimiento en general, no tiene llanta de refaccion, tampoco gato hidraulico y cruceta, le falta el kit de herramienta basica y de emergencia (cables). asiento del copiloto esta roto, tapetes del piso en mal estado, la puerta trasera de la caja golpeada.</b>



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

Actualizado Octubre, 2020



**ÁUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

<b>Placas:</b>	<u>No tiene</u>	<b>Vehículo</b>	<b>2 6</b>
<b>Marca:</b>	<u>WHITE GMC</u>	<b>Expediente</b>	<b>N-02-10</b>
<b>Modelo:</b>	<u>1989</u>		
<b>Version:</b>	<u></u>		
<b>No. De Serie:</b>	<u>4V3DZFZZ0LN629124</u>		
<b>Color:</b>	<u>Blanco</u>	<b>Seguro:</b>	<u>No</u>
<b>Tipo de vehículo:</b>	<u>Camión de carga para recolección de basura</u>	<b>Cobertura:</b>	<u>No</u>
<b>Rotulos:</b>	<u>No</u>	<b>Póliza :</b>	<u>No</u>
<b>Proveedor:</b>	<u>Crider &amp; Crider</u>	<b>Inciso:</b>	<u>No</u>
<b>Factura:</b>	<u>11305</u>	<b>Vigencia:</b>	<u>No</u>
<b>Costo:</b>	<u>\$227,974.00</u>		
<b>Modo de Adquisición:</b>	<u>Compra</u>		
<b>Fecha de Adquisición:</b>	<u>Mayo de 2002</u>		
<b>No. De Motor:</b>	<u>S/N</u>		
<b>Características :</b>	<u>Es de frente chato y caja amplia</u>		
<b>Departamento Asignado:</b>	<u>Aseo publico</u>		
<b>Usuario:</b>	<u>CAMPOS ANDRADE RIGOBERTO YAMAL</u>		
<b>No. de inventario empres</b>	<u>05-04-01-01-05-04-63</u>		
<b>Adeudo en Recaudadora:</b>	<u>No tiene Placas</u>		
<b>Condicion Actual:</b>	<u>En servicio</u>		
<b>Observaciones:</b>	<u>Motor en condiciones regulares, interir en mal estado luces necesitan revision. compactador muy deteriorado, llantas en optimas condiciones,</u>		
<b>Adquisición:</b>	<u>Compactador de Basura</u>		
<b>Proveedor:</b>	<u>Tractopartes y Servicio Diesel Magaña S.A.</u>		
<b>Factura:</b>	<u>Contrato de Compra-venta</u>		
<b>Costo:</b>	<u>\$34,500.00</u>		
<b>Fecha de Adquisición:</b>	<u>Febrero 26 , 2008</u>		

<b>Nuevas Observaciones:</b>	<b>Tiene problemas en el compactador tira aceite de un piston, el estribo dañado, le falta su servicio de mantenimiento en general, no tiene llanta de refaccion, tampoco gato hidraulico y cruceta, le falta el kit de herramienta basica y de emergencia (cables).</b>



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

Actualizado Septiembre 2020



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

<b>Placas:</b>	No trae	<b>Vehículo</b>	<b>31</b>
<b>Marca:</b>	International	<b>Expediente</b>	<b>N-02-12</b>
<b>Modelo:</b>	1994		
<b>Version:</b>			
<b>No. De Serie:</b>	1HSSDAAN05H650312		
<b>Color:</b>	Blanco	<b>Seguro:</b>	No
<b>Tipo de vehículo:</b>	Tractocamión con caja compactadora	<b>Cobertura:</b>	No
<b>Rotulos:</b>	No	<b>Póliza :</b>	No
<b>Proveedor:</b>	Tractopartes Tamazula del Sur de Jalisco S. A. de C. V.	<b>Inciso:</b>	No
<b>Factura:</b>	337 y 350	<b>Vigencia:</b>	No
<b>Costo:</b>	\$240,837.60		
<b>Modo de Adquisición:</b>	Compra		
<b>Fecha de Adquisición:</b>	Febrero 19 de 2009		
<b>No. De Motor:</b>	468TM2U620755		
<b>Características :</b>	con caja compactadora de basura.		
<b>Departamento Asignado:</b>	Aseo publico		
<b>Usuario:</b>	Pablo Navarro Martinez		
<b>No. de inventario empres:</b>	05-04-01-01-05-04-64		
<b>Adeudo en Recaudadora:</b>	no		
<b>Condicion Actual:</b>	En servicio		
<b>Observaciones:</b>	reparacion de caja compactadora y muelles		

<b>Nuevas Observaciones:</b>	No trae placas, no sirve el gato hidraulico, no sirve la toma y la bomba hidraulica, se encuentra el Turbo tirando aceite, le falta su servicio de mantenimiento en general, no tiene llanta de refaccion, tampoco gato hidraulico y cruceta, le falta el kit de herramienta basica y de emergencia (cables).



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

Actualizado Septiembre 2020



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

<b>Placas:</b>	No trae	<b>Vehículo</b>	<b>3 2</b>
<b>Marca:</b>	Internacional	<b>Expediente</b>	<b>N-02-13</b>
<b>Modelo:</b>	1992		
<b>Version:</b>			
<b>No. De Serie:</b>	1HTSDPR1NH462606		
<b>Color:</b>	Blanco	<b>Seguro:</b>	No
<b>Tipo de vehículo:</b>	Tractocamión con caja compactadora acondicionado con caja de volteo para tranferencia	<b>Cobertura:</b>	No
<b>Rotulos:</b>	No	<b>Póliza :</b>	No
<b>Proveedor:</b>	Tractopartes Tamazula del Sur de Jalisco S. A. de C. V.	<b>Inciso:</b>	No
<b>Factura:</b>	365	<b>Vigencia:</b>	No
<b>Costo:</b>	\$240,837.60		
<b>Modo de Adquisición:</b>	Compra		
<b>Fecha de Adquisición:</b>	Abril 17 de 2009		
<b>No. De Motor:</b>	463GM2U1452627		
<b>Características:</b>	Con caja compactadora de basura		
<b>Departamento Asignado:</b>	Aseo publico		
<b>Usuario:</b>	CAMPOS ANDRADE RIGOBERTO YAMAL		
<b>No. de inventario empres:</b>	05-04-01-01-05-04-64		
<b>Adeudo en Recaudadora:</b>	No		
<b>Condicion Actual:</b>	En servicio.		
<b>Observaciones:</b>	requiere revision constante		

**Nuevas Observaciones:**

Hace 6 meses le cambiaron el motor, vidrio de frente quebrado, el camion tiene otra caja que se encuentra en mal estado, la caja esta picada, el cajon esta roto del piso, puerta del copiloto chocada tambien el capacete y la salpicadera, no trae luces, calaveras quebradas, los asientos no sirven, le falta una pintadita, llantas en buen estado, le falta su servicio de mantenimiento en general, no tiene llanta de refaccion, tampoco gato hidraulico y cruceta, le falta el kit de herramienta basica y de emergencia (cables).



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

Actualizado Septiembre 2020




**ÀUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

<b>Placas:</b>	JR90423	<b>Vehículo</b>	<b>98</b>
<b>Marca:</b>	Nissan	<b>Expediente</b>	<b>N-02-14</b>
<b>Modelo:</b>	1997	<b>Seguro</b>	No
<b>Version:</b>		<b>Cobertura:</b>	No
<b>No. De Serie:</b>	3N1UCAD21VK001565	<b>Póliza :</b>	No
<b>Color:</b>	Blanco	<b>Inciso:</b>	No
<b>Tipo de vehículo:</b>	Camioneta	<b>Vigencia:</b>	No
<b>Rotulos:</b>	No		
<b>Proveedor:</b>	El Gobierno del Estado		
<b>Factura:</b>			
<b>Costo:</b>	\$0.00		
<b>Modo de Adquisicion:</b>	Comodato		
<b>Fecha de Adquisición:</b>	Septiembre 22 de 2011		
<b>No. De Motor:</b>	S/N		
<b>Características :</b>	Doble cabina, cuatro puertas.		
<b>Departamento Asignado:</b>	Aseo publico		
<b>Usuario:</b>	CAMPOS ANDRADE RIGOBERTO YAMAL		
<b>No. de inventario empres:</b>	05-04-01-01-05-05-83		
<b>Adeudo en Recaudadora:</b>	No se encontraron placas		
<b>Condicion Actual:</b>	Fuera de servicio		

**Observaciones:**

**Nuevas Observaciones:**

**Motor dañado requiere reparacion, falta el servicio de suspension, tiene el techo sumido, FunKrush dañado, una manija izquierda no la tiene, tiene golpiada en diferentes partes en la caja, en las 2 puertas, salpicaderas. Llantas delanteras en 1/2 vida y las trasera no sirven, el retrovisor derecho no sirve, las calaveras traseras no sirven,le falta su servicio de mantenimiento en general, no tiene llanta de refaccion, tampoco gato hidraulico y cruceta, le falta el kit de herramienta basica y de emergencia (cables). sin bateria (se la robaron)**



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

Actualizado Octubre, 2020



**ÁUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

**Placas:** JN71390  
**Marca:** Ford  
**Modelo:** Ranger 2007  
**Version:** Crew Cab, xl Motor 2.3 lts. 5 Vel,  
**No. De Serie:** 8AFDT50D076081297  
**Color:** Blanco Oxford  
**Tipo de vehículo:** camion  
**Rotulo :** Ayuntamiento en ambas puertas  
**Proveedor:** Colima Autocamiones S.A. de C.V.  
**Factura:** 9915  
**Costo:** \$157,084.00  
**Modo de Adquisicion:** Compra  
**Fecha de Adquisición:** Junio 29 de 2007  
**No. De Motor:** 1-4 2.3 L DUHC  
**Características :** pick up doble cabina, caja para 1 ton. 5 pas.  
**Departamento:** Aseo publico  
**Usuario:** CAMPOS ANDRADE RIGOBERTO YAMAL  
**No. de inventario empres:** 05-04-01-01-04-02-71  
**Adeudo en Recaudadora:** \$ 12,248.00 Hasta Octubre, 2020

**Vehículo**  
**0 2**  
**Expediente**  
**N-02-16**

**Seguro:** Si (ANA)  
**Cobertura:** Amplia  
**Póliza :** 2839680  
**Inciso No:** 0001  
**Vigencia:** 18/12/2019- 18/12/2020

SLP214TC5U0905487

**A-01-01 INV. ANTERIOR**

**Condicion Actual:** En servicio

**Observaciones:** No trae la compuerta trasera.



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

Actualizado Septiembre, 2020





**ÁUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO**  
**DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO**  
**PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

<b>Placas:</b>	JP69396	<b>Vehículo</b>	82
<b>Marca:</b>	Ford		
<b>Modelo:</b>	F-350 SUPER DUTY 2008	<b>Expediente</b>	
<b>Version:</b>	xl, v8, motor 5.4 lts, efi t/m	N-03-01	
<b>No. De Serie:</b>	3FEKF36L48MA36560		
<b>Color:</b>	Blanco	<b>Seguro:</b>	No
<b>Tipo de vehículo:</b>	Camion	<b>Cobertura:</b>	No
<b>Rotulos:</b>	Alumbrado publico y ayuntamiento desgastados	<b>Póliza :</b>	No
<b>Proveedor:</b>	Congregación Mariana Trinitaria A.C.	<b>Inciso:</b>	No
<b>Factura:</b>	45967	<b>Vigencia:</b>	No
<b>Costo:</b>	\$0.00		
<b>Modo de adquisicion:</b>	Donacion		
<b>Fecha de Adquisición:</b>	24 de Octubre del 2008		
<b>No. De Motor:</b>	S/N		
<b>Carcterísticas :</b>	camion 3.5 ton. Blanco f-350, 2 puertas equipado para servicio de alumbrado.		
<b>Departamento Asignado:</b>	Alumbrado Publico		
<b>Usuario:</b>	Guillermo Hernan Guerrero Miranda		
<b>Adeudo en Recaudadora:</b>	\$7,865.00           a Octubre 2020		
<b>Condicion actual:</b>	En servicio		
<b>observaciones:</b>	Llantas lado derecho en mal estado. Cristal delantero estrellado, cajon de herramienta en mal estado requiere revision de los frenos, bomba auxilia del pelicano no funciona necesita afinacion completa. No trae la placa delantera.		

**Nuevas Observaciones:**

**Tiene la bomba suelta, se requiere ajustar el motor y la presion de la bomba, la placa delantera no la tiene, vidrio de frente quebrado, tiene un raspon en la puerta del copiloto, interior en buenas condiciones, le falta su servicio de mantenimiento en general, no tiene llanta de refaccion, tampoco gato hidraulico y cruceta, le falta el kit de herramienta basica y de emergencia (cables).**



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

Actualizado septiembre, 2020



**ÀUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

<b>Placas:</b>	JL55160	<b>Vehículo</b>	<b>71</b>
<b>Marca:</b>	FORD	<b>Expediente</b>	<b>N-04-02</b>
<b>Modelo:</b>	1994		
<b>Version:</b>	XL V8MOTOR 5.0 LTS		
<b>No. De Serie:</b>	3FTEF25N7RMA29042		
<b>Color:</b>	Blanco	<b>Seguro:</b>	No
<b>Tipo de vehículo:</b>	Camion	<b>Cobertura:</b>	No
<b>Rotulos:</b>	No	<b>Póliza :</b>	No
<b>Proveedor:</b>	Gobierno del Estado	<b>Inciso:</b>	No
<b>Factura:</b>	No	<b>Vigencia:</b>	No
<b>Costo:</b>	\$0.00		
<b>Modo de adquisicion:</b>	Comodato		
<b>Fecha de Adquisición:</b>	Mayo 14 de 2007		
<b>No. De Motor:</b>	L45728		
<b>Características :</b>	XL,V8, MOTOR 5.0 LTS, estandar con estructura metalica en la parte trasera		
<b>Departamento Asignado:</b>	Aseo publico		
<b>Usuario:</b>	CAMPOS ANDRADE RIGOBERTO YAMAL		
<b>Adeudo en Recaudadora:</b>	no se encontraron placas		
<b>Condicion Actual:</b>	Fuera de servicio		
<b>Observaciones:</b>	no trae la compuerta trasera y esta muy deteriorado el interior de la caseta		
	<b>Sistema electrico no sirve, vidrio de frente quebrado, retrovisor izquierdo quebrado, calaveras traseras y delanteras quebradas, vidrio de copiloto no sirve el sistema, la cama suelta, problemas de frenos, suspension nmal estado, la puerta del chofer caída, no tiene el switch de las luces, le falta su servicio de mantenimiento en general, no tiene llanta de refaccion, tampoco gatohidraulico y cruceta, le falta el kit de herramienta basica y de emergencia (cables).</b>		
<b>Fecha de las nuevas observaciones:</b>	el motor no sirve. Febrero 2020		

Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

Actualizado Septiembre 2020



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

<b>Placas:</b>	<u>JR90738</u>	<b>Vehículo</b>	<u>                    </u>
<b>Marca:</b>	<u>Ford</u>	<b>Expediente</b>	<u>                    </u>
<b>Modelo:</b>	<u>1997</u>		
<b>Version:</b>	<u>Lobo Lariat Dob. Cab 4X4 V8</u>	EXP. ANT.	<b>N-04-03</b> <b>N-07-01</b>
<b>No. De Serie:</b>	<u>1FTFX28W5VNB51369</u>		
<b>Color:</b>	<u>Rojo</u>	<b>Seguro:</b>	<u>SI</u>
<b>Tipo de vehículo:</b>	<u>Camion</u>	<b>Cobertura:</b>	<u>Amplia</u>
<b>Rotulos:</b>	<u>No</u>	<b>Póliza :</b>	<u>2839680</u>
<b>Proveedor:</b>	<u>Gobierno del Estado</u>	<b>Inciso:</b>	<u>25</u>
<b>Factura:</b>	<u>No</u>	<b>Vigencia:</b>	<u>18/12/2019 - 18/12/2020</u>
<b>Costo:</b>	<u>\$0.00</u>		
<b>Modo de adquisicion:</b>	<u>Comodato</u>		
<b>Fecha de Adquisición:</b>	<u>Agosto del 2015</u>		
<b>No. De Motor:</b>	<u>S/N</u>		
<b>Características :</b>	<u>Camioneta con caja para carga</u>		
<b>Departamento Asignado:</b>	<u><b>CEMENTERIOS</b></u>		
<b>Usuario:</b>	<u>BARAJAS ELIZONDO FILEMON</u>		
<b>Adeudo en Recaudadora:</b>	<u>No se encontraron placas</u>		
<b>Condicioon Actual:</b>	<u>En servicio</u>		
<b>Observaciones:</b>	<u>en general en buenas condiciones</u>		

<b>Nuevas Observaciones:</b>	<b>Los gatos hidraulicos del cofre no sirven, dañada una rotula, esta desoldado el escape, dañada la 4x4 y los frenos, tiene llantas de 1/2 vida, tiene picada la lamina de varios lados, la manija de la compuerta trasera quebrada, asiento roto del lado del conductor y los traseros regulares, <u>le falta su servicio de mantenimiento en general, si tiene llanta de refaccion, no tiene gato hidraulico y cruceta, le falta el kit de herramienta basica y de emergencia (cables).</u></b>



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

ACTUALIZADO JULIO , 2020



**ÀUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

Placas: JDK9373  
 Marca: Volks Wagen  
 Modelo: 1999  
 Version: Sedan  
 No. De Serie: 3VWS1A1B2XM505442  
 Color: Blanco  
 Tipo de vehículo: Automovil "Bocho"  
 Rotulos : No  
 Proveedor: Gobierno del Estado  
 Factura: No  
 Costo: \$0.00  
 Modo de adquisicion: Comodato  
 Fecha de Adquisición: Mayo 16 de 2007  
 No. De Motor: ACD311562  
 Características : Automovil "Bocho"  
 Departamento Asignado: Agua Potable  
 Usuario: Saul Bracamontes Godinez  
Enrique Gomez Lozoya  
 Adeudo en Recaudadora: No se encontraron placas.

**Vehículo**  
  
**Expediente**

Seguro: No  
 Cobertura: No  
 Póliza : No  
 Inciso: No  
 Vigencia: No

Condicion Actual: Fuera de servicio

Observaciones: motor tira aceite. Direccion y suspensión en malas condiciones  
Requiere revision de frenos en general. llantas se encuentran en buen estado.  
micas traseras rotas, salpicadera trasera lado derecho rota y con mucho sarro,  
asientos rotos, en muy malas condiciones, luces en general trabajando muy bien.

Nuevas Observaciones:

**Llantas en mal estado, luces no sirven en general, esta en mal estado la tapiceria y asientos rotos, le falta su servicio de mantenimiento en general, no tiene llanta de refaccion, no tiene gato hidraulico y cruceta, le falta el kit de herramienta basica y de emergencia (cables).**



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.


Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

Actualizado Enero 12, 2018



**ÁUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO**  
**DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO**  
**PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

<p><b>Placas:</b> JR90245</p> <p><b>Marca:</b> FORD</p> <p><b>Modelo:</b> F-350, año 1997</p> <p><b>Version:</b> xl v8 motor 5lt tm 4 vel, trab. Pesado</p> <p><b>No. De Serie:</b> 3FEKF37N7VMA40064</p> <p><b>Color:</b> Blanco</p> <p><b>Tipo de vehículo:</b> Camion</p> <p><b>Rotulos :</b> NO tiene</p> <p><b>Proveedor:</b> secretaria de finanzas</p> <p><b>Factura:</b> No Hay</p> <p><b>Costo:</b> \$0.00</p> <p><b>Modo de adquisición:</b> Comodato</p> <p><b>Fecha de Adquisición:</b> Enero 17 de 2012</p> <p><b>No. De Motor:</b> S/N</p> <p><b>Características :</b> Motor de 8 cilindros, camioneta con redilas, doble rodado.</p> <p><b>Departamento Asignado:</b> Parques y Jardines</p> <p><b>Usuario:</b> Godinez Garcia Jesus Alejandro</p> <p><b>Adeudo en Recaudadora:</b> \$ 4,318.00</p> <p><b>Condicion actual :</b> En servicio</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Vehículo</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Expediente</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>N-05-01</b></td> </tr> </table> <p><b>Seguro:</b> No</p> <p><b>Cobertura:</b> No</p> <p><b>Póliza :</b> No</p> <p><b>Inciso:</b> No</p> <p><b>Vigencia:</b> No</p>	<b>Vehículo</b>	Expediente	<b>N-05-01</b>
<b>Vehículo</b>				
Expediente				
<b>N-05-01</b>				
<b>observaciones</b>	<p>Redilas desoldadas y quebradas, luces no sirven delanteras y traseras quebradas las calaveras, suspension en mal estado (brazos), interior en muy malas condiciones los asientos rotos y el techo, golpeado el cofre,, no tiene llanta de refaccion, no tiene gato hidraulico y cruceta, le falta el kit de herramienta basica y de emergencia (cables). 3 llantas requieren ser cambiadas y tira liquido de frenos.</p>			



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.


Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

Actualizado Febrero 14, 2019



**ÁUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

<b>Placas:</b>	No trae	<b>Vehículo</b>
<b>Marca:</b>	Freightliner	<b>58</b>
<b>Modelo:</b>	Año 1989	<b>Expediente</b>
<b>Version:</b>		<b>N-05-02</b>
<b>No. De Serie:</b>	1FUVDGYB2KH34624	
<b>Color:</b>	Blanco	<b>Seguro:</b> No
<b>Tipo de vehículo:</b>	Camión contanque de pipa de agua	<b>Cobertura:</b> No
<b>Rotulos:</b>	Del ayuntamiento en puertas y pipa	<b>Póliza :</b> No
<b>Proveedor:</b>	Ignacio Ochoa Blanco	<b>Inciso:</b> No
<b>Factura:</b>	10	<b>Vigencia:</b> No
<b>Costo:</b>	\$150,000.00	
<b>Modo de adquisicion:</b>	Compra	
<b>Fecha de Adquisición:</b>	Abril 05 de 2005	
<b>No. De Motor:</b>	3031155	
<b>Características:</b>	Camion con tanque de almacenamiento de agua y motobomba de agua	
<b>Departamento Asignado:</b>	Agua potable	
<b>Usuario:</b>	Leonel Contreras Rodríguez y Saul Bracamontes Godinez	
<b>Adeudo en Recaudadora:</b>	No	
<b>Condicion Actual:</b>	En servicio	
<b>Observaciones:</b>	Arbol de levas esta dañado. Motor tiene una fisurta que se sigue abriendo. Re quiere revision de los frenos. Llantas traseras en mal estado, ambaspuertass no cierran estan amarradas con sogas. El interior en mal estado en general.	
<b>Adquisición:</b>	Pipa de 9,000 litros con una motobomba de 5 caballos de fuerza y montaje	
<b>Proveedor:</b>	Rubén Gutiérrez Castañeda	
<b>Factura:</b>	A0129	
<b>Costo:</b>	\$69,000.00	
<b>Fecha de Adquisición:</b>	Enero 08 de 2008	
<b>Nuevas Observaciones:</b>	<b>No tiene placas, 2 calaveras traseras quebradas, una calavera quebrada del lado del copiloto, le faltan las calaveras de frente, la puerta del copiloto no abre y golpiada la caseta, vidrio de frente quebrado, llantas regulares, las salpicaderas en mal estado y quebradas, le falta su servicio de mantenimiento en general, no tiene llanta de refaccion, no tiene gato hidraulico y cruceta, le falta el kit de herramienta basica y de emergencia (cables).</b>	





**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO**  
**DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO**  
**PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

<b>Placas:</b> JJ11497	<b>Vehículo</b>
<b>Marca:</b> Ford	<b>57</b>
<b>Modelo:</b> F 350 1999	<b>Expediente</b>
<b>Version:</b> Costom	<b>N-05-03</b>
<b>No. De Serie:</b> 3FEKF36L8XMA02281	
<b>Color:</b> Blanco y Verde	<b>Seguro:</b> si
<b>Tipo de vehículo:</b> Camioneta con caja larga	<b>Cobertura:</b> amplia
<b>Rotulos:</b> Si tiene logotipos pero no son recientes	<b>Póliza :</b> 2954421
<b>Proveedor:</b> Automotriz Ciudad Guzman S.A. de C.V.	<b>Inciso:</b> 10
<b>Factura:</b> 11	<b>Vigencia:</b> 25/03/2020 a 25/03/2020
<b>Costo:</b> \$133,980.00	
<b>Modo de Adquisición:</b> Compra	
<b>Fecha de Adquisición:</b> Junio 30 de 1998	
<b>No. De Motor:</b> S/N	
<b>Características :</b> Camioneta con gato hidraulico, motor de 8 cilindros en V a 5.4 lts.	
<b>Departamento asignado:</b> aseo publico	
<b>Usuario:</b> CAMPOS ANDRADE RIGOBERTO YAMAL	
<b>No. De inventario empres:</b> 05-04-01-01-04-05-78	
<b>Adeudo en Recaudadora:</b> \$ 7,596.00 a octubre 2020	

**Condicion actual:** \_\_\_\_\_

**observaciones:** requiere atencion estetica

<b>Nuevas Observaciones:</b>	<b>Se quebró el eje de atras, esta descubiertada, las llantas traseras no sirven y las delanteras en buenas condiciones, falta pintarla, no tiene retrovisor de frente, le falta su servicio de mantenimiento en general, no tiene llanta de refaccion, no tiene gato hidraulico y cruceta, le falta el kit de herramienta basica y de emergencia (cables). interior en mal estado, tira aceite del gato hidraulico, calavera derecha trasera rota, no tiene las luces de la cabina exterior, salpicaderas picadas, puerta del copiloto golpeada, no tiene la antena, cuarto delantero lado del chofer roto.,</b>
<b>Fecha de las nuevas observaciones:</b>	<b>Realizamos el levantamiento del 9 hasta el 22 de Octubre del 2018</b>
<b>Condicion Actualizada</b>	<b>Fuera de servicio</b>



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

Actualizado Octubre, 2020



**ÁUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

<b>Placas:</b>	JDU2605	<b>Vehículo</b>	<b>15</b>
<b>Marca:</b>	Nissan	<b>Expediente</b>	<b>N-06-03</b>
<b>Modelo:</b>	2005		
<b>Version:</b>	GSI Austero T/M 5 Vel.		
<b>No. De Serie:</b>	3N1EB31SX5K324707	<b>Seguro:</b>	No
<b>Color:</b>	Blanco	<b>Cobertura:</b>	No
<b>Tipo de vehículo:</b>	Automóvil ( Coche )	<b>Póliza :</b>	No
<b>Rotulos :</b>	logotipos y número que lo identifica	<b>Inciso:</b>	No
<b>Proveedor:</b>	Vehículos y Automóviles Modernos del Sur S.A. de C.V.	<b>Vigencia:</b>	No
<b>Factura:</b>	15373		
<b>Costo:</b>	\$95,500.00		
<b>Modo de Adquisición:</b>	Compra		
<b>Fecha de Adquisición:</b>	Marzo 04 de 2005		
<b>No. De Motor:</b>	GA16844904T		
<b>Características :</b>	Motor 4 cilindros, transmisión manual de 5 velocidades		
<b>Departamento Asignado:</b>	Rastro Municipal		
<b>Usuario:</b>	Fernando Antillon Chavez		

<b>Adeudo en Recaudadora:</b>	\$ 7,921.00	oct-20
<b>Condicion Actual:</b>	En servicio	
<b>Observaciones:</b>	En buenas condiciones	

**Nuevas Observaciones:**

**Tiene la calavera quebrada trasera de lado derecho, vidrio de frente estrellado, las 4 llantas tiene 1/4 de vida, los cuartos no los tiene, golpe en el guardafangos derecho, cofre quebrado, la tapiceria dañada del piso y no tiene tapiceria en la cajuela, los amortiguadores ya no sirven, le falta su servicio de mantenimiento en general, si tiene llanta de refaccion y el gato hidraulico, no tiene la cruceta, le falta el kit de herramienta basica y de emergencia (cables).**



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

Actualizado enero 29, 2019






**ÁUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

<b>Placas:</b>	JV44341	<b>Vehículo</b>
<b>Marca:</b>	Fca Mexico S.A. de S. V. ( Antes Crhysler)	<input type="text"/>
<b>Modelo:</b>	2008	<b>Expediente</b>
<b>Version:</b>	160.5 Chasis Cabina, Manual, 6 Cil. Diesel	<input type="text"/>
<b>No. De Serie:</b>	3D6WN56C48G160667	<b>N-06-04</b>
<b>Color:</b>	Blanco	<b>Seguro:</b> No
<b>Tipo de vehículo:</b>	Camion	<b>Cobertura:</b> No
<b>Rotulos :</b>	"Rastro Municipal" en caja trasera	<b>Póliza :</b> No
<b>Proveedor:</b>	Cuahutemoc Mendoza Tinoco	<b>Inciso:</b> No
<b>Factura:</b>	A 1498	<b>Vigencia:</b> No
<b>Costo:</b>	\$195,000.00	
<b>Modo de Adquisicion:</b>	Compra	
<b>Fecha de Adquisición:</b>	21/09/2017	
<b>No. De Motor:</b>	S/N	
<b>Características :</b>	Camioneta con caja para transporte de carnes	
<b>Departamento Asignado:</b>	Rastro Municipal	
<b>Usuario:</b>	Felix Villa Contreras	
<b>Adeudo en Recaudadora:</b>	\$ 5,223.00 oct-20	
<b>Condicion Actual:</b>	En servicio	
<b>Observaciones:</b>	En buenas condiciones	

**Nuevas Observaciones:**

El motor se encuentra en fuera de tiempo, la banda del motor en malas condiciones, necesita 2 baterias de 1100 Amperes las que tiene no son adecuadas y una bateria del lado del chofer no sirve, no trae la tarjeta de circulacion y tampoco la factura, tiene un gancho de acero inoxidable quebrado, los gatos hidraulicos del cofre no sirven, la defensa golpeada, maltratada la caja seca, retrovisor y la chapa de lado izquierdo en malas condiciones, no tiene la cubierta del volante nos comento el chofer que se quedo en el taller de Gaytan, no trae luces y tampoco direcciones de traseras, no trae la manivela del vidrio del lado del chofer, las 2 llantas delanteras no sirven y las 4 llantas traseras tienen 1/2 vida, asientos rotos y quebrados, le falta su servicio de mantenimiento en general, no tiene llanta de refaccion y tampoco el gato hidraulico, no tiene la cruceta, le falta el kit de herramienta basica y de emergencia (cables).



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

Actualizado enero 29, 2019



**ÁUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

<b>Placas:</b>	JT09975	<b>Vehículo</b>
<b>Marca:</b>	Nissan	<b>3 8</b>
<b>Modelo:</b>	Chasis Cabina 2004	<b>Expediente</b>
<b>Version:</b>	T/M 2.4 LTS. DOR. HID.	<b>N-08-01</b>
<b>No. De Serie:</b>	3N6CD15SX4K145088	
<b>Color:</b>	Blanco	<b>Seguro:</b> si
<b>Tipo de vehículo:</b>	Camion	<b>Cobertura:</b> amplia
<b>Rotulos:</b>	del programa en que se usa	<b>Póliza :</b> 2954421
<b>Proveedores:</b>	Industrias Magaña S.A. de C.V.	<b>Inciso:</b> 8
<b>Factura:</b>	3687	<b>Vigencia:</b> 25/03/2020 a 25/03/2020
<b>Costo:</b>	\$149,972.17	
<b>Modo de Adquisicion:</b>	Compra	
<b>Fecha de Adquisición:</b>	Diciembre 04 de 2003	
<b>No. De Motor:</b>	KA24228480A	
<b>Características :</b>	Motor 134 HP, 4 cil, cap. de 1 ton.y 2 puertas	
<b>Departamento Asignado:</b>	Aseo publico	
<b>Usuario:</b>	Ramon Heriberto Jacobo Lopez/Julio César Huerta Larios / Jorge Mateo González Sánchez	

**Adeudo en Recaudadora:** \$ 7,533.00 a octubre 2020

**Condicion Actual:** En servicio

**Observaciones:** La factura incluye el costo de un sistema de autocarga y descarga de contenedores. En condicion regular en general.

		Licencia		
Nombre		Tipo	No. De Licencia	Vigencia
Ramon Heriberto Jacobo Lopez.		Chofer	29R2083600	13/06/2018

**Nuevas Observaciones:**

**Falta reparar el motor porque esta mojando las bujias, suspension delantera en malas condiciones, el amortiguador derecho y las 4 llantas en mal estado, la caja requiere mantenimiento, le falta su servicio de mantenimiento en general, no tiene llanta de refaccion y tampoco el gato hidraulico, no tiene la cruceta, le falta el kit de herramienta basica y de emergencia (cables).**



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

Actualizado octubre, 2020



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO**  
**DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO**  
**PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

<b>Placas:</b>	JS06534	<b>Vehículo</b>
<b>Marca:</b>	Freightliner	<b>93</b>
<b>Modelo:</b>	2011	<b>Expediente</b>
<b>Version:</b>	Fl. 360, 7,255 kg. PBV	<b>N-08-02</b>
<b>No. De Serie:</b>	JLMBBH1S8BK007075	
<b>Color:</b>	Blanco	<b>Seguro</b> si
<b>Tipo de vehículo:</b>	Camion	<b>Cobertura:</b> amplia
<b>Rotulos:</b>	Correspondientes a SIMAR	<b>Póliza :</b> 2954421
<b>Proveedor:</b>	Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos	<b>Inciso:</b> 9
<b>Factura:</b>		<b>Vigencia:</b> 25/03/2020 a 25/03/2020
<b>Costo:</b>	\$0.00	
<b>Modo de Adquisición:</b>	Comodato	
<b>Fecha de Adquisición:</b>	Diciembre 28 de 2010	
<b>No. De Motor:</b>	D52848	
<b>Características :</b>	Motor 147 hp, estandar de 5 vel.	
<b>departamento Asignado:</b>	Aseo publico	
<b>Usuario:</b>	Julio Cesar Huerta Larios	
<b>Adeudo en Recaudadora:</b>	\$ 6,593.00 a octubre 2020	
<b>Condicion Actual:</b>	En servicio	
<b>Observaciones:</b>		
	<b>Licencia</b>	
	<b>Nombre</b>	<b>No. De Licencia</b>
	<b>Tipo</b>	<b>Vigencia</b>
	Julio Cesar Huerta Larios	12R0585967
	Chofer	21/08/2017
<b>Nuevas Observaciones:</b>	<p><b>la barra de direccion en malas condiciones, le falta su servicio de mantenimiento en general, no tiene llanta de refaccion y tampoco el gato hidraulico, no tiene la cruceta, le falta el kit de herramienta basica y de emergencia (cables). El asiento el chofer esta roto, el compresor del aire electrico no funciona, no sirve el varometro del diesel, llantas traseras dañadas requieren cambio,</b></p>	



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
 Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
 Jefe de Patrimonio Mpal.

Actualizado Octubre, 2020



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO**  
**DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO**  
**PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

<b>Placas:</b>	JS06535	<b>Vehículo</b>															
<b>Marca:</b>	Freightliner	<b>92</b>															
<b>Modelo:</b>	2011	<b>Expediente</b>															
<b>Version:</b>	Fl. 360, 7,255 kg. PBV	<b>N-08-03</b>															
<b>No. De Serie:</b>	JLMBBG1S3BK005924																
<b>Color:</b>	Blanco	<b>Seguro</b> si															
<b>Tipo de vehículo:</b>	Camion	<b>Cobertura:</b> amplia															
<b>Rotulos:</b>	Presenta a cada costado	<b>Póliza :</b> 2954421															
<b>Proveedor:</b>	Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos	<b>Inciso:</b> 7															
<b>Factura:</b>		<b>Vigencia:</b> 25/03/2020 a 25/03/2020															
<b>Costo:</b>	\$0.00																
<b>Modo de Adquisición:</b>	Comodato																
<b>Fecha de Adquisición:</b>	Diciembre 28 de 2010																
<b>No. De Motor:</b>	D58793																
<b>Características :</b>	Motor 147 hp, estandar de 5 vel.																
<b>Departamento Asignado:</b>	Aseo publico																
<b>Usuario:</b>	Julio Cesar Huerta Larios																
<b>Adeudo en Recaudadora:</b>	\$ 6,474.00 a cotubre 2020																
<b>Condicion Actual:</b>	En servicio																
<b>Observaciones:</b>	Buenas condiciones																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th style="width: 10%;">Licencia</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th style="width: 30%;">Nombre</th> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 10%;">Tipo</th> <th style="width: 25%;">No. De Licencia</th> <th style="width: 10%;">Vigencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Enrique Quintero Guzman</td> <td></td> <td>Chofer</td> <td>06R1949199</td> <td>02/12/2019</td> </tr> </tbody> </table>			Licencia			Nombre		Tipo	No. De Licencia	Vigencia	Enrique Quintero Guzman		Chofer	06R1949199	02/12/2019	
		Licencia															
Nombre		Tipo	No. De Licencia	Vigencia													
Enrique Quintero Guzman		Chofer	06R1949199	02/12/2019													
<b>Nuevas Observaciones:</b>	<p><b>El vehiculo numero 92 se encuentra en Tamazula porque el vehiculo 91 ya lo habiamos analizado con un numero de expediente N-02-09 y ese camion contenedor lo encontramos en Vista Hermosa, (92) vidrio de frente estrellado, asiento del chofer roto, llantas 1/2 vida y estan vitalizadas, la bomba tira aceite, un faro y una calavera de frente quebrada, no funcionan la luces traseras, <u>le falta su servicio de mantenimiento en general, no tiene llanta de refaccion y tampoco el gato hidraulico, no tiene la cruceta, le falta el kit de herramienta basica y de emergencia (cables).</u></b></p>																
<b>Fecha de las nuevas observaciones:</b>																	



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
 Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
 Jefe de Patrimonio Mpal.

Actualizado Octubre, 2020



**ÁUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

<b>Placas:</b>	JHZ2382			<b>Vehículo</b>
<b>Marca:</b>	Volkswagen	No. Anterior	<b>N-09-02</b>	<input type="text"/>
<b>Modelo:</b>	2002			<b>Expediente</b>
<b>Version:</b>	Sedan			<b>C-12-03</b>
<b>No. De Serie:</b>	3VWS1A1B62M913676			
<b>Color:</b>	Blanco			<b>Seguro:</b> No
<b>Tipo de vehículo:</b>	Bocho			<b>Cobertura:</b> No
<b>Rotulos:</b>	No			<b>Póliza :</b> No
<b>Proveedor:</b>	Gobierno del Estado			<b>Inciso:</b> No
<b>Factura:</b>	No			<b>Vigencia:</b> No
<b>Costo:</b>	\$0.00			
<b>Modo de Adquisicion:</b>	Comodato			
<b>Fecha de Adquisición:</b>	Mayo del 2014			
<b>No. De Motor:</b>	ACD427684			
<b>Características:</b>	Bocho			
<b>Departamento asignado:</b>	Reglamentos			
<b>Usuario:</b>	Geardo Silva Medina			

**Adeudo en Recaudadora:** No se encontraron placas, revisar en el estado

**Condicion actual:** En servicio

**Observaciones:** escape roto, no trae llave de las puertas, fallan las luces y se utiliza de noche.no trae espejo retrovisor lado derecho. Meccanica en buenas condiciones.

		Licencia	
Nombre		Tipo	Vigencia
Gerardo Silva Medina		Chofer	01/06/2021

**Nuevas Observaciones:** El motor en condiciones regulares, llantas 1/2 vida, la 1ra velocidad la bota cuando se encuentra parado en bajada, la 2da velocidad la bota cuandoo arranca, el freno de mano no sirve, no tiene el pedal del acelerador, la aleta del lado del chofer quebrada, 2 calaveras traseras quebradas, cuarto delantero izquierdo y la direccional no prenden, las luces intermitentes no funcionan, no tiene el espejo lateral derecho, tapiceria de la puerta regular, los asientos delanteros rotos y los asientos traseros regulares, la defensa delantera golpiada, las salpicaderas delanteras y traseras de lado izquierdo golpiadas , le falta su servicio de mantenimiento en general, si tiene llanta de refaccion y no tiene el gato hidraulico, no tiene la cruceta, le falta el kit de herramienta basica y de emergencia (cables).

**Fecha de las nuevas observaciones:** Realizamos el levantamiento del 9 hasta el 22 de Octubre del 2018

**Condicion Actualizada** Se encuentra en servicio



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

Actualizado Julio 07, 2020



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

<b>Placas:</b>	<u>4GPA34</u>	<b>Vehículo</b>	<u>73</u>
<b>Marca:</b>	<u>Internacional</u>	<b>Expediente</b>	<u>N-10-02</u>
<b>Modelo:</b>	<u>1986</u>		
<b>Version:</b>	<u>4700 SFC - 175</u>		
<b>No. De Serie:</b>	<u>1HVLNHGP5GHA24447</u>		
<b>Color:</b>	<u>Amarillo y negro</u>	<b>Seguro:</b>	<u>SI (ANA)</u>
<b>Tipo de vehículo:</b>	<u>Camión para pasajeros</u>	<b>Cobertura:</b>	<u>Amplia</u>
<b>Rotulos:</b>	<u>número asignado al frente</u>	<b>Póliza :</b>	<u>2839680</u>
<b>Proveedor:</b>	<u>Club Tecalitlán (Asociación Civil del extranjero)</u>	<b>Inciso No:</b>	<u>0013</u>
<b>Factura:</b>	<u>D00649120</u>	<b>Vigencia:</b>	<u>18/12/2019- 18/12/2020</u>
<b>Costo:</b>	<u>\$0.00</u>		
<b>Modo de Adquisición:</b>	<u>Donacion</u>		
<b>Fecha de Adquisición:</b>	<u>Abril 19 de 2000</u>		
<b>No. De Motor:</b>	<u>1</u>		
<b>Características:</b>	<u>Camion Escolar</u>		
<b>Departamento Asignado:</b>	<u>Transporte escolar</u>		
<b>Usuario:</b>	<u>Raul Torres Arreola</u>		

**Adeudo en Recaudadora:** \$ 6,489.00 oct-20

**Condicion Actual:** En Servicio

**Observaciones:** Estado regular

**Adquisición:** Partes para media reparacion.  
**Fecha:** 29/01/2015  
**Costo:** \$17,973.00  
**Factura:** 9213  
**Proveedor:** TRACTO PARTES TORRES

**Nuevas Observaciones:**

El camion se encuentra desvielado, paso agua al aceite, fuera de servicio, motor desarmado en reparacion, trae picada las camisas , le falta su servicio de mantenimiento en general, no tiene llanta de refaccion y no tiene el gato hidraulico, no tiene la cruceta, le falta el kit de herramienta basica y de emergencia (cables).

Se encuentra la descripcion de compra de:

**Observaciones de Adquisiciones del mes de Marzo del 2018 de la Factura con un numero de folio 2127 de Industrias Ayala Garcia, S.A. DE C.V.**

Un Turbo completo para Camion con un gasto de \$15,067.82 pesos

Esta observacion de compra no coincide con la situacion actual del transporte escolar con un numero de expediente de N-10-02 vehiculo 73 en lo cual se le pide que se demuestren cuentas claras.



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

ACTUALIZADO FEBRERO 2020



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

<b>Placas:</b>	<u>5GPA79</u>	<b>Vehículo</b>
<b>Marca:</b>	<u>Internacional</u>	<b>75</b>
<b>Modelo:</b>	<u>1986</u>	<b>Expediente</b>
<b>Version:</b>	<u>4700-SFC-175</u>	<b>N-10-04</b>
<b>No. De Serie:</b>	<u>1HVLPHXP7GHA64524</u>	
<b>Color:</b>	<u>Amarillo y negro</u>	<b>Seguro:</b>
<b>Tipo de vehículo:</b>	<u>Camión de pasajeros</u>	<u>SI (ANA)</u>
<b>Rotulos:</b>	<u>No</u>	<b>Cobertura:</b>
<b>Proveedor:</b>	<u>Club Tecalitlán (Asociación Civil del extranjero)</u>	<u>Amplia</u>
<b>Factura:</b>	<u>D01010445</u>	<b>Póliza :</b>
<b>Costo:</b>	<u>\$0.00</u>	<u>2839680</u>
<b>Modo de Adquisicion.</b>	<u>Donacion</u>	<b>Inciso No:</b>
<b>Fecha de Adquisición:</b>	<u>Abril 19 de 2000</u>	<u>0014</u>
<b>No. De Motor:</b>	<u>S/N</u>	<b>Vigencia:</b>
<b>Características :</b>	<u>Con motor a diesel de 8 cilindros y capacidad para 40 pasajeros</u>	<u>18/12/2019- 18/12/2020</u>
<b>Departamento Asignado.</b>	<u>Transporte escolar</u>	
<b>Usuario:</b>	<u>Agustín Méndez Villalvazo</u>	
<b>Adeudo en Recaudadora:</b>	<u>Inconsistencia en los datos del vehiculo</u>	
<b>Condicion Actual:</b>	<u>En servicio</u>	
<b>Observaciones:</b>	<u></u>	

<b>Nuevas Observaciones:</b>	<u>Eje delantero no sirve, el radiador esta tirando agua y falta soldarlo, la manguera del agua en malas condiciones, no sirven las 3 bandas del motor, llantas regulares 1/2 vida, en el interior del camion tiene los asientos rotos y en mal estado, <b>le falta su servicio de mantenimiento en general, no tiene llanta de refaccion y no tiene el gato hidraulico, no tiene la cruceta, le falta el kit de herramienta basica y de emergencia (cables).</b></u>
<b>Fecha de las nuevas</b>	<u>Realizamos el levantamiento del 9 hasta el 22 de Octubre del 2018</u>



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

ACTUALIZADO FEBRERO 2020



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

<b>Placas:</b>	5GPA83	<b>Vehículo</b>	
<b>Marca:</b>	Internacional	77	
<b>Modelo:</b>	X-com 1991	Expediente	
<b>Version:</b>	4700-SFC-175	N-10-05	
<b>No. De Serie:</b>	1HVBAZRM0MH291567	<b>Seguro:</b>	No
<b>Color:</b>	Amarillo	<b>Cobertura:</b>	No
<b>Tipo de vehículo:</b>	Camión de pasajeros	<b>Póliza :</b>	No
<b>Rotulos:</b>	No	<b>Contrato:</b>	No
<b>Proveedor:</b>	Jorge Ocueguera	<b>Vigencia:</b>	No
<b>Factura:</b>	D06711169		
<b>Costo:</b>	\$50,000.00		
<b>Modo de Adquisición:</b>	Compra		
<b>Fecha de Adquisición:</b>	Febrero 16 de 2005		
<b>No. De Motor:</b>	362GM2U112321		
<b>Características :</b>	Cuenta con espacio para 48 pasajeros		
<b>Departamento asignado:</b>	Transporte escolar		
<b>Usuario:</b>			
<b>Adeudo en Recaudadora:</b>	Inconsistencia en los datos del vehiculo		
<b>Condicion actual:</b>	En servicio		
<b>Observaciones:</b>	La mayoría de los asientos se encuentran en mal estado. Varias ventanas rotas y algunas ya no tienen cristal.		
<b>Adquisición:</b>	Un motor usado		
<b>Proveedor:</b>	Tractopartes Tamazula S.A. de C.V.		
<b>Factura:</b>	1459		
<b>Costo:</b>	\$34,500.00		
<b>Fecha:</b>	Marzo 14 de 2006		
<b>Nuevas Observaciones:</b>	El camion escolar se encuentra desvielado (pasa agua al aceite) (tiene 6 meses que lo sacaron del taller), una llanta no sirve del lado derecho, <u>le falta su servicio de mantenimiento en general, no tiene llanta de refaccion y no tiene el gato hidraulico, no tiene la cruceta, le falta el kit de herramienta basica y de emergencia (cables).</u>		
<b>Observaciones de Adquisiciones del mes de Marzo del 2018 de la Factura con un numero de folio 507 de Mantenimientos especializados del Pacifico. Requisicion 01988</b>	<b>Se encuentra la descripcion de compra de:</b>		
	1 bomba de agua navista y 1 sensor de Temperatura, todo esto con un gasto de \$12,951.40 pesos. (Que especifiquen para cual camion escolar se le pusieron dichas refacciones).		
	Esta observacion de compra no coincide con la situacion actual de los transportes escolares (no especifica el numero de vehiculo en lo cual se realizaron dichas compras) en lo cual se le pide que se demuestren cuentas claras.		



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

Actualizado Enero 24,2018





**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

<b>Placas:</b>	<u>3GPD77</u>	<b>Vehículo</b>	<u>84</u>
<b>Marca:</b>	<u>International</u>	<b>Expediente</b>	<u>N-10-07</u>
<b>Modelo:</b>	<u>1995</u>		
<b>Version:</b>	<u>4700-SFC-175</u>		
<b>No. De Serie:</b>	<u>1HVBBACP5SH644352</u>		
<b>Color:</b>	<u>Amarillo</u>	<b>Seguro:</b>	<u>SI (ANA)</u>
<b>Tipo de vehículo:</b>	<u>Camion para pasajeros</u>	<b>Cobertura:</b>	<u>Amplia</u>
<b>Rotulos:</b>	<u>no</u>	<b>Póliza :</b>	<u>2839680</u>
<b>Proveedor:</b>	<u>Tianguis Camionero. Com Nafta S. A. de C. V.</u>	<b>Inciso No:</b>	<u>0015</u>
<b>Factura:</b>	<u>1321</u>	<b>Vigencia:</b>	<u>18/12/2019- 18/12/2020</u>
<b>Costo:</b>	<u>\$161,000.00</u>		
<b>Modo de Adquisicion:</b>	<u>Compra</u>		
<b>Fecha de Adquisición:</b>	<u>Septiembre 10 de 2010</u>		
<b>No. De Motor:</b>	<u>S/N</u>		
<b>Características :</b>	<u>Camion Escolar. Cupo maximo de 50 pasajeros, motor de 6 cilindros</u>		
<b>Departamento Asignado:</b>	<u>Transporte escolar</u>		
<b>Usuario:</b>	<u>Senel Torrejón</u>		
<b>Adeudo en Recaudadora:</b>	<u>\$ 6,489.00</u> oct-20		
<b>Condicion Actual:</b>	<u>En servicio</u>		
<b>Observaciones:</b>			
<b>Adquisición:</b>	<u>Media reparacion del motor</u>		
<b>Fecha:</b>	<u>14/04/2016</u>		
<b>Costo:</b>	<u>\$26,680.00</u>		
<b>Factura:</b>	<u>10809</u>		
<b>Proveedor:</b>	<u>Juan Jose Torres Barboza</u>		
<b>Nuevas Observaciones:</b>	<p><u>Las 6 llantas en mal estado, el eje delantero no sirve, motor en buenas condiciones, 4 luces traseras quebradas, les hace falta 2 espejos concavos del lado derecho y las bases de los espejos concavos delanteros no le sirven, el piso dañado, interior de camion escolar regular con la mitad de los asientos rotos, la perilla de la palanca no la tiene, <u>le falta su servicio de mantenimiento en general, no tiene llanta de refaccion y no tiene el gato hidraulico, no tiene la cruceta, le falta el kit de herramienta basica y de emergencia (cables).</u></u></p>		



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

ACTUALIZADO FEBRERO 2020



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

Placas: 5GPG25  
 Marca: International  
 Modelo: 2017  
 Version: 3300 CE 210HP 6 VEL  
 No. De Serie: 3HBBFAAN4HL479035  
 Color: Amarillo  
 Tipo de vehículo: Camion para pasajeros  
 Rotulos : No  
 Proveedor: Gobierno del Estado  
 Factura: S/N  
 Costo: \$0.00  
 Modo de Adquisición: Comodato  
 Fecha de Adquisición: Diciembre 07, 2016  
 No. De Motor: 466HM2U2213452  
 Caraterísticas : Camion Escolar para 41 pasajeros  
 Departamento asignado: Transpote Escolar  
 Usuario: Jorge Armando Najar Hernandez

**Vehículo**  
  
**Expediente**

Seguro: SI (ANA)  
 Cobertura: Amplia  
 Póliza : 2839680  
 Inciso No: OO16  
 Vigencia: 18/12/2019- 18/12/2020

Adeudo en Recaudadora: revisar en recaudadora

Condicion actual : En servicio

Observaciones: \_\_\_\_\_

**Nuevas Observaciones:**

**No tiene la placa delantera, le falta un vidrio por donde se localiza la rampa, ventilador dañado del lado del chofer, le falta engrasado, le falta los faros neblineros, le faltan los espejos concavos, le falta su servicio de mantenimiento en general, no tiene llanta de refaccion y no tiene el gato hidraulico, no tiene la cruceta, le falta el kit de herramienta basica y de emergencia (cables).**



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

ACTUALIZADO FEBRERO 2020



**ÁUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

<b>Placas:</b>	<u>JHV2225</u>	<b>Vehículo</b>	<b>89</b>
<b>Marca:</b>	<u>Nissan</u>	<b>Expediente</b>	<b>N-10-11</b>
<b>Modelo:</b>	<u>Urvan, 2011</u>	<b>Seguro:</b>	<u>SI (ANA)</u>
<b>Version:</b>	<u>larga T/M 15 Pasajeros</u>	<b>Cobertura:</b>	<u>Amplia</u>
<b>No. De Serie:</b>	<u>JN1GE56S9BX010139</u>	<b>Póliza :</b>	<u>2839680</u>
<b>Color:</b>	<u>BLANCO</u>	<b>Inciso No:</b>	<u>OO17</u>
<b>Tipo de vehículo:</b>	<u>Camioneta tipo van para pasajeros</u>	<b>Vigencia:</b>	<u>18/12/2019- 18/12/2020</u>
<b>Rotulos:</b>	<u>No</u>		
<b>Proveedor:</b>	<u>Secretaría de Finanzas</u>		
<b>Factura:</b>	<u>21955</u>		
<b>Costo:</b>	<u>\$181,232.79</u>		
<b>Modo de Adquisición:</b>	<u>Comodato</u>		
<b>Fecha de Adquisición:</b>	<u>Octubre 20 de 2010</u>		
<b>No. De Motor:</b>	<u>ZD30260960</u>		
<b>Características :</b>	<u>Capacidad para 15 pasajeros, motor a Diesel</u>		
<b>Departamento Asignado:</b>	<u>Transporte Escolar</u>		
<b>Usuario:</b>	<u>Francisco Valencia Cortez</u>	EXPEDIENTE ANTERIOR	<b>F-01-03</b>
<b>Adeudo en Recaudadora:</b>	<u>\$3,906.00</u>		
<b>Condicion Actual:</b>	<u>En servicio</u>		
<b>Observaciones:</b>			
<b>Adquisición:</b>	<u>se mando reparar el turbo, pasaba aceite</u>		
<b>Proveedor:</b>	<u>TRACTO PARTES TORRES</u>		
<b>Factura:</b>	<u>9214</u>		
<b>Costo:</b>	<u>\$10,440.00</u>		
<b>Fecha de Adquisición:</b>	<u>29/01/2015</u>		
<b>Nuevas Observaciones:</b>	<p>La fascia de la defensa delantera suelta, 2 calaveras quebradas del lado derecho, golpe en el cofre del lado izquierdo, llantas 1/4 de vida, asiento del conductor roto (varios pequeños rotos y los demás asientos regulares), el vidrio de frente estrellado, no tiene el plástico de la tapicería, defensa trasera golpiada y la compuerta trasera (la chapa no abre), retrovisor izquierdo quebrado, una chapa quebrada por donde se suben los alumnos, no sirven los seguros de las ventanas corredizas, la puerta del chofer descuadrada, <u>le falta su servicio de mantenimiento en general, no tiene llanta de refaccion y no tiene el gato hidráulico, no tiene la cruceta, le falta el kit de herramienta básica y de emergencia (cables).</u></p>		

Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

ACTUALIZADO FEBRERO 2020



**ÁUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

<b>Placas:</b>	<b>1GPD01</b>	<b>Vehículo</b>	<b>102</b>
<b>Marca:</b>	Foton	<b>Expediente</b>	<b>N-10-13</b>
<b>Modelo:</b>	2012		
<b>Version:</b>	Aumark cummins		
<b>No. De Serie:</b>	<b>3DJC1JC24CA000079</b>		
<b>Color:</b>	Blanco	<b>Seguro:</b>	SI (ANA)
<b>Tipo de Vehiculo:</b>	Camion	<b>Cobertura:</b>	Amplia
<b>Rotulos :</b>	escudo delayuntamiento	<b>Póliza :</b>	2839680
<b>Proveedor:</b>	Gobierno del estado / Automotriz Trucks, S. A. de C. V.	<b>Inciso:</b>	0022
<b>Factura:</b>	No presenta	<b>Vigencia:</b>	18/12/2019- 18/12/2020
<b>Costo:</b>	\$376,431.02		
<b>Modo de Adquisicion:</b>	Comodato		
<b>Fecha de Adquisición:</b>	Noviembre 26 de 2012	ACTA NO.79 CELEBRADA EL DIA 01 DE AGOSTO DE 2015, EN EL PUNTO NO.V DE CORRESPONDENCIA, BAJO EL NUMERO 23	
<b>No. De Motor:</b>	S/N		
<b>Características:</b>	Camion de pasajeros	SE DONO EL AUTOBUS ESCOLAR PARA LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA DR. ROBERTO MENDIOLA ORTA COMO EL AUTOBUS ES DE COMODATO NOSE PUEDE DONAR	
<b>Departamento Asignado:</b>	<b>Transporte escolar</b>		
<b>Usuario:</b>	<b>Juan Antonio Diaz Lopez</b>		
<b>Adeudo en Recaudadora:</b>	\$ 2,125.00 Oct 20202		
<b>Condicion Actual:</b>	<b>En servicio</b>		
<b>Observaciones:</b>			
<b>Nuevas Observaciones:</b>	No sirve el sincronizador de la palanca de cambios, el sistema de frenos es peligroso en las bajadas, el vidrio de frente quebrado, el soporte lateral derecho es hechizo, no tiene el motor del limpiaparabrisas del lado derecho, las llantas que trae no son las adecuadas (trae llantas de camioneta), entonces faltan sus 6 llantas,, interior en condiciones regulares, estetica en buen estado, le falta su servicio de mantenimiento en general, no tiene llanta de refaccion y no tiene el gato hidraulico, no tiene la cruceta, le falta el kit de herramienta basica y de emergencia (cables). <b>Necesitamos: Adaptar un sistema de direccion Rotochamber</b>		
<b>Condicion Actualizada</b>	Se encuentra en servicio pero en pesimas condiciones		



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

ACTUALIZADO FEBRERO 2020



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

<b>Placas:</b>	<u>JPF1011</u>	<b>Vehículo</b>	<input type="text"/>
<b>Marca:</b>	<u>Nissan</u>	<b>Expediente</b>	<input type="text"/>
<b>Modelo:</b>	<u>Urvan 2017</u>	<b>N-10-14</b>	
<b>Version:</b>	<u>15 pasajeros amplia. Paq. Seg t/m</u>	<b>Seguro:</b>	<u>SI (ANA)</u>
<b>No. De Serie:</b>	<u>JN1BE6DS0H9014466</u>	<b>Cobertura:</b>	<u>Amplia</u>
<b>Color:</b>	<u>Blanco</u>	<b>Póliza :</b>	<u>2839680</u>
<b>Tipo de vehículo:</b>	<u>Camioneta tipo van para pasajeros</u>	<b>Inciso No:</b>	<u>OO18</u>
<b>Rotulos:</b>	<u>No</u>	<b>Vigencia:</b>	<u>18/12/2019- 18/12/2020</u>
<b>Proveedor:</b>	<u>Secretaria de finanzas</u>		
<b>Factura:</b>	<u>No</u>		
<b>Costo:</b>	<u>\$0.00</u>		
<b>Modo de Adquisición:</b>	<u>Comodato</u>		
<b>Fecha de Adquisición:</b>	<u>Noviembre 06, 2017</u>		
<b>No. De Motor:</b>	<u>QR25671618Q</u>		
<b>Características :</b>	<u>Camioneta tipo van capacidad para 15 pasajeros.</u>		
<b>Departamento Asignado:</b>	<u>Transporte escolar</u>		
<b>Usuario:</b>	<u>Ruben Gutierrez Chavez</u>		
<b>Adeudo en Recaudadora:</b>	<u>revisar en recaudadora</u>		
<b>Condicion Actual:</b>	<u>En servicio</u>		
<b>observaciones:</b>	<hr/>		
<b>Nuevas Observaciones:</b>	Las llantas 1/4 de vida, esta rayada arriba de la puerta derecha, se esta despintando en la puerta trasera, le falta su servicio de mantenimiento en general, no tiene llanta de refaccion y no tiene el gato hidraulico, no tiene la cruceta, le falta el kit de herramienta basica y de emergencia (cables).		













Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

ACTUALIZADO FEBRERO 2020



**ÁUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

<b>Placas:</b>	<u>JPF1388</u>	<b>Vehículo</b>	<u>                    </u>
<b>Marca:</b>	<u>TOYOTA</u>	<b>Expediente</b>	<u>                    </u>
<b>Modelo:</b>	<u>HIACE 2019</u>	<b>N-10-15</b>	
<b>Version:</b>	<u>HIACE 15 PAS</u>		
<b>No. De Serie:</b>	<u>JTFSX23P8K6195460</u>		
<b>Color:</b>	<u>AMARILLO</u>	<b>Seguro:</b>	<u>SI</u>
<b>Tipo de Vehiculo:</b>	<u>MINIBUS</u>	<b>Cobertura:</b>	<u>Amplia</u>
<b>Rotulos :</b>	<u>"MI TRANSPORTE ESCOLAR" Y CARAS POR LOS LADOS</u>	<b>Póliza :</b>	<u>2839680</u>
<b>Proveedor:</b>	<u>Gobierno del Estado de Jalisco</u>	<b>Inciso:</b>	<u>24</u>
<b>Factura:</b>	<u>No</u>	<b>Vigencia:</b>	<u>18/12/2019 - 18/12/2020</u>
<b>Costo:</b>	<u>\$0.00</u>		
<b>Modo de Adquisicion:</b>	<u>Comodato</u>		
<b>Fecha de Adquisición:</b>	<u>nov-19</u>		
<b>No. De Motor:</b>	<u>Sin Numero</u>		
<b>Características:</b>	<u>VAN CON CARROCERIA ANCHA, 2WD TOYOTA GL JAPON 2TR-FE, 2.7L L4</u>		
<b>Departamento Asignado:</b>	<u>TRANSPORTE ESCOLAR (Juan Carlos Torres Cisneros)</u>		
<b>Usuario:</b>	<u>Juan Carlos Torres Cisneros</u>		
<b>Adeudo en Recaudadora:</b>	<u>Placa no se encuentra en el padron</u>		
<b>Condicion Actual:</b>	<u>En servicio</u>		
<b>Observaciones:</b>	<u>Buenas condiciones.</u>		



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

Actualizado Marzo 04, 2020



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

<b>Placas:</b>	JR09646	<b>Vehículo</b>	<b>8 1</b>
<b>Marca:</b>	Ford	<b>Expediente</b>	<b>O-01-01</b>
<b>Modelo:</b>	Ranger Crew Cab 2009	<b>Seguro:</b>	No
<b>Version:</b>	Crew Cab, XL, Motor 2.3 Lts	<b>Cobertura:</b>	No
<b>No. De Serie:</b>	8AFDT50D296205637	<b>Póliza :</b>	No
<b>Color:</b>	Blanco	<b>Inciso:</b>	No
<b>Tipo de vehículo:</b>	Camioneta con caja chica para carga	<b>Vigencia:</b>	No
<b>Rotulos:</b>	Congregación Mariana Trinitaria		
<b>Proveedor:</b>	Congregación Mariana Trinitaria		
<b>Factura:</b>	8404		
<b>Costo:</b>	\$0.00		
<b>Modo de Adquisición:</b>	Donacion		
<b>Fecha de Adquisición:</b>	Diciembre 08 de 2008		
<b>No. De Motor:</b>	S/N		
<b>Características:</b>	Transmisión manual de 5 velocidades		
<b>Departamento Asignado:</b>	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)		
<b>Usuario:</b>	No se tiene registro		
<b>Adeudo en Recaudadora:</b>	<input type="text" value="No existe adeudo"/> oct-20		
<b>Condicion Actual:</b>	Servicio		
<b>Observaciones:</b>			
<b>Nuevas Observaciones:</b>	La compuerta trasera golpeada y sumida, las calaveras traseras quebradas,, los asientos delanteros rotos, el retrovisor derecho estrellado, el motor se encuentra en condiciones regulares, llantas en buen estadostado, le falta su servicio de mantenimiento en general, si tiene llanta de refaccion y el gato hidraulico, no tiene la cruceta, le falta el kit de herramienta basica y de emergencia (cables).		








Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

Actualizado enero 29, 2019



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO**  
**DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO**  
**PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO**

<b>Placas:</b>	Un total de 21 cajas	<b>Vehículo</b>
<b>Marca:</b>	No presentan	<b>0 0 0</b>
<b>Modelo:</b>	6 Mts. En acero calibre # 10	<b>Expediente</b>
<b>Version:</b>	_____	S/N
<b>No. De Serie:</b>	No presenta	
<b>Color:</b>	Blanco	<b>Seguro:</b> No
<b>Tipo de vehículo:</b>	Cajas tipo contenedor	<b>Cobertura:</b> No
<b>Rotulos :</b>	no	<b>Póliza :</b> No
<b>Proveedor:</b>	Industrias Magaña S.A. de C.V.	<b>Inciso:</b> No
<b>Factura:</b>	3689 y 3691	<b>Vigencia:</b> No
<b>Costo:</b>	\$284,392.47	
<b>Modo de Adquisición:</b>	Compra	
<b>Fecha de Adquisición:</b>	Diciembre 16 y 20 de 2004	
<b>No. De Motor:</b>	S/N	
<b>Características :</b>	Fabricadas en lamina de acero troquelada con soportes y polines reforzados	
<b>Departamento Asignado:</b>	Aseo publico	
<b>Usuario:</b>	CAMPOS ANDRADE RIGOBERTO YAMAL	
<b>Adeudo en Recaudadora:</b>	_____	
<b>Condicion Actual:</b>	algunos ya no estan en funcionamiento.	
<b>Observaciones:</b>	requieren servicio de reparacion	
	_____	



Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
 Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
 Jefe de Patrimonio Mpal.

Actualizado Febrero 2020





**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO**  
 DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO PUBLICO  
 PATRIMONIO MUNICIPAL, TAMAZULA DE GORDIANO

<b>Placas:</b>	JR90424	<b>Vehículo</b>	
<b>Marca:</b>	Volk wagen	<b>Expediente</b>	
<b>Modelo:</b>	2002		N-09-01
<b>Version:</b>			
<b>No. De Serie:</b>	WV1EJ07072H050784	<b>Seguro:</b>	No
<b>Color:</b>	Blnco	<b>Cobertura:</b>	No
<b>Tipo de vehículo:</b>	Eurovan	<b>Póliza :</b>	No
<b>Rotulos:</b>	comunicación social en luna frontal	<b>Inciso:</b>	No
<b>Proveedor:</b>	Secretaria de finanzas	<b>Vigencia:</b>	No
<b>Factura:</b>	No		
<b>Costo:</b>	\$0.00		
<b>Modo de Adquisicion:</b>	Comodato		
<b>Fecha de Adquisición:</b>	01/01/2014		
<b>No. De Motor:</b>	pendiete		
<b>Características:</b>	van cerrada color blanco,		
<b>Departamento Asignado:</b>	Vehiculos		
<b>Usuario:</b>	Juan Carlos Torres Cisneros		
<b>No. De inventrio empres:</b>	05-04-01-02-03-02-94		
<b>Adeudo en Recaudadora:</b>	chechar en el estado		
<b>Condicion Actual:</b>	Fuera de Servicio		
<b>Observaciones:</b>	Se encuentra en el Taller de Gaytan. Realizamos el levantamiento del 9 hasta el 22 de Octubre del 2018		

Mtra. Erika F. Ramos Chavez  
Encargada de la Hacienda Mpal.

Ing. Cesar Martinez Lugo  
Jefe de Patrimonio Mpal.

Actualizado Octubre, 2020